

ANEXO V

**INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA
RODOVIÁRIO ESTADUAL - SRE**

APRESENTAÇÃO

Objetiva o presente **ANEXO V** o fornecimento aos participantes do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) do último levantamento das condições físicas da malha rodoviária pavimentada conservada pelo DER/MG, realizado por equipe do próprio DER/MG em Novembro 2014.

Na documentação apresentada e Banco de Dados não consta a avaliação das rodovias federais integrantes do Anexo A do ofício DNIT nº346/2014-GAB/SREMG/DNIT, em razão de que estas rodovias federais não estavam sob a jurisdição do Estado de Minas Gerais.

Nesta avaliação realizada foram consideradas as condições segundo os seguintes parâmetros: trafegabilidade, pista de rolamento, sinalizações horizontal e vertical e conservação. Os critérios adotados encontram-se nas páginas iniciais deste volume.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SERVICO DE GERÊNCIA DE PAVIMENTO

Itens e Critérios adotados na Avaliação Subjetiva

Trafegabilidade		
Conceito	Código	Descrição
Bom	B	Viagem desenvolvida na velocidade diretriz da via, sem prejuízo para o conforto e segurança
Regular	R	Obriga redução de velocidade em alguns segmentos, em função de defeitos na pista, sem risco para a segurança ou interrupção do tráfego
Mau	M	Obriga redução de velocidade em todo o trecho em função de defeitos na pista, falta de segurança, inclusive com possibilidade de interrupção do tráfego

Avaliação do Pavimento (pista de rolamento)		
Conceito	Código	Descrição
Ótimo	O	Necessita apenas conservação rotineira
Bom	B	Desgaste superficial, poucas trincas [fc-1 e fc-2] em áreas localizadas
Regular	R	Trincas, poucos buracos superficiais, irregularidade longitudinal e transversal
Mau	M	Defeitos generalizados, remendos superficiais e profundos em áreas localizadas
Péssimo	P	Defeitos generalizados com necessidade de correções prévias em toda a extensão do trecho. Deterioração do revestimento e demais camadas - infiltração de água e descompactação da base)

Tabela 2 PRO-008/2003 – ICPF (Índice da Condição do Pavimento Flexível)

Complemento critérios de Avaliação do Pavimento	
Conceito	Descrição
Ótimo	Inexistência de defeitos
Bom	Defeitos superficiais (trinca, buraco, remendo) pouco aparentes e tratado como ocorrência localizada
Regular	Apresente poucos remendos, e necessita de tapa-buraco ocasionalmente. Defeitos superficiais ainda pouco aparentes e defeitos de base em poucos pontos localizados
Mau	Muitos remendos e poucos panos, precisando de tapa-buraco constante. Pontos localizados apresentando afundamento ou necessidade de reconfeção da base
Péssimo	Existência de muitos remendos e panos, necessitando de tapa-buraco frequente indicando sua ineficácia. Muitos pontos localizados apresentando afundamento, desgaste do revestimento ou reconfeção da base

Sinalização Horizontal		
Conceito	Código	Descrição
Bom	B	Em boas condições. Boa retrorefletância.
Regular	R	Existente porém desgastada. Retrorefletância deficiente em alguns pontos
Mau	M	Inexistente ou em péssimas condições

Sinalização Vertical		
Conceito	Código	Descrição
Bom	B	Suficiente e em boas condições
Regular	R	Existente porém desgastada e necessitando a substituição de algumas placas
Mau	M	Inexistente ou em péssimas condições



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SERVIÇO DE GERÊNCIA DE PAVIMENTO

Condição da Conservação		
Conceito	Código	Descrição
Bom	B	Em boas condições
Regular	R	Poucos pontos insuficientes
Mau	M	Mais de 50% da extensão apresentando insuficiência

Na avaliação da conservação, observar basicamente os itens:

- Roçada
- Limpeza e condições da drenagem superficial
- Acostamento (condição, existência de degrau, etc)

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
01	OUTROS	010EMG0005	1	Belo Horizonte (Ter Rod) - Venda Nova (Viaduto Vilarinho)	D	0,000	13,700	13,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	OUTROS	010EMG0005	1	Belo Horizonte (Ter Rod) - Venda Nova (Viaduto Vilarinho)	E	0,000	13,700	13,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	DERMG	010EMG0020	1	Venda Nova (Viaduto Vilarinho) - Entr MG433 (p/ Santa Luzia)	D	13,700	14,700	1,000	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
01	DERMG	010EMG0020	1	Venda Nova (Viaduto Vilarinho) - Entr MG433 (p/ Santa Luzia)	E	13,700	14,700	1,000	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
01	DERMG	010EMG0040	1	Entr MG433 (p/ Santa Luzia) - Entr MG424 (p/ P Leopoldo)	D	14,700	19,100	4,400	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
01	DERMG	010EMG0040	1	Entr MG433 (p/ Santa Luzia) - Entr MG424 (p/ P Leopoldo)	E	14,700	19,100	4,400	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
01	DERMG	010EMG0060	1	Entr MG424 (p/ P Leopoldo) - Entr p/ Vespasiano	D	19,100	27,000	7,900	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
01	DERMG	010EMG0060	1	Entr MG424 (p/ P Leopoldo) - Entr p/ Vespasiano	E	19,100	27,000	7,900	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
01	DERMG	010EMG0080	1	Entr p/ Vespasiano - Entr p/ Aeroporto de Confins	D	27,000	31,300	4,300	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
01	DERMG	010EMG0080	1	Entr p/ Vespasiano - Entr p/ Aeroporto de Confins	E	27,000	31,300	4,300	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
01	DERMG	010EMG0100	1	Entr p/ Aeroporto de Confins - Lagoa Santa	D	31,300	33,000	1,700	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
01	DERMG	010EMG0100	1	Entr p/ Aeroporto de Confins - Lagoa Santa	E	31,300	33,000	1,700	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
01	OUTROS	010EMG0105	1	Lagoa Santa - Lagoa Santa	A	33,000	38,900	5,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	DERMG	010EMG0105	2	Lagoa Santa - Lagoa Santa	A	38,900	42,000	3,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	010EMG0120	1	Lagoa Santa - Entr p/ Lapinha (Campinho)	A	42,000	44,600	2,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	010EMG0140	1	Entr p/ Lapinha (Campinho) - Rio das Velhas	A	44,600	46,200	1,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	010EMG0160	1	Rio das Velhas - Entr p/ Jaboticatubas A	A	46,200	48,000	1,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	010EMG0180	1	Entr p/ Jaboticatubas A - Entr p/ Baldim	A	48,000	68,800	20,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	010EMG0200	1	Entr p/ Baldim - São José do Almeida	A	68,800	70,000	1,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	010EMG0220	1	São José do Almeida - Entr p/ Jaboticatubas B	A	70,000	75,700	5,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	010EMG0240	1	Entr p/ Jaboticatubas B - Rio Cipó	A	75,700	95,000	19,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	010EMG0260	1	Rio Cipó - Serra do Cipó (Ponte Rio Vacaria)	A	95,000	99,700	4,700	PAV	em obra	em obra	em obra	em obra	bom
01	OUTROS	020EMG0005	1	Belo Horizonte (Ter Rod) - Bairro Tupi	D	0,000	9,900	9,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
01	OUTROS	020EMG0005	1	Belo Horizonte (Ter Rod) - Bairro Tupi	E	0,000	9,900	9,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	OUTROS	020EMG0010	1	Bairro Tupi - Km 15,8	D	9,900	11,000	1,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	OUTROS	020EMG0010	1	Bairro Tupi - Km 15,8	E	9,900	11,000	1,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	DERMG	020EMG0010	2	Bairro Tupi - Km 15,8	D	11,000	15,900	4,900	PAV	bom	bom	regular	regular	bom
01	DERMG	020EMG0010	2	Bairro Tupi - Km 15,8	E	11,000	15,900	4,900	PAV	bom	bom	regular	regular	bom
01	OUTROS	020EMG0020	1	Km 15,8 - Santa Luzia	D	15,900	21,400	5,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	OUTROS	020EMG0020	1	Km 15,8 - Santa Luzia	E	15,900	21,400	5,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	OUTROS	020EMG0025	1	Santa Luzia - Santa Luzia	A	21,400	26,700	5,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	OUTROS	020EMG0040	1	Santa Luzia - Entr p/ Taquaraçu de Minas	A	26,700	29,000	2,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	DERMG	020EMG0040	2	Santa Luzia - Entr p/ Taquaraçu de Minas	A	29,000	37,400	8,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	020EMG0060	1	Entr p/ Taquaraçu de Minas - Entr p/ Taquaraçu de Baixo	A	37,400	49,200	11,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	020EMG0080	1	Entr p/ Taquaraçu de Baixo - Jaboticatubas	A	49,200	62,000	12,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	OUTROS	030EMG0005	1	Belo Horizonte (Ter Rod) - Viaduto Rfisa (Águas Claras)	D	0,000	10,000	10,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	OUTROS	030EMG0005	1	Belo Horizonte (Ter Rod) - Viaduto Rfisa (Águas Claras)	E	0,000	10,000	10,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	DERMG	030EMG0025	1	Viaduto Rfisa (Águas Claras) - Entr p/ Nova Lima	D	10,000	18,900	8,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	030EMG0025	1	Viaduto Rfisa (Águas Claras) - Entr p/ Nova Lima	E	10,000	18,900	8,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	030EMG0040	1	Entr p/ Nova Lima - Entr p/ Raposos	A	18,900	26,500	7,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	030EMG0060	1	Entr p/ Raposos - Honório Bicalho	A	26,500	30,000	3,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	030EMG0080	1	Honório Bicalho - Rio Acima	A	30,000	39,400	9,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdicção	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
01	OUTROS	030EMG0085	1	Rio Acima - Rio Acima	A	39,400	42,900	3,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	OUTROS	030EMG0120	1	Entr BR356 (p/ Ouro Preto) - Itabirito	A	64,200	64,300	0,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	OUTROS	030EMG0125	1	Itabirito - Itabirito	A	64,300	71,000	6,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	DERMG	030EMG0140	1	Itabirito - Entr p/ São Gonçalo do Baçõ	A	71,000	75,000	4,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	OUTROS	040EMG0005	1	Belo Horizonte (Ter Rod) - Barreiro	D	0,000	13,500	13,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	OUTROS	040EMG0005	1	Belo Horizonte (Ter Rod) - Barreiro	E	0,000	13,500	13,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	OUTROS	040EMG0020	1	Barreiro - Ibirité	A	13,500	18,500	5,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	DERMG	040EMG0020	2	Barreiro - Ibirité	A	18,500	21,100	2,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	OUTROS	040EMG0020	3	Barreiro - Ibirité	A	21,100	23,300	2,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	DERMG	040EMG0025	1	Ibirité - Ibirité	A	23,300	25,500	2,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	040EMG0040	1	Ibirité - Sarzedo	A	25,500	32,400	6,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	OUTROS	040EMG0047	1	Sarzedo - Sarzedo	A	32,400	35,400	3,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	DERMG	040EMG0060	1	Sarzedo - Mário Campos	A	35,400	40,600	5,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	OUTROS	040EMG0067	1	Mário Campos - Mário Campos	A	40,600	43,400	2,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	DERMG	040EMG0080	1	Mário Campos - BRumadinho	A	43,400	52,600	9,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	OUTROS	040EMG0085	1	Brumadinho - BRumadinho	A	52,600	55,700	3,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	DERMG	040EMG0160	1	Crucilândia - Entr BR381 (Itaguara)	A	100,600	121,100	20,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

egião	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
01	OUTROS	050EMG0005	1	Belo Horizonte (Ter Rod) - Entr BR381 (Betim)	D	0,000	35,900	35,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	OUTROS	050EMG0005	1	Belo Horizonte (Ter Rod) - Entr BR381 (Betim)	E	0,000	35,900	35,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	OUTROS	050EMG0015	1	Entr BR381 (Betim) - Ponte do Açude (Betim)	A	35,900	43,400	7,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	OUTROS	050EMG0020	1	Ponte do Açude (Betim) - Entr MG060 (Vianópolis)	A	43,400	48,500	5,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	OUTROS	050EMG0025	1	Entr MG060 (Vianópolis) - Entr BR262 (Div 01/03 CRG)	A	48,500	52,500	4,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	DERMG	050EMG0025	2	Entr MG060 (Vianópolis) - Entr BR262 (Div 01/03 CRG)	A	52,500	57,600	5,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	060EMG0020	1	Entr MG050 (Vianópolis) - Entr MG432 (p/ Caracóis)	A	48,500	70,700	22,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	060EMG0040	1	Entr MG432 (p/ Caracóis) - Esmeraldas	A	70,700	71,400	0,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	238EMG0205	1	Jequitibá - Jequitibá	A	0,000	0,800	0,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	238EMG0220	1	Jequitibá - Núcleo João Pinheiro	A	0,800	11,000	10,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	238EMG0240	1	Núcleo João Pinheiro - Entr p/ Funilândia	A	11,000	30,000	19,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	238EMG0260	1	Entr p/ Funilândia - Sete Lagoas	A	30,000	33,000	3,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	OUTROS	238EMG0265	1	Sete Lagoas - Entr BR040 (Div 01/03 CRG)	A	33,000	43,500	10,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	DERMG	262CMG0490	1	Caeté (Div 12/01 CRG) - Entr MG437 (Sabará)	A	296,100	316,100	20,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	OUTROS	262CMG0490	2	Caeté (Div 12/01 CRG) - Entr MG437 (Sabará)	A	316,100	320,000	3,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	OUTROS	262CMG0495	1	Entr MG437 (Sabará) - Sabará	A	320,000	321,800	1,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	DERMG	262CMG0510	1	Sabará - Entr p/ Bairro Nações Unidas	A	321,800	324,800	3,000	DUP	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	262CMG0510	2	Sabará - Entr p/ Bairro Nações Unidas	A	324,800	327,700	2,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	262CMG0514	1	Entr p/ Bairro Nações Unidas - Entr Av J Cândido da Silveira	A	327,700	328,500	0,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	262CMG0514	2	Entr p/ Bairro Nações Unidas - Entr Av J Cândido da Silveira	A	328,500	330,400	1,900	DUP	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	262CMG0514	3	Entr p/ Bairro Nações Unidas - Entr Av J Cândido da Silveira	A	330,400	332,800	2,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	262CMG0520	1	Entr Av J Cândido da Silveira - Entr BR381 A (Anel Viário B H)	A	332,800	334,700	1,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	323EMG0200	1	Entr MG238 (Jequitibá) - Entr p/ Baldim	A	0,000	9,100	9,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	323EMG0240	1	Entr p/ Baldim - Entr MG010 (Almeida)	A	9,100	34,900	25,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
01	DNIT	356BMG0010	1	Entr Avenida Contorno - Entr MG030 (Nova Lima) (Trecho Urbano)	D	0,000	4,700	4,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	DNIT	356BMG0010	1	Entr Avenida Contorno - Entr MG030 (Nova Lima) (Trecho Urbano)	E	0,000	4,700	4,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	DERMG	356BMG0022	1	Entr MG030 (Nova Lima) (Trecho Urbano) - Entr BR040(A) (Anel Rodoviário de	D	4,700	7,900	3,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	356BMG0022	1	Entr MG030 (Nova Lima) (Trecho Urbano) - Entr BR040(A) (Anel Rodoviário de	E	4,700	7,900	3,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	424EMG0200	1	Entr MG010 (P / Confins) - Entr p/ São José da Lapa	D	0,000	7,300	7,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	424EMG0200	1	Entr MG010 (P / Confins) - Entr p/ São José da Lapa	E	0,000	7,300	7,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	424EMG0220	1	Entr p/ São José da Lapa - Entr p/ Dr Lund	D	7,300	15,000	7,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	424EMG0220	1	Entr p/ São José da Lapa - Entr p/ Dr Lund	E	7,300	15,000	7,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	424EMG0240	1	Entr p/ Dr Lund - Entr p/ Confins	D	15,000	16,000	1,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	424EMG0240	1	Entr p/ Dr Lund - Entr p/ Confins	E	15,000	16,000	1,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	424EMG0260	1	Entr p/ Confins - Entr p/ Pedro Leopoldo	D	16,000	19,900	3,900	PAV	regular	regular	regular	regular	bom
01	DERMG	424EMG0260	1	Entr p/ Confins - Entr p/ Pedro Leopoldo	E	16,000	19,900	3,900	PAV	regular	regular	regular	regular	bom
01	DERMG	424EMG0280	1	Entr p/ Pedro Leopoldo - Matozinhos	A	19,900	25,000	5,100	PAV	bom	regular	regular	regular	bom
01	OUTROS	424EMG0285	1	Matozinhos - Matozinhos	A	25,000	30,200	5,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	DERMG	424EMG0300	1	Matozinhos - Prudente de Moraes	A	30,200	41,000	10,800	PAV	bom	regular	regular	regular	bom
01	DERMG	424EMG0305	1	Prudente de Moraes - Prudente de Moraes	A	41,000	44,000	3,000	PAV	bom	regular	regular	regular	bom
01	DERMG	424EMG0320	1	Prudente de Moraes - Sete Lagoas	A	44,000	49,000	5,000	PAV	bom	regular	regular	regular	bom
01	OUTROS	424EMG0325	1	Sete Lagoas - Entr BR040 (Sete Lagoas)	A	49,000	58,200	9,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	OUTROS	432EMG0200	1	Entr BR040 - Entr p/ Nossa Fazenda	A	0,000	2,700	2,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	DERMG	432EMG0220	1	Entr p/ Nossa Fazenda - Entr LMG808 (Caracóis)	A	2,700	13,800	11,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	432EMG0240	1	Entr LMG808 (Caracóis) - Entr MG060	A	13,800	22,800	9,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	433EMG0200	1	Entr MG010 (p/ Jôquei Clube) - Bairro São Benedito	A	0,000	0,500	0,500	DUP	bom	regular	regular	regular	bom
01	OUTROS	433EMG0210	1	Bairro São Benedito - Bairro São Benedito	D	0,500	4,000	3,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
01	OUTROS	433EMG0210	1	Bairro São Benedito - Bairro São Benedito	E	0,500	4,000	3,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	OUTROS	433EMG0220	1	Bairro São Benedito - Santa Luzia	A	4,000	9,400	5,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	DERMG	437EMG0205	1	Entr MGC262 (Sabará) - Albert Scharlé (Sabará)	A	0,000	3,000	3,000	PAV	regular	regular	regular	regular	regular
01	OUTROS	437EMG0260	1	Nova Lima - Entr MG030 (Nova Lima)	A	14,000	19,000	5,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	OUTROS	440EMG0200	1	Entr BR356 (Cachoeira do Campo) - Cachoeira do Campo	A	0,000	1,000	1,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	DERMG	440EMG0220	1	Cachoeira do Campo - Santo Antônio do Leite	A	1,000	6,000	5,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	442EMG0200	1	Entr BR040 (p/ Congonhas) - Belo Vale	A	0,000	22,500	22,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	800LMG0050	1	Entr MG010 - Aeroporto de Confins	D	0,000	8,100	8,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	800LMG0050	1	Entr MG010 - Aeroporto de Confins	E	0,000	8,100	8,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	800LMG0100	1	Aeroporto de Confins - Entr MG424	A	8,100	15,600	7,500	DUP	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	806LMG0020	1	Justinópolis - Entr p/ Presídio Dutra Ladeira	A	0,000	7,700	7,700	PAV	em obra	em obra	em obra	em obra	bom
01	DERMG	806LMG0040	1	Entr p/ Presídio Dutra Ladeira - Ribeirão das Neves	A	7,700	9,000	1,300	PAV	em obra	em obra	em obra	em obra	bom
01	OUTROS	806LMG0055	1	Ribeirão das Neves - Ribeirão das Neves	A	9,000	11,800	2,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	OUTROS	806LMG0055	2	Ribeirão das Neves - Ribeirão das Neves	A	11,800	14,000	2,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	OUTROS	806LMG0070	1	Ribeirão das Neves - Entr BR040	A	14,000	14,300	0,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	DERMG	807LMG0020	1	Jequitibá - Santana de Pirapama (Div 01/09 CRG)	A	0,000	38,800	38,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	808LMG0020	1	Contagem - Nova Contagem	D	0,000	8,000	8,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	808LMG0020	1	Contagem - Nova Contagem	E	0,000	8,000	8,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	808LMG0040	1	Nova Contagem - Entr MG432(Caracóis)	A	8,000	21,700	13,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	813LMG0010	1	Entr BR040 - Piedade do Paraopeba	A	0,000	7,400	7,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
01	OUTROS	813LMG0010	2	Entr BR040 - Piedade do Paraopeba	A	7,400	9,000	1,600	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
01	OUTROS	813LMG0030	1	Piedade do Paraopeba - Entr MG040	A	9,000	12,000	3,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	OUTROS	813LMG0030	2	Piedade do Paraopeba - Entr MG040	A	12,000	21,000	9,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	DERMG	816LMG0010	1	Entr MG010 (Serra do Cipó) - Santana do Riacho	A	0,000	26,700	26,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	825LMG0020	1	Entr BR040 - Moeda	A	0,000	16,100	16,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	831LMG0020	1	Entr BR381 - Rio Manso	A	0,000	16,000	16,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	OUTROS	831LMG0040	1	Rio Manso - Entr MG040 (Bonfim)	A	16,000	16,600	0,600	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	DERMG	831LMG0040	2	Rio Manso - Entr MG040 (Bonfim)	A	16,600	25,000	8,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	OUTROS	831LMG0060	1	Entr MG040 (Bonfim) - Piedade Dos Gerais	A	25,000	26,300	1,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	DERMG	831LMG0060	2	Entr MG040 (Bonfim) - Piedade Dos Gerais	A	26,300	43,000	16,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	OUTROS	900VIA0185	1	Entr LMG800 (Acesso Aitn) - LMG800	A	0,000	1,600	1,600	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	OUTROS	900VIA0186	1	Entr LMG 800 (Acesso Aitn) - Entr LMG0187	A	0,000	1,200	1,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	OUTROS	900VIA0187	1	Entr 900Via0186 - LMG800	A	0,000	0,900	0,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	OUTROS	900VIA0188	1	Entr 900Via0186 - LMG800	A	0,000	0,900	0,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
01	DERMG	900AMG0105	1	Entr MG424 (Prudente de Moraes) - Funilândia	A	0,000	16,500	16,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	900AMG0115	1	Entr MG010 (Campinho) - Gruta da Lapinha	A	0,000	6,000	6,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	900AMG0130	1	Entr MG433 (Santa Luzia) - Frimisa	A	0,000	2,000	2,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	900AMG0140	1	Entr MG030 (p/ Raposos) - Nova Lima	A	0,000	2,000	2,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	900AMG0145	1	Entr BR381 - Santa Luzia	A	0,000	10,400	10,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	900AMG0150	1	Entr MG030 - Raposos	A	0,000	6,200	6,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	900AMG0155	1	Entr BR381 - Mário Campos	A	0,000	6,400	6,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	900AMG0160	1	Entr BR040 - São Sebastião das Águas Claras	A	0,000	7,600	7,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	900AMG0165	1	Entr BR040 - Penitenciária de Ribeirão das Neves	A	0,000	4,500	4,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
01	DERMG	900AMG0170	1	Entr MG424 (Matozinhos) - Capim BRanco	A	0,000	7,000	7,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdicção	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
02	DERMG	010EMG0280	1	Serra do Cipó (Ponte Rio Vacaria) - Alto do Palácio	A	99,700	114,000	14,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
02	DERMG	010EMG0300	1	Alto do Palácio - Entr MG232 (p/ Morro do Pilar)	A	114,000	127,500	13,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
02	DERMG	010EMG0320	1	Entr MG232 (p/ Morro do Pilar) - Biquinha	A	127,500	142,000	14,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
02	DERMG	010EMG0340	1	Biquinha - Três Barras	A	142,000	148,700	6,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
02	DERMG	010EMG0360	1	Três Barras - Conceição do Mato Dentro	A	148,700	162,700	14,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
02	OUTROS	010EMG0365	1	Conceição do Mato Dentro - Conceição do Mato Dentro	A	162,700	166,000	3,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
02	DERMG	117EMG0220	1	Rio Itamarandiba (Div 38/02 CRG) - Entr p/ Coluna	A	32,500	50,400	17,900	PAV	bom	bom	mau	regular	regular
02	DERMG	117EMG0240	1	Entr p/ Coluna - Entr p/ São José do Jacuri	A	50,400	54,700	4,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
02	OUTROS	117EMG0305	1	Paulistas - Paulistas	A	82,000	84,200	2,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
02	DERMG	117EMG0320	1	Paulistas - Comercinho	A	84,200	103,000	18,800	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
02	DERMG	117EMG0340	1	Comercinho - São João Evangelista	A	103,000	109,600	6,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
02	OUTROS	117EMG0355	1	São João Evangelista - Entr MGC120 (S João Evangelista)	A	109,600	113,000	3,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
02	DERMG	120CMG0100	1	Entr p/ M Dos Homens (Div 38/02 CRG) - Entr BR451(B)/MG416 (p/ São P. do Suaçuí)	A	219,100	228,500	9,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
02	DERMG	120CMG0105	1	Entr BR451(B)/MG416 (p/ São P. do Suaçuí) - Entr p/ São José do Jacuri	A	228,500	230,000	1,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
02	DERMG	120CMG0110	1	Entr p/ São José do Jacuri - Entr p/ São Pedro do Suaçuí	A	230,000	232,300	2,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
02	DERMG	120CMG0116	1	Entr p/ São Pedro do Suaçuí - Ribeirão das Araras	A	232,300	235,200	2,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
02	DERMG	120CMG0122	1	Ribeirão das Araras - Entr MG314 (p/ Peçanha)	A	235,200	256,300	21,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
02	DERMG	120CMG0130	1	Entr MG314 (p/ Peçanha) - Entr p/ Néelson de Sena	A	256,300	259,300	3,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
02	DERMG	120CMG0132	1	Entr p/ Néelson de Sena - São João Evangelista	A	259,300	262,300	3,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
02	OUTROS	120CMG0135	1	São João Evangelista - São João Evangelista	A	262,300	265,000	2,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
02	DERMG	120BMG0130	1	Entr MG314 (São João Evangelista) - Entr BR259 (Guanhães)	A	265,000	300,000	35,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
02	DERMG	120BMG0150	1	Entr BR259 (Guanhães) - Entr MG229 (p/ Senhora do Porto)	A	300,000	324,500	24,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
02	DERMG	120BMG0170	1	Entr MG229 (p/ Senhora do Porto) - Entr MG232 (p/ Carmesia)	A	324,500	349,400	24,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
02	OUTROS	229EMG0205	1	Entr BR120 (Senhora do Porto) - Senhora do Porto	A	0,000	1,400	1,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
02	OUTROS	229EMG0225	1	Dom Joaquim - Dom Joaquim	A	25,100	28,000	2,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
02	DERMG	229EMG0240	1	Dom Joaquim - Entr MG010 (Sapo)	A	28,000	45,200	17,200	PAV	bom	ótimo	regular	bom	regular

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

egião	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
02	OUTROS	232EMG0315	1	Dores de Guanhães - Dores de Guanhães	A	105,400	107,000	1,600	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
02	DERMG	232EMG0318	1	Dores de Guanhães - Entr BR120 A	A	107,000	120,800	13,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
02	DERMG	259CMG0210	1	Entr MG314 (Div 23/02 CRG) - Entr p/ São Geraldo da Piedade	A	211,900	223,000	11,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
02	DERMG	259CMG0211	1	Entr p/ São Geraldo da Piedade - Sardoá	A	223,000	230,200	7,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
02	OUTROS	259CMG0212	1	Sardoá - Sardoá	A	230,200	231,000	0,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
02	DERMG	259CMG0213	1	Sardoá - Santa Efigênia de Minas	A	231,000	241,300	10,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
02	OUTROS	259CMG0215	1	Santa Efigênia de Minas - Santa Efigênia de Minas	A	241,300	242,000	0,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
02	DERMG	259CMG0217	1	Santa Efigênia de Minas - Gonzaga	A	242,000	249,600	7,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
02	OUTROS	259CMG0219	1	Gonzaga - Gonzaga	A	249,600	250,900	1,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
02	DERMG	259CMG0220	1	Gonzaga - Divinolândia de Minas	A	250,900	268,600	17,700	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
02	OUTROS	259CMG0221	1	Divinolândia de Minas - Divinolândia de Minas	A	268,600	270,700	2,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
02	DERMG	259CMG0222	1	Divinolândia de Minas - Entr p/ Açucena	A	270,700	276,600	5,900	PAV	bom	regular	regular	regular	regular
02	DERMG	259CMG0223	1	Entr p/ Açucena - Virgíópolis	A	276,600	279,000	2,400	PAV	bom	bom	bom	regular	bom
02	OUTROS	259CMG0225	1	Virgíópolis - Virgíópolis	A	279,000	282,000	3,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
02	DERMG	259CMG0226	1	Virgíópolis - Entr p/ Correntinho	A	282,000	289,400	7,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
02	DERMG	259CMG0227	1	Entr p/ Correntinho - Ponte de Pedra	A	289,400	297,600	8,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
02	DERMG	259CMG0228	1	Ponte de Pedra - Entr BR120 (Guanhães)	A	297,600	311,200	13,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
02	OUTROS	259CMG0229	1	Entr BR120 (Guanhães) - Guanhães	A	311,200	314,000	2,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
02	DERMG	259CMG0230	1	Guanhães - Sabinópolis (Div 08CRG)	A	314,000	331,900	17,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
02	DERMG	314EMG0200	1	Entr MGC120 (São J Evangelista) - Cantagalo	A	0,000	8,400	8,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
02	OUTROS	314EMG0205	1	Cantagalo - Cantagalo	A	8,400	11,500	3,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
02	DERMG	314EMG0220	1	Cantagalo - Peçanha	A	11,500	17,200	5,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
02	OUTROS	314EMG0225	1	Peçanha - Entr MG416 (Peçanha)	A	17,200	17,600	0,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
02	DERMG	314EMG0300	1	Entr p/ Virgolândia - Coroaci	A	57,700	66,700	9,000	PAV	bom	bom	regular	bom	regular
02	OUTROS	314EMG0305	1	Coroaci - Coroaci	A	66,700	67,800	1,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
02	DERMG	314EMG0320	1	Coroaci - Povoado Dos Procópios	A	67,800	77,300	9,500	PAV	bom	bom	regular	bom	mau
02	DERMG	314EMG0340	1	Povoado Dos Procópios - Conceição de Tronqueiras	A	77,300	83,100	5,800	PAV	bom	bom	regular	bom	regular
02	OUTROS	314EMG0345	1	Conceição de Tronqueiras - Conceição de Tronqueiras	A	83,100	84,600	1,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
02	DERMG	314EMG0360	1	Conceição de Tronqueiras - Entr MGC259 (p/ Gov Valadares)	A	84,600	86,100	1,500	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
02	DERMG	416EMG0200	1	Entr MGC120 (p/ Guanhães) - São Pedro do Suaçuí	A	0,000	2,400	2,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
02	OUTROS	416EMG0205	1	São Pedro do Suaçuí - São Pedro do Suaçuí	A	2,400	3,400	1,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
02	OUTROS	416EMG0245	1	Peçanha - Entr MG314 (Peçanha)	A	26,900	28,600	1,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
02	DERMG	505LMG0020	1	Entr MGC259 - Entr LMG758	A	0,000	6,100	6,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
02	DERMG	736LMG0020	1	Entr MGC120 - Entr p/ São José do Jacuri A	A	0,000	12,200	12,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
02	DERMG	736LMG0030	1	Entr p/ São José do Jacuri A - Entr p/ São José do Jacuri B	A	12,200	17,800	5,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
02	DERMG	736LMG0040	1	Entr p/ São José do Jacuri B - Entr MG117 (p/ Coluna)	A	17,800	36,400	18,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
02	DERMG	744LMG0075	1	Virgolândia (Div 23/02 CRG) - Entr MG314	A	45,400	59,700	14,300	PAV	mau	péssimo	mau	bom	regular
02	DERMG	750LMG0020	1	Entr MGC259 - São Geraldo da Piedade	A	0,000	10,100	10,100	PAV	bom	bom	regular	bom	regular
02	DERMG	752LMG0010	1	Rio Vermelho - Materlândia	A	0,000	27,200	27,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
02	DERMG	752LMG0020	1	Materlândia - Sabinópolis	A	27,200	57,000	29,800	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
02	DERMG	780LMG0005	1	Entr MGC259 - Entr p/ Correntinho	A	0,000	17,000	17,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
02	DERMG	780LMG0010	1	Entr p/ Correntinho - Entr BR120	A	17,000	22,600	5,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
02	DERMG	900AMG0210	1	Entr LMG736 - São José do Jacuri	A	0,000	4,300	4,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
02	DERMG	900AMG0215	1	Entr LMG736 - São José do Jacuri	A	0,000	0,600	0,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
02	DERMG	900AMG0220	1	Entr MG117 - Frei Lagonegro	A	0,000	10,000	10,000	PAV	bom	bom	regular	regular	regular

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

egião	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	signal.horizantal	signal.vertical	conservação
03	OUTROS	050EMG0040	1	Entr BR262 (Div 01/03 CRG) - Mateus Leme	A	57,600	64,900	7,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
03	OUTROS	050EMG0045	1	Mateus Leme - Mateus Leme	A	64,900	69,400	4,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
03	OUTROS	050EMG0060	1	Mateus Leme - Entr MG431 (Itaúna)	A	69,400	86,500	17,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
03	OUTROS	050EMG0085	1	Entr MG431 (Itaúna) - Ribeirão Gorduras (Itaúna)	A	86,500	92,200	5,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
03	OUTROS	050EMG0100	1	Ribeirão Gorduras (Itaúna) - Posto de Pesagem	A	92,200	110,000	17,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
03	OUTROS	050EMG0120	1	Posto de Pesagem - Entr MG430 (p/ Igaratinga)	A	110,000	115,500	5,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
03	OUTROS	050EMG0140	1	Entr MG430 (p/ Igaratinga) - Entr p/ Icarai (Divinópolis)	A	115,500	121,000	5,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
03	OUTROS	050EMG0145	1	Entr p/ Icarai (Divinópolis) - Entr BR494 A (Divinópolis)	A	121,000	126,500	5,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
03	DERMG	060EMG0045	1	Esmeraldas - Esmeraldas (Div 01/03 CRG)	A	71,400	72,400	1,000	PAV	bom	regular	regular	regular	bom
03	DERMG	060EMG0050	1	Esmeraldas (Div 01/03 CRG) - Km 77,2	A	72,400	84,400	12,000	PAV	regular	regular	regular	regular	regular
03	OUTROS	060EMG0055	1	São José da Varginha - São José da Varginha	A	111,400	113,200	1,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
03	DERMG	060EMG0060	1	São José da Varginha - Entr MG431 (p/ Pará de Minas)	A	113,200	113,800	0,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	DERMG	060EMG0080	1	Entr MG431 (p/ Pará de Minas) - Entr p/ Soledade	A	113,800	119,300	5,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	DERMG	060EMG0100	1	Entr p/ Soledade - Entr p/ Pequi	A	119,300	127,300	8,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	DERMG	060EMG0120	1	Entr p/ Pequi - Entr MG238 (p/ Cach da Prata)	A	127,300	138,100	10,800	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	DERMG	060EMG0140	1	Entr MG238 (p/ Cach da Prata) - Entr p/ Maravilhas	A	138,100	141,100	3,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	DERMG	060EMG0160	1	Entr p/ Maravilhas - Entr p/ Catita	A	141,100	144,200	3,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	DERMG	060EMG0180	1	Entr p/ Catita - Papagaios	A	144,200	152,100	7,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
03	OUTROS	060EMG0185	1	Papagaios - Papagaios	A	152,100	155,400	3,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
03	DERMG	238EMG0280	1	Entr BR040 (Div 01/03 CRG) - Entr p/ Esmeraldas	A	43,500	58,000	14,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
03	DERMG	238EMG0300	1	Entr p/ Esmeraldas - Entr p/ Inhaúma	A	58,000	58,700	0,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
03	DERMG	238EMG0320	1	Entr p/ Inhaúma - Cachoeira da Prata	A	58,700	65,000	6,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
03	OUTROS	238EMG0335	1	Cachoeira da Prata - Cachoeira da Prata	A	65,000	69,100	4,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
03	DERMG	238EMG0340	1	Cachoeira da Prata - Córrego Bom Jardim	A	69,100	76,000	6,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
03	DERMG	238EMG0360	1	Córrego Bom Jardim - Rio Paraopeba	A	76,000	85,000	9,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
03	DERMG	238EMG0380	1	Rio Paraopeba - Rio Vermelho	A	85,000	91,900	6,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
03	DERMG	238EMG0400	1	Rio Vermelho - Entr MG060 (Maravilhas)	A	91,900	97,600	5,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
03	DERMG	252EMG0200	1	Entr MG430 (p/ Igaratinga) - São Gonçalo do Pará	A	0,000	9,800	9,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
03	OUTROS	252EMG0205	1	São Gonçalo do Pará - São Gonçalo do Pará	A	9,800	11,800	2,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
03	DERMG	252EMG0260	1	Entr BR494 - Perdígão	A	24,300	42,500	18,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	OUTROS	252EMG0265	1	Perdígão - Perdígão	A	42,500	43,600	1,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
03	DERMG	252EMG0280	1	Perdígão - Araújo (Div 03/20 CRG)	A	43,600	52,000	8,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	DERMG	352BMG0315	1	Ponte S/ Rio Pará - Entr MG423(A) (Pitangui)	A	428,600	445,800	17,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
03	DERMG	352BMG0330	1	Entr MG423(A) (Pitangui) - Entr MG423(B)	A	445,800	459,800	14,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	DERMG	352BMG0331	1	Entr MG423(B) - Entr BR262 (Pará de Minas)	A	459,800	506,300	46,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	DERMG	423EMG0200	1	Entr BR262 - Entr p/ Conceição do Pará	A	0,000	14,800	14,800	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	DERMG	423EMG0205	1	Entr p/ Conceição do Pará - Entr BR352 A (Brumado)	A	14,800	21,700	6,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	OUTROS	423EMG0300	1	Entr MG060 (Papagaios) - Papagaios	A	67,000	67,500	0,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
03	DERMG	430EMG0200	1	Entr BR262 (p/ Pará de Minas) - Entr p/ Igaratinga	A	0,000	6,000	6,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
03	DERMG	430EMG0260	1	Entr MG252 - Entr MG050 (p/ Divinópolis)	A	25,700	27,700	2,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
03	DERMG	431EMG0200	1	Entr MG060 - Entr p/ Conquista	A	0,000	1,700	1,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
03	DERMG	431EMG0220	1	Entr p/ Conquista - Entr BR352 (Pará de Minas)	A	1,700	15,700	14,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
03	OUTROS	431EMG0225	1	Entr BR352 (Pará de Minas) - Entr BR262 A (Pará de Minas)	A	15,700	22,300	6,600	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
03	DERMG	431EMG0260	1	Entr BR262 B (p/ Araxá) - Entr MG050	A	23,300	45,900	22,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
03	DERMG	431EMG0280	1	Entr MG050 - Entr p/ Itaúna	A	45,900	50,400	4,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	DERMG	431EMG0300	1	Entr p/ Itaúna - Entr p/ Itatiaiuçu	A	50,400	71,800	21,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	DERMG	431EMG0320	1	Entr p/ Itatiaiuçu - Entr BR381 (p/ Carmópolis)	A	71,800	77,300	5,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

Região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	Descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
03	DNIT	494BMG0045	1	Entr MG050(A) - Entr MG050(B) (p/ Divinópolis)	D	30,400	35,400	5,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
03	DNIT	494BMG0045	1	Entr MG050(A) - Entr MG050(B) (p/ Divinópolis)	E	30,400	35,400	5,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
03	DERMG	801LMG0025	1	Leandro Ferreira - Leandro Ferreira	A	0,000	0,200	0,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
03	DERMG	801LMG0040	1	Leandro Ferreira - Entr BR262	A	0,200	17,200	17,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
03	DERMG	818LMG0020	1	Entr BR262 - Entr p/ Florestal	A	0,000	6,700	6,700	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	DERMG	818LMG0040	1	Entr p/ Florestal - Entr p/ Gameleira	A	6,700	12,400	5,700	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	DERMG	818LMG0060	1	Entr p/ Gameleira - Entr p/ Ribeirão do Ouro	A	12,400	14,700	2,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	DERMG	818LMG0080	1	Entr p/ Ribeirão do Ouro - Entr p/ Floresta	A	14,700	15,900	1,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	DERMG	818LMG0100	1	Entr p/ Floresta - Entr p/ Cachoeira da Alma	A	15,900	17,100	1,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	DERMG	818LMG0120	1	Entr p/ Cachoeira da Alma - Entr p/ Tavares	A	17,100	20,600	3,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	DERMG	818LMG0140	1	Entr p/ Tavares - Entr BR352 (Contorno P Minas)	A	20,600	28,600	8,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	OUTROS	818LMG0160	1	Entr BR352 (Contorno P Minas) - Pará de Minas	A	28,600	32,700	4,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
03	DERMG	819LMG0010	1	Conceição do Pará - Santuário	A	0,000	3,100	3,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	DERMG	821LMG0030	1	Entr MG050 (Mateus Leme) - Vila Serra Azul	A	0,000	13,300	13,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	DERMG	900AMG0305	2	Entr BR352 (Pitangui) - Velho da Taipá (Rio Pará)	A	0,000	4,000	4,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	DERMG	900AMG0305	1	Entr BR352 (Pitangui) - Velho da Taipá (Rio Pará)	A	0,000	0,000	0,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	DERMG	900AMG0310	1	Entr MG423 - Conceição do Pará	A	0,000	0,500	0,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	DERMG	900AMG0315	1	Entr BR352 - Onça de Pitangui	A	0,000	1,700	1,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
03	DERMG	900AMG0320	1	Entr BR262 - São Gonçalo do Pará	A	0,000	8,700	8,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
03	DERMG	900AMG0325	1	Entr MG060 - Maravilhas	A	0,000	0,600	0,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	DERMG	900AMG0330	1	Entr MG050 (São José Dos Salgados) - Carmo do Cajuru	A	0,000	11,900	11,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
03	DERMG	900AMG0335	1	Entr MG050 - Santo Antônio Dos Campos	A	0,000	5,800	5,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
03	DERMG	900AMG0340	1	Entr MG060 - Pequi	A	0,000	0,400	0,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	DERMG	900AMG0345	1	Carmo do Cajuru - Divinópolis	A	0,000	7,500	7,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
03	DERMG	900AMG0350	1	Cachoeira da Prata - Fortuna de Minas	A	0,000	3,500	3,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	DERMG	900AMG0360	1	Entr MG238 - Inhaúma	A	0,000	4,300	4,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
03	DERMG	900AMG0370	1	Entr BR262 (Nova Serrana) - Perdígão	A	0,000	15,000	15,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
03	DERMG	900AMG0375	1	Entr BR040 (Sete Lagoas) - Inhaúma	A	0,000	12,000	12,000	PAV	bom	regular	regular	regular	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
04	DERMG	030EMG0230	1	Km 106,4 (Div 01/04 CRG) - Entr MG443	A	107,400	111,000	3,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	030EMG0240	1	Entr MG443 - Entr BR040	A	111,000	115,900	4,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	129EMG0450	1	Ouro BRanco (Div 17/04 CRG) - Conselheiro Lafaiete	A	188,700	204,800	16,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	132EMG0200	1	Entr MGC482 (Catas Altas Noruega) - Lamim	A	0,000	10,100	10,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	132EMG0200	1	Entr MGC482 (Catas Altas Noruega) - Lamim	A	0,000	10,100	10,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	132EMG0205	1	Lamim - Entr MG275 A	A	10,100	13,100	3,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	132EMG0205	1	Lamim - Entr MG275 A	A	10,100	13,100	3,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	132EMG0207	1	Entr MG275 A - Entr MG275 B (Rio Espera)	A	13,100	20,800	7,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	132EMG0207	1	Entr MG275 A - Entr MG275 B (Rio Espera)	A	13,100	20,800	7,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	OUTROS	132EMG0210	1	Cipotânea - Cipotânea	A	35,000	37,500	2,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
04	OUTROS	132EMG0210	1	Cipotânea - Cipotânea	A	35,000	37,500	2,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
04	DERMG	132EMG0220	1	Cipotânea - Entr MG280	A	37,500	52,100	14,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	132EMG0220	1	Cipotânea - Entr MG280	A	37,500	52,100	14,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	132EMG0240	1	Entr MG280 - Alto Rio Doce (Div 05/04 CRG)	A	52,100	54,700	2,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	132EMG0240	1	Entr MG280 - Alto Rio Doce (Div 05/04 CRG)	A	52,100	54,700	2,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	OUTROS	132EMG0255	1	Alto Rio Doce (Div 05/04 CRG) - Alto Rio Doce	A	54,700	57,200	2,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
04	DERMG	132EMG0260	1	Alto Rio Doce - Entr MGC265 (p/ Desterro Melo)	A	57,200	79,400	22,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	OUTROS	135EMG0205	1	Barbacena (Ter Rod) - Barbacena	A	0,000	7,600	7,600	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
04	DERMG	135EMG0220	1	Barbacena - Entr p/ Sá Fortes	A	7,600	11,600	4,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	135EMG0240	1	Entr p/ Sá Fortes - Antônio Carlos	A	11,600	16,300	4,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	OUTROS	135EMG0245	1	Antônio Carlos - Antônio Carlos	A	16,300	17,800	1,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
04	DERMG	135EMG0260	1	Antônio Carlos - Curral Novo	A	17,800	30,400	12,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	135EMG0280	1	Curral Novo - Entr p/ Paraiso Garcia	A	30,400	45,200	14,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	OUTROS	135EMG0305	1	Bias Fortes - Bias Fortes	A	66,300	67,000	0,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
04	DERMG	155EMG0070	1	Jeceaba - Entr BR383	A	97,900	111,600	13,700	PAV	em obra	em obra	em obra	em obra	em obra
04	DERMG	265CMG0150	1	Entr MG132 (D do Melo) (Div 05/04 CRG) - Senhora das Dores	A	175,900	194,500	18,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	265CMG0156	1	Senhora das Dores - Pinheiro Grosso	A	194,500	201,500	7,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	265CMG0160	1	Pinheiro Grosso - Entr BR040 A (p/ B Horizonte)	A	201,500	206,000	4,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	275EMG0220	1	Senhora de Oliveira - Entr MG132 A p/ Lamim	A	17,000	32,400	15,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	275EMG0260	1	Capela Nova - Matinada	A	62,000	87,400	25,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	275EMG0270	1	Matinada - Entr BR040 (p/ Barbacena)	A	87,400	93,600	6,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
04	OUTROS	275EMG0280	1	Entr BR040 (p/ Barbacena) - Carandaí	A	93,600	95,200	1,600	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
04	OUTROS	275EMG0285	1	Carandaí - Carandaí	A	95,200	96,200	1,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
04	DERMG	275EMG0300	1	Carandaí - Rio Carandaí	A	96,200	101,000	4,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	OUTROS	332EMG0225	1	Ibituruna (Div 16/04 CRG) - Ibituruna	A	37,600	39,600	2,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
04	DERMG	332EMG0240	1	Ibituruna - Nazareno	A	39,600	57,300	17,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	OUTROS	332EMG0245	1	Nazareno - Nazareno	A	57,300	59,000	1,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
04	DERMG	332EMG0260	1	Nazareno - Entr BR265 (p/ Itutinga)	A	59,000	65,300	6,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	OUTROS	338EMG0205	1	Entr BR265 (Barbacena) - Barbacena	A	0,000	6,900	6,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
04	DERMG	338EMG0220	1	Barbacena - Campolide	A	6,900	13,700	6,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	338EMG0240	1	Campolide - Conquista	A	13,700	20,500	6,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	338EMG0250	1	Conquista - Ponto Chique	A	20,500	30,000	9,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	338EMG0260	1	Ponto Chique - Ibertioga	A	30,000	44,600	14,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	OUTROS	338EMG0265	1	Ibertioga - Ibertioga	A	44,600	47,000	2,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
04	DERMG	338EMG0280	1	Ibertioga - Entr p/ Santana do Garambéu	A	47,000	60,000	13,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	338EMG0320	1	Jardim - Piedade do Rio Grande	A	75,000	77,100	2,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	OUTROS	338EMG0325	1	Piedade do Rio Grande - Piedade do Rio Grande	A	77,100	79,100	2,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
04	DERMG	338EMG0340	1	Piedade do Rio Grande - Entr MGC494 (Madre de Deus)	A	79,100	96,800	17,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	383BMG0030	1	Entr BR040(B) - Entr MG155 (São BRás do Suaçuí)	A	12,400	27,400	15,000	PAV	em obra	em obra	em obra	em obra	em obra
04	DERMG	383BMG0050	1	Entr MG155 (São BRás do Suaçuí) - Entr MG270	A	27,400	44,900	17,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	383BMG0070	1	Entr MG270 - Acesso Entre Rios de Minas	A	44,900	45,300	0,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	383BMG0073	1	Acesso Entre Rios de Minas - Entr MG275 (Lagoa Dourada)	A	45,300	76,100	30,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	383BMG0090	1	Entr MG275 (Lagoa Dourada) - Acesso Resende Costa	A	76,100	90,600	14,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	383BMG0100	1	Acesso Resende Costa - Acesso Coronel Xavier Chaves	A	90,600	100,900	10,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	383BMG0105	1	Acesso Coronel Xavier Chaves - Entr BR494(A) (São João Del Rey)	A	100,900	109,100	8,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

egião	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
04	OUTROS	383BMG0110	1	Entr BR494(A) (São João Del Rey) - Entr BR265	A	109,100	113,900	4,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
04	DERMG	383CMG0120	1	Entr BR265 B (p/ Lavras) - Ribeirão do Chaves	A	120,900	145,500	24,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	383CMG0125	1	Ribeirão do Chaves - Entr MG338 (Madre de Deus de Minas)	A	145,500	157,900	12,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	383CMG0130	1	Entr MG338 (Madre de Deus de Minas) - Madre de Deus de Minas (Div 04/30CRG)	A	157,900	159,200	1,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	443EMG0200	1	Entr MG030 (Lobo Leite) - Ouro Branco	A	0,000	11,800	11,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	OUTROS	482CMG0280	1	Catas Altas da Noruega - Catas Altas da Noruega	A	238,500	241,900	3,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
04	DERMG	482CMG0290	1	Catas Altas da Noruega - Itaverava	A	241,900	254,900	13,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	482BMG0295	1	Itaverava - Entr BR040 (Conselheiro Lafaiete)	A	254,900	282,700	27,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	OUTROS	482CMG0293	1	Itaverava - Itaverava	A	254,900	256,200	1,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
04	OUTROS	494CMG0120	1	Entr BR265 - Entr MG338 (Madre de Deus de Minas)	A	209,500	259,200	49,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
04	DERMG	809LMG0010	1	Entr BR383 - Prados	A	0,000	12,800	12,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	809LMG0030	1	Prados - Dores de Campos	A	12,800	21,600	8,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	809LMG0050	1	Dores de Campos - Entr BR265	A	21,600	32,600	11,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	839LMG0020	1	Entr BR383 - Resende Costa (Div 04/16 CRG)	A	0,000	14,500	14,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	844LMG0020	1	Entr BR040 - Queluzito	A	0,000	11,200	11,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	844LMG0040	1	Queluzito - Casa Grande	A	11,200	20,500	9,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	OUTROS	861LMG0020	1	Entr MG338 (Ibertioga) - Santa Rita do Ibitipoca	A	0,000	13,300	13,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
04	OUTROS	861LMG0040	1	Santa Rita do Ibitipoca - Entr MG135	A	13,300	31,300	18,000	LEN	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
04	DERMG	900AMG0405	1	Entr BR040 - Santana Dos Montes	A	0,000	18,600	18,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	900AMG0415	1	Entr BR383 - Coronel Xavier Chaves	A	0,000	5,500	5,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	900AMG0420	1	Entr BR040 - Senhora Dos Remédios	A	0,000	30,400	30,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	900AMG0425	1	Entr AMG0405 (p/ Santana Dos Montes) - Caranaíba	A	0,000	5,000	5,000	PAV	regular	regular	bom	mau	regular
04	DERMG	900AMG0430	1	Entr BR383 - Tiradentes	A	0,000	7,300	7,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	900AMG0435	1	Entr BR383 - Águas Santas	A	0,000	3,800	3,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	900AMG0445	1	Entr BR265 - Conceição da Barra de Minas	A	0,000	12,200	12,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	900AMG0450	1	Entr BR265 - Tiradentes	A	0,000	6,000	6,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	900AMG0455	1	Entr BR265 - Casa de Pedra	A	0,000	0,900	0,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	900AMG0460	1	Entr BR265 A - São João Del Rei	A	0,000	3,400	3,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	900AMG0465	1	Entr BR265 B - São João Del Rei	A	0,000	2,300	2,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
04	DERMG	900AMG0475	1	Entr MG338 (p/ Ibertioga) - Santana do Garambéu	A	0,000	20,500	20,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

egião	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
05	OUTROS	120CMG0358	1	Entr MGC265 A/MG447 B (Ubá) - Ubá	A	685,500	689,700	4,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
05	DERMG	120CMG0360	1	Ubá - Entr p/ Rodeiro	A	689,700	691,500	1,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	120CMG0362	1	Entr p/ Rodeiro - Entr MGC265 B (Guidoval)	A	691,500	704,200	12,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	OUTROS	120CMG0365	1	Entr MGC265 B (Guidoval) - Guidoval	A	704,200	705,700	1,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
05	OUTROS	120CMG0390	1	Dona Eusébia - Entr MG285 A (Dona Eusébia)	A	726,500	728,800	2,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
05	DERMG	120CMG0400	1	Entr MG285 A (Dona Eusébia) - Entr MG285 B (p/ Cataguases)	A	728,800	738,500	9,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	120CMG0410	1	Entr MG285 B (p/ Cataguases) - Entr MG447	A	738,500	745,000	6,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	OUTROS	124EMG0180	1	Entr BR482 (Porto Firme) - Presidente Bernardes	A	0,000	13,800	13,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
05	DERMG	124EMG0200	2	Brás Pires - Senador Firmino	A	33,100	55,000	21,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
05	OUTROS	124EMG0205	1	Senador Firmino - Entr MG280 A (Senador Firmino)	A	55,000	56,800	1,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
05	DERMG	124EMG0220	1	Entr MG280 A (Senador Firmino) - Entr MG280 B (p/ Paula Cândido)	A	56,800	68,900	12,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	124EMG0240	1	Entr MG280 B (p/ Paula Cândido) - Divinésia	A	68,900	71,600	2,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	OUTROS	124EMG0245	1	Divinésia - Divinésia	A	71,600	73,300	1,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
05	DERMG	124EMG0260	1	Divinésia - Entr MG447/MGC120 (p/ Ubá)	A	73,300	89,500	16,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	133EMG0200	1	Entr MGC265 - Entr p/ Rio Pomba	A	0,000	2,200	2,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	133EMG0220	1	Entr p/ Rio Pomba - Entr p/ Tabuleiro	A	2,200	15,000	12,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	133EMG0240	1	Entr p/ Tabuleiro - Entr p/ Córrego Dos Almeidas	A	15,000	27,400	12,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	133EMG0260	1	Entr p/ Córrego Dos Almeidas - Entr p/ Piau (Div 05/30 CRG)	A	27,400	38,700	11,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	265CMG0010	1	Entr BR116/356 (Muriaé) - Entr MG447 (Mirai)	A	0,000	33,100	33,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	OUTROS	265CMG0035	1	Guidoval - Entr MGC120 A (Guidoval)	A	62,700	63,900	1,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
05	DERMG	265CMG0050	1	Entr MGC120 A (Guidoval) - Ubá	A	63,900	78,400	14,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	OUTROS	265CMG0070	1	Ubá - Entr MGC120 B/MG447 (Ubá)	A	78,400	83,300	4,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
05	DERMG	265CMG0074	1	Entr MGC120 B/MG447 (Ubá) - Ubá	A	83,300	85,000	1,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	265CMG0076	1	Ubá - Tocantins	A	85,000	94,400	9,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	265CMG0080	1	Tocantins - Tocantins	A	94,400	96,500	2,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdicção	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
05	DERMG	265CMG0084	1	Tocantins - Entr MG285 (p/ Piraúba)	A	96,500	108,900	12,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	265CMG0090	1	Entr MG285 (p/ Piraúba) - Entr MG133 (p/ Juiz de Fora)	A	108,900	118,300	9,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	265CMG0105	1	Entr MG133 (p/ Juiz de Fora) - Rio Pomba	A	118,300	120,000	1,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	265CMG0108	1	Rio Pomba - Rio Pomba	A	120,000	121,300	1,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	265CMG0110	2	Rio Pomba - Entr p/ Silveirânia	A	121,300	128,800	7,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	265CMG0120	1	Entr p/ Silveirânia - Entr p/ Mercês	A	128,800	139,300	10,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	265CMG0125	1	Entr p/ Mercês - Entr MG452/448 (p/ Paiva)	A	139,300	151,600	12,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	275EMG0200	1	Entr MG124 (Pres Bernardes) - Senhora de Oliveira	A	0,000	17,000	17,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
05	OUTROS	280EMG0255	1	Paula Cândido (Div 17/05 CRG) - Paula Cândido	A	26,400	26,700	0,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
05	OUTROS	280EMG0285	1	Entr MG124 B (Senador Firmino) - Senador Firmino	A	53,600	54,600	1,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
05	DERMG	280EMG0300	1	Senador Firmino - Dores do Turvo	A	54,600	66,800	12,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	OUTROS	280EMG0305	1	Dores do Turvo - Dores do Turvo	A	66,800	69,000	2,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
05	OUTROS	285EMG0085	1	Cataguases (Div 30/05 CRG) - Cataguases	A	53,200	55,700	2,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
05	DERMG	285EMG0100	1	Cataguases - Entr MGC120 A (p/ Leopoldina)	A	55,700	60,000	4,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	285EMG0140	1	Entr MGC120 B (Dona Eusébia) - Entr p/ Astolfo Dutra A	A	69,300	72,900	3,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	285EMG0145	1	Entr p/ Astolfo Dutra A - Entr p/ Astolfo Dutra B	A	72,900	77,000	4,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	285EMG0160	1	Entr p/ Astolfo Dutra B - Entr p/ Sobral Pinto	A	77,000	81,000	4,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	285EMG0180	1	Entr p/ Sobral Pinto - Entr MG353 (p/ Piraúba)	A	81,000	93,800	12,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	285EMG0200	1	Entr MG353 (p/ Piraúba) - Entr MGC265	A	93,800	102,000	8,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	OUTROS	353EMG0205	1	Entr MG285 (Piraúba) - Piraúba	A	0,000	1,600	1,600	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
05	DERMG	353EMG0220	1	Piraúba - Guarani	A	1,600	12,000	10,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	OUTROS	353EMG0225	1	Guarani - Guarani	A	12,000	14,200	2,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
05	DERMG	353EMG0240	1	Guarani - Rio Novo	A	14,200	31,300	17,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	OUTROS	353EMG0245	1	Rio Novo - Rio Novo (Div 05/30 CRG)	A	31,300	33,700	2,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
05	DERMG	356CMG0190	1	Entr BR120 B (p/ Coimbra) - Ervália	A	234,300	252,000	17,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	signal.horizantal	signal.vertical	conservação
05	DNIT	356BMG0200	1	Ervália - Km28,8	A	252,000	280,800	28,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
05	DERMG	447EMG0205	1	Entr MGC120 A/MGC265 (Ubá) - Entr MG124 (p/ Divinésia)	A	0,000	1,500	1,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	447EMG0220	1	Entr MG124 (p/ Divinésia) - Entr MGC120 B/Br120 A	A	1,500	12,000	10,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	447EMG0240	1	Entr MGC120 B/Br120 A - Entr BR120 B	A	12,000	17,000	5,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	447EMG0260	1	Entr BR120 B - Sementeiras	A	17,000	21,300	4,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	447EMG0280	1	Sementeiras - Guiricema	A	21,300	27,600	6,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	OUTROS	447EMG0285	1	Guiricema - Guiricema	A	27,600	30,600	3,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
05	DERMG	447EMG0300	1	Guiricema - Entr p/ Tuiutinga A	A	30,600	38,800	8,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	447EMG0320	1	Entr p/ Tuiutinga A - Entr p/ Tuiutinga B	A	38,800	48,900	10,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	447EMG0340	1	Entr p/ Tuiutinga B - Mirai	A	48,900	59,500	10,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	OUTROS	447EMG0345	1	Mirai - Mirai	A	59,500	61,600	2,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
05	DERMG	447EMG0360	1	Mirai - Entr p/ Santana de Cataguases	A	61,600	77,300	15,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	447EMG0380	1	Entr p/ Santana de Cataguases - Cataguases	A	77,300	85,500	8,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	OUTROS	447EMG0385	1	Cataguases - Cataguases	A	85,500	91,700	6,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
05	DERMG	447EMG0400	1	Cataguases - Entr BR120	A	91,700	96,200	4,500	PAV	bom	bom	regular	bom	regular
05	DERMG	448EMG0200	1	Entr MGC265/MG452 (p/ Paiva) - Bom Retiro	A	0,000	8,400	8,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	448EMG0220	1	Bom Retiro - Entr p/ Santa Bárbara do Tugúrio	A	8,400	16,300	7,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	448EMG0240	1	Entr p/ Santa Bárbara do Tugúrio - Entr BR040 (p/ Barbacena)	A	16,300	27,900	11,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	452EMG0200	1	Entr MGC265/MG448 - Paiva	A	0,000	7,400	7,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
05	OUTROS	452EMG0205	1	Paiva - Paiva	A	7,400	8,800	1,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
05	DERMG	452EMG0220	1	Paiva - Oliveira Fortes	A	8,800	17,300	8,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
05	OUTROS	452EMG0225	1	Oliveira Fortes - Oliveira Fortes	A	17,300	19,700	2,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
05	DERMG	452EMG0240	1	Oliveira Fortes - Entr BR040	A	19,700	34,500	14,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	850LMG0020	1	Entr MGC265/120 (p/ Ubá) - Entr p/ Rodeiro	A	0,000	10,600	10,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	850LMG0040	1	Entr p/ Rodeiro - Entr p/ Diamante	A	10,600	14,500	3,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	850LMG0060	1	Entr p/ Diamante - Entr p/ Sobral Pinto	A	14,500	19,500	5,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	850LMG0080	1	Entr p/ Sobral Pinto - Entr MG285	A	19,500	20,600	1,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	858LMG0020	1	Descoberto - São João Nepomuceno	A	0,000	9,200	9,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
05	OUTROS	858LMG0040	1	São João Nepomuceno - São João Nepomuceno	A	9,200	11,000	1,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
05	DERMG	860LMG0020	1	Guarani - Descoberto	A	0,000	21,200	21,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
05	DERMG	900AMG0505	1	Entr MGC265 - Silveirânia	A	0,000	7,600	7,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	900AMG0510	1	Entr MGC265 - Mercês	A	0,000	4,600	4,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	900AMG0515	1	Entr MG447 - Santana de Cataguases	A	0,000	9,200	9,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	900AMG0520	1	Entr MG452 (Oliveira Fortes) - Aracitaba	A	0,000	8,400	8,400	PAV	regular	regular	regular	bom	regular
05	DERMG	900AMG0525	1	Entr MGC120 - Itamarati de Minas	A	0,000	9,000	9,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	900AMG0540	1	Entr BR120 - Aeroporto de Vargem Linda	A	0,000	4,300	4,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
05	DERMG	900AMG0545	1	Entr MG447 - São Sebastião da Vargem Alegre	A	0,000	5,300	5,300	PAV	bom	ótimo	bom	regular	regular
05	DERMG	900AMG0550	1	Entr BR356 (Ancorado) - Rosário da Limeira	A	0,000	5,700	5,700	PAV	bom	ótimo	bom	regular	regular

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

egião	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
06	DERMG	122CMG0660	1	Entr p/ Cap Enéas (Div 32/06 CRG) - Entr BR251 A (p/ Francisco Sá)	A	231,300	237,800	6,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
	DERMG	122CMG0660	2	Entr p/ Cap Enéas (Div 32/06 CRG) - Entr BR251 A (p/ Francisco Sá)	A	237,800	262,000	24,200	PAV	regular	regula r	bom	bom	bom
06	DERMG	135BMG0730	1	Entr MG202 (B) - Entr BR122/251/365 (Montes Claros)	A	313,100	362,000	48,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
06	DERMG	208EMG0200	1	Entr BR135 - Engenheiro Navarro	A	0,000	1,400	1,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
06	DERMG	208EMG0205	1	Engenheiro Navarro - Engenheiro Navarro	A	1,400	3,000	1,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
06	DERMG	208EMG0210	1	Engenheiro Navarro - Rio Guavinipan	A	3,000	18,900	15,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
06	DERMG	208EMG0216	1	Rio Guavinipan - Francisco Dumont	A	18,900	34,600	15,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
06	OUTROS	208EMG0225	1	Jequitai - Jequitai	A	64,800	65,300	0,500	PAV	não conservado	não conse rvado	não conservado	não conservado	não conservado
	DERMG	208EMG0240	1	Jequitai - Entr BR365 (p/ Pirapora)	A	65,300	67,800	2,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
06	DERMG	251CMG0330	1	Entr BR365 B (p/ Pirapora) - Entr p/ Lagoa Dos Patos	A	587,700	608,200	20,500	PAV	regular	bom	bom	bom	bom
06	DERMG	251CMG0336	1	Entr p/ Lagoa Dos Patos - Coração de Jesus	A	608,200	620,500	12,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
06	OUTROS	251CMG0345	1	Coração de Jesus - Coração de Jesus (Div 06/33 CRG)	A	620,500	623,300	2,800	PAV	não conservado	não conse rvado	não conservado	não conservado	não conservado
	DERMG	307EMG0200	1	Entr BR251 (Barroão) - Rio Extrema	A	0,000	36,000	36,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
06	DERMG	307EMG0210	1	Rio Extrema - Entr p/ Grão Mogol	A	36,000	50,100	14,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
06	DERMG	307EMG0220	1	Entr p/ Grão Mogol - Entr MG407 (Cristália)	A	50,100	68,900	18,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
06	DERMG	308EMG0200	1	Entr BR135 (Montes Claros) - Juramento	A	0,000	35,200	35,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
06	OUTROS	308EMG0205	1	Juramento - Juramento	A	35,200	37,400	2,200	PAV	não conservado	não conse rvado	não conservado	não conservado	não conservado
	DERMG	308EMG0220	1	Juramento - Entr p/ Francisco Sá	A	37,400	66,500	29,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
06	DERMG	308EMG0240	1	Entr p/ Francisco Sá - Itacambira	A	66,500	95,400	28,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
06	DERMG	451CMG0010	1	Entr BR135 (Bocaiúva) - Olhos D'Água	A	0,000	44,100	44,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
06	DERMG	451CMG0020	1	Olhos D'Água - Serra	A	44,100	58,000	13,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
06	DERMG	451CMG0030	1	Serra - Rio Jequitinhonha (Div 06/08 CRG)	A	58,000	63,100	5,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
06	DERMG	651LMG0020	1	Bocaiúva - Guaraciama	A	0,000	22,800	22,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
06	DERMG	653LMG0040	1	Entr BR251 (p/ Salinas) - Entr LMG657	A	8,600	18,500	9,900	PAV	bom	ótimo	bom	regular	bom
06	DERMG	653LMG0080	1	Entr BR135 (p/ Bocaiúva) - Entr BR365 (p/ Pirapora)	A	20,900	25,800	4,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
06	DERMG	655LMG0100	1	Distrito de Adão Colares - Botumirim	A	21,800	51,800	30,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
06	DERMG	656LMG0020	1	Entr MGC251 - São João da Lagoa	A	0,000	6,400	6,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
06	DERMG	656LMG0040	1	São João da Lagoa - Lagoa Dos Patos	A	6,400	40,200	33,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
06	DERMG	657LMG0010	1	Entr Anel Rodoviário Norte (M Claros) - Rio Vieira	A	0,000	4,700	4,700	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
06	DERMG	657LMG0020	1	Rio Vieira - Poço Novo	A	4,700	24,000	19,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
06	DERMG	657LMG0030	1	Poço Novo - Entr p/ Samambaia	A	24,000	28,400	4,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
06	DERMG	657LMG0040	1	Entr p/ Samambaia - Entr p/ Capitão Eneas	A	28,400	39,100	10,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
06	DERMG	657LMG0050	1	Entr p/ Capitão Eneas - São Pedro das Garças	A	39,100	60,500	21,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
06	DERMG	679LMG0020	1	Entr BR365 - Claro Dos Poções	A	0,000	17,000	17,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
06	DERMG	900AMG0620	1	Entr BR365 - Vista Alegre	A	0,000	1,000	1,000	PAV	bom	ótimo	regular	regular	bom
06	DERMG	900AMG0625	1	Entr MGC451 - Olhos D'Água	A	0,000	2,000	2,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
06	DERMG	900AMG0630	1	Entr BR135 - Joaquim Felício	A	0,000	2,600	2,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
06	DERMG	900AMG0635	1	Entr MG308 - Glaucilândia	A	0,000	4,200	4,200	PAV	bom	ótimo	bom	regular	bom
06	DERMG	900AMG0640	1	Entr MG307 - Grão Mogol	A	0,000	2,100	2,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
06	DERMG	900AMG0645	1	Entr BR135 - Engenheiro Navarro	A	0,000	1,400	1,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom

O-ótimo; B-Bom; R-regular; M-mau; P-péssimo
LA-lama; RE-recapamento; RC-reconstrução; CR-cons.rot
EO-em obra; ñ cons-não conser.

est-estadual;
fed-trec.federal delegado DER/MG;
mun-trec.municipal delegado ao DER/MG

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

egião	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
07	DERMG	146CMG0090	1	Entr BR262 - Entr BR452 (Araxá)	A	152,400	157,800	5,400	PAV	bom	regular	regular	regular	regular
07	OUTROS	146CMG0100	1	Entr BR452 (Araxá) - Araxá	A	157,800	161,600	3,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
07	DERMG	146CMG0110	1	Araxá - Entr MG428 B (p/ Sacramento)	A	161,600	173,000	11,400	PAV	mau	mau	regular	regular	regular
07	DERMG	146CMG0112	1	Entr MG428 B (p/ Sacramento) - Fosfertil	A	173,000	197,200	24,200	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
07	DERMG	146CMG0114	1	Fosfertil - Tapira	A	197,200	213,600	16,400	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
07	DERMG	187EMG0200	1	Entr MG230 (Salitre de Minas) - Rio Salitre	A	0,000	8,000	8,000	PAV	mau	péssimo	mau	mau	regular
07	DERMG	187EMG0220	1	Rio Salitre - Entr BR146	A	8,000	17,200	9,200	PAV	mau	péssimo	mau	mau	regular
07	DERMG	187EMG0240	1	Entr BR146 - Ribeirão da Estiva	A	17,200	24,500	7,300	PAV	mau	péssimo	mau	mau	regular
07	DERMG	187EMG0260	1	Ribeirão da Estiva - Córrego Grande	A	24,500	29,200	4,700	PAV	mau	péssimo	mau	mau	regular
07	DERMG	187EMG0280	1	Córrego Grande - Rio São João	A	29,200	36,500	7,300	PAV	mau	péssimo	mau	mau	regular
07	DERMG	187EMG0300	1	Rio São João - Rio Misericórdia	A	36,500	59,700	23,200	PAV	mau	péssimo	mau	mau	regular
07	DERMG	187EMG0320	1	Rio Misericórdia - Entr p/ Ibiá	A	59,700	64,500	4,800	PAV	mau	mau	mau	mau	regular
07	DERMG	187EMG0340	1	Entr p/ Ibiá - Entr BR262	A	64,500	76,700	12,200	PAV	mau	mau	mau	mau	regular
07	DERMG	190EMG0520	1	Entr BR262 (Div 25/07 CRG) - Entr p/ Conquista	A	167,500	187,500	20,000	PAV	bom	regular	mau	mau	bom
07	DERMG	190EMG0520	2	Entr BR262 (Div 25/07 CRG) - Entr p/ Conquista	A	187,500	191,500	4,000	PAV	mau	mau	mau	mau	bom
07	DERMG	190EMG0520	3	Entr BR262 (Div 25/07 CRG) - Entr p/ Conquista	A	191,500	195,200	3,700	PAV	bom	regular	mau	mau	bom
07	DERMG	190EMG0540	1	Entr p/ Conquista - Entr MGC464 (Sacramento)	A	195,200	196,300	1,100	PAV	bom	regular	mau	mau	bom
07	DERMG	230EMG0220	1	Entr p/ R Paranaíba (Div 14/07 CRG) - Entr p/ São João	A	9,800	28,100	18,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
07	DERMG	230EMG0240	1	Entr p/ São João - Entr p/ MG187	A	28,100	48,100	20,000	PAV	bom	ótimo	em obra	em obra	bom
07	DERMG	230EMG0260	1	Entr p/ MG187 - Entr p/ Carmo do Paranaíba	A	48,100	58,000	9,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
07	DERMG	230EMG0280	1	Entr p/ Carmo do Paranaíba - Entr BR146 (p/ Serra Salitre)	A	58,000	67,000	9,000	PAV	bom	ótimo	em obra	em obra	em obra
07	DERMG	230EMG0300	1	Entr BR146 (p/ Serra Salitre) - Entr MG187 (Div 07/18 CRG)	A	67,000	82,200	15,200	PAV	bom	regular	regular	regular	bom
07	DERMG	235EMG0400	1	Entr BR354 B (Div 14/07 CRG) - Quilombo	A	97,600	117,200	19,600	PAV	regular	mau	mau	mau	bom
07	DERMG	235EMG0420	1	Quilombo - Europa	A	117,200	128,200	11,000	PAV	regular	mau	mau	mau	bom
07	DERMG	235EMG0440	1	Europa - Córrego da Mandioca	A	128,200	136,000	7,800	PAV	regular	mau	mau	mau	bom
07	DERMG	235EMG0460	1	Córrego da Mandioca - Ibiá	A	136,000	140,200	4,200	PAV	regular	mau	mau	mau	bom
07	DERMG	235EMG0465	1	Ibiá - Entr MG187 (Ibiá)	A	140,200	145,200	5,000	PAV	regular	regular	mau	mau	bom
07	OUTROS	428EMG0205	1	Araxá - Araxá	A	5,400	9,100	3,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
07	DERMG	428EMG0240	1	Entr MGC146 B (p/ Fosfertil) - Entr p/ Tapira	A	20,400	24,000	3,600	PAV	bom	regular	bom	regular	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
07	DERMG	428EMG0260	1	Entr p/ Tapira - Rio Araguari	A	24,000	55,600	31,600	PAV	bom	regular	bom	regular	bom
07	DERMG	428EMG0260	2	Entr p/ Tapira - Rio Araguari	A	55,600	63,400	7,800	PAV	regular	mau	bom	regular	bom
07	DERMG	428EMG0280	1	Rio Araguari - Entr MGC464 (p/ Sacramento)	A	63,400	68,600	5,200	PAV	mau	mau	bom	regular	bom
07	DERMG	428EMG0280	2	Rio Araguari - Entr MGC464 (p/ Sacramento)	A	68,600	83,900	15,300	PAV	regular	regular	bom	regular	bom
07	DERMG	428EMG0300	1	Entr MGC464 (p/ Sacramento) - Entr p/ Conquista	A	83,900	97,100	13,200	PAV	regular	regular	bom	regular	bom
07	DERMG	428EMG0320	1	Entr p/ Conquista - Rio Grande (Div MG/SP)	A	97,100	107,900	10,800	PAV	regular	regular	bom	regular	bom
07	DERMG	452BMG0235	1	Acesso Santa Juliana - Acesso Pedrinópolis	A	224,300	233,000	8,700	PAV	regular	mau	regular	regular	bom
07	DERMG	452BMG0237	1	Acesso Pedrinópolis - Entr BR462(A) (p/ Perdizes)	A	233,000	254,700	21,700	PAV	regular	mau	regular	regular	bom
07	DERMG	452BMG0240	1	Entr BR462(A) (p/ Perdizes) - Entr BR462(B)	A	254,700	258,700	4,000	PAV	regular	mau	regular	regular	bom
07	DERMG	452BMG0250	1	Entr BR462(B) - Entr BR262	A	258,700	298,300	39,600	PAV	regular	mau	regular	regular	bom
07	DERMG	452BMG0270	1	Entr BR262 - Entr BR146 (Araxá)	A	298,300	304,600	6,300	PAV	regular	mau	regular	regular	bom
07	DERMG	462CMG0008	1	Rio Quebra Anzol (Div 18/07 CRG) - Parque de Exposições (Perdizes)	A	36,800	61,000	24,200	PAV	bom	regular	regular	regular	bom
07	DERMG	462CMG0009	1	Parque de Exposições (Perdizes) - Perdizes	A	61,000	62,400	1,400	PAV	bom	bom	regular	regular	bom
07	DERMG	462CMG0010	1	Perdizes - Ribeirão São BoRJa	A	62,400	63,200	0,800	PAV	mau	mau	regular	regular	bom
07	DERMG	462CMG0012	1	Ribeirão São BoRJa - Entr MGC452 A (p/ Santa Juliana)	A	63,200	68,700	5,500	PAV	mau	mau	regular	regular	bom
07	DERMG	462CMG0013	1	Entr MGC452 A (p/ Santa Juliana) - Entr MGC452 B (p/ Araxá)	A	68,700	72,800	4,100	PAV	regular	mau	regular	regular	bom
07	DERMG	464CMG0090	1	Entr MG190 (Div 25/07 CRG) - Entr MG428	A	311,900	320,400	8,500	PAV	mau	mau	mau	mau	regular
07	DERMG	782LMG0060	1	Pedrinópolis - Entr MGC452	A	43,200	52,000	8,800	PAV	regular	mau	regular	regular	bom
07	DERMG	796LMG0020	1	Entr BR262 - Pratinha	A	0,000	23,900	23,900	PAV	regular	regular	mau	bom	regular
07	OUTROS	827LMG0035	1	Pratinha (Div07 CRG) - Entr BR262	A	85,300	109,200	23,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
07	DERMG	900AMG0705	1	Entr AMG0710 (Aeroporto) - Entr AMG0715 (p/ Barreiro)	A	0,000	4,600	4,600	PAV	mau	mau	mau	mau	regular
07	DERMG	900AMG0710	1	Entr BR262 (p/ Uberaba) - Araxá	A	0,000	2,800	2,800	PAV	bom	bom	bom	regular	bom
07	DERMG	900AMG0715	1	Entr MG428 (Araxá) - Barreiro	A	0,000	4,300	4,300	PAV	bom	bom	bom	regular	bom
07	OUTROS	900AMG0720	1	Entr BR262 - Campos Altos	A	0,000	2,500	2,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
07	DERMG	900AMG0725	1	Sacramento - Gruta Dos Palhares	A	0,000	8,300	8,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

egião	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
08	OUTROS	010EMG0465	1	Entr MGC259 A (Serro) - Serro	A	225,300	227,000	1,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
08	DERMG	010EMG0480	1	Serro - Entr BR259 B p/ Sabinópolis	A	227,000	230,000	3,000	PAV	regular	regular	regular	regular	bom
08	DERMG	010EMG0500	1	Entr BR259 B p/ Sabinópolis - Santo Antônio do Itambé	A	230,000	248,800	18,800	PAV	bom	bom	bom	regular	bom
08	OUTROS	010EMG0505	1	Santo Antônio do Itambé - Santo Antônio do Itambé	A	248,800	250,900	2,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
08	DERMG	010EMG0520	1	Santo Antônio do Itambé - Serra Azul de Minas	A	250,900	272,200	21,300	PAV	bom	bom	bom	regular	bom
08	OUTROS	010EMG0525	1	Serra Azul de Minas - Serra Azul de Minas	A	272,200	273,200	1,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
08	DERMG	214EMG0280	1	Senador M Gonçalves (Div 38/08 CRG) - Entr p/ Bonfim	A	104,300	110,200	5,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
08	DERMG	214EMG0300	1	Entr p/ Bonfim - Entr MG317	A	110,200	118,300	8,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
08	DERMG	214EMG0320	1	Entr MG317 - São Gonçalo do Rio Preto	A	118,300	123,000	4,700	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
08	OUTROS	214EMG0325	1	São Gonçalo do Rio Preto - São Gonçalo do Rio Preto	A	123,000	125,400	2,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
08	DERMG	214EMG0340	1	São Gonçalo do Rio Preto - Entr MGC367	A	125,400	136,200	10,800	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
08	OUTROS	220EMG0290	1	Rodeador - Rodeador	A	51,200	51,900	0,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
08	DERMG	259BMG0250	1	Sabinópolis - Entr MG010(A) (Serro)	A	335,000	373,900	38,900	PAV	bom	bom	regular	bom	bom
08	DERMG	259CMG0269	1	Entr p/ Aeroporto do Serro - Pedro Lessa	A	384,600	402,800	18,200	PAV	mau	mau	mau	regular	bom
08	DERMG	259CMG0270	1	Pedro Lessa - Trinta Réis	A	402,800	407,100	4,300	PAV	mau	mau	mau	regular	bom
08	DERMG	259CMG0271	1	Trinta Réis - Entr p/ Congonhas do Norte A	A	407,100	412,100	5,000	PAV	bom	bom	regular	bom	bom
08	DERMG	259CMG0276	1	Entr p/ Congonhas do Norte A - Cachimbo	A	412,100	423,400	11,300	PAV	bom	bom	regular	bom	bom
08	DERMG	259CMG0280	1	Cachimbo - Entr p/ Datas	A	423,400	432,000	8,600	PAV	bom	bom	regular	bom	bom
08	DERMG	259CMG0290	1	Entr p/ Datas - Entr BR367 A (p/ Diamantina)	A	432,000	438,500	6,500	PAV	bom	bom	regular	bom	bom
08	DERMG	259BMG0310	1	Entr BR367(A) - Entr BR367(B) (Gouveia)	A	438,500	445,800	7,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
08	DERMG	259BMG0330	1	Entr BR367(B) (Gouveia) - Acesso Nossa Senhora da Glória	A	445,800	501,700	55,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
08	DERMG	317EMG0200	1	Entr MG214 (p/ S G Rio Preto) - Felício Dos Santos	A	0,000	15,500	15,500	PAV	bom	bom	bom	regular	bom
08	OUTROS	317EMG0205	1	Felício Dos Santos - Felício Dos Santos	A	15,500	17,200	1,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
08	DERMG	367CMG0270	1	Entr MGC-451 (A) (Div 38/08 CRG) - Entr p/ Planalto de Minas	A	512,400	518,200	5,800	PAV	regular	mau	regular	bom	bom
08	DERMG	367CMG0274	1	Entr p/ Planalto de Minas - Entr p/ Desembargador Otoni	A	518,200	526,400	8,200	PAV	mau	mau	mau	bom	bom
08	DERMG	367CMG0278	1	Entr p/ Desembargador Otoni - Entr MGC-451 (p/ Senador Mourão)	A	526,400	537,600	11,200	PAV	regular	mau	mau	bom	bom
08	DERMG	367CMG0282	1	Entr MGC-451 (p/ Senador Mourão) - Entr p/ São Gonçalo do Rio Preto	A	537,600	560,000	22,400	PAV	regular	mau	regular	bom	bom
08	DERMG	367CMG0286	1	Entr p/ São Gonçalo do Rio Preto - Entr MG214 (p/ Itamarandiba)	A	560,000	570,900	10,900	PAV	regular	mau	mau	bom	bom
08	DERMG	367CMG0290	1	Entr MG214 (p/ Itamarandiba) - Couto Magalhães de Minas	A	570,900	578,700	7,800	PAV	regular	regular	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
08	OUTROS	367CMG0294	1	Couto Magalhães de Minas - Couto Magalhães de Minas	A	578,700	582,200	3,500	PAV	não conservado	não conse rvado	não conservado	não conservado	não conservado
08	DERMG	367CMG0298	1	Couto Magalhães de Minas - Mendanha	A	582,200	588,700	6,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
08	DERMG	367CMG0300	1	Mendanha - Córrego Soberbo	A	588,700	596,200	7,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
08	DERMG	367CMG0304	1	Córrego Soberbo - Diamantina	A	596,200	607,600	11,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
08	DERMG	367BMG0310	1	Diamantina - Entr MG220 (Guinda)	A	607,600	620,700	13,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
08	DERMG	367CMG0308	1	Diamantina - Diamantina	A	607,600	618,500	10,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
08	DERMG	367BMG0330	2	Entr MG220 (Guinda) - Entr MGC-259(A) (p/ Datas)	A	620,700	640,300	19,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
08	DERMG	451CMG0040	1	Rio Jequitinhonha (Div 06/08 CRG) - Alto da Serra	A	63,100	81,100	18,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
08	DERMG	451CMG0045	1	Alto da Serra - Entr MGC367 A	A	81,100	96,900	15,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
08	OUTROS	451CMG0050	1	Entr MGC367 A - Entr MGC367 B (Div 08/38 CRG)	A	96,900	122,100	25,200	PAV	não conservado	não conse rvado	não conservado	não conservado	não conservado
08	DERMG	900AMG0805	1	Entr MGC259 - Presidente Kubitschek	A	0,000	4,400	4,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
08	DERMG	900AMG0810	1	Entr MG010 (Serro) - Alvorada de Minas	A	0,000	17,300	17,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
09	DERMG	135BMG9000	1	Início Contorno Curvelo - Fim Contorno Curvelo	A	0,000	11,600	11,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
	OUTROS	164EMG0200	1	Entr BR040 - Felixlândia	A	0,000	4,000	4,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
09	OUTROS	164EMG0205	1	Felixlândia - Felixlândia	A	4,000	5,500	1,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
09	DERMG	220EMG0310	1	Monjolos (Div 08/09 CRG) - Santo Hipólito	A	62,700	78,000	15,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
09	DERMG	220EMG0320	1	Santo Hipólito - Entr BR135 (Corinto)	A	78,000	106,000	28,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
	OUTROS	220EMG0330	1	Entr BR135 (Corinto) - Corinto	A	106,000	107,000	1,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
09	DERMG	220EMG0340	1	Corinto - Entr BR496 (p/ Pirapora)	A	107,000	111,800	4,800	PAV	regular	regular	regular	regular	bom
09	DERMG	220EMG0400	1	Entr p/ Andrequicé - Entr BR040 (p/ Três Marias)	A	171,100	192,100	21,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
	OUTROS	231EMG0265	1	Cordisburgo - Cordisburgo	A	39,500	41,700	2,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
09	DERMG	231EMG0280	1	Cordisburgo - Entr BR040 (p/ Paraopeba)	A	41,700	63,100	21,400	PAV	mau	péssimo	regular	regular	bom
09	DERMG	259BMG0330	1	Entr BR367(B) (Gouveia) - Acesso Nossa Senhora da Glória	A	501,700	518,000	16,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
09	DERMG	259BMG0330	2	Entr BR367(B) (Gouveia) - Acesso Nossa Senhora da Glória	A	518,000	523,500	5,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
09	DERMG	259BMG0345	1	Acesso Nossa Senhora da Glória - Entr BR135(A) (Curvelo)	A	523,500	536,800	13,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
09	DERMG	259CMG0360	1	Entr BR135 B (p/ Montes Claros) - Entr p/ Morro da Garça	A	542,500	559,900	17,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
09	DERMG	259CMG0370	1	Entr p/ Morro da Garça - Córrego Limeira	A	559,900	568,600	8,700	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
09	DERMG	259CMG0380	1	Córrego Limeira - Entr BR040 (Felixlândia)	A	568,600	585,400	16,800	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
	DERMG	421EMG0205	1	Entr MG231 (Cordisburgo) - Cordisburgo	A	0,000	0,800	0,800	PAV	regular	regular	bom	regular	bom
09	DERMG	421EMG0220	1	Cordisburgo - Gruta do Maquiné	A	0,800	5,500	4,700	PAV	regular	regular	bom	regular	bom
09	DERMG	496BMG0050	1	Acesso Contria - Entr BR135 (Corinto)	A	110,900	135,700	24,800	PAV	mau	péssimo	bom	regular	bom
	OUTROS	754LMG0005	1	Entr BR259 (Curvelo) - Curvelo (Riacho Fundo)	A	0,000	0,700	0,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
09	DERMG	754LMG0010	1	Curvelo (Riacho Fundo) - Entr p/ Faz Experimental Moura	A	0,700	2,400	1,700	PAV	mau	péssimo	mau	regular	bom
09	DERMG	754LMG0010	2	Curvelo (Riacho Fundo) - Entr p/ Faz Experimental Moura	A	2,400	6,000	3,600	EOP					
09	DERMG	754LMG0010	3	Curvelo (Riacho Fundo) - Entr p/ Faz Experimental Moura	A	6,000	7,200	1,200	EOP					
09	DERMG	754LMG0020	1	Entr p/ Faz Experimental Moura - Entr p/ Saco Novo	A	7,200	10,400	3,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
09	DERMG	754LMG0040	1	Entr p/ Saco Novo - Entr p/ Mascarenhas	A	10,400	19,500	9,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	em obra
09	DERMG	754LMG0060	1	Entr p/ Mascarenhas - Entr p/ Maquiné	A	19,500	27,500	8,000	PAV	bom	ótimo	em obra	em obra	em obra
09	DERMG	900AMG0905	1	Entr BR135 - Santa Bárbara	A	0,000	12,000	12,000	PAV	bom	bom	regular	bom	bom
09	DERMG	900AMG0910	1	Entr BR135 (p/ Montes Claros) - Entr BR259 (Curvelo)	A	0,000	15,000	15,000	PAV	mau	péssimo	bom	regular	bom



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SERVIÇO DE GERÊNCIA DE PAVIMENTO

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizontal	sinal.vertical	conservação
09	DERMG	900AMG0925	1	Entr BR135 - Morro da Garça	A	0,000	14,100	14,100	PAV	regular	regular	regular	regular	bom
09	DERMG	900AMG0935	1	Entr MG231 - Araçai	A	0,000	9,700	9,700	PAV	regular	regular	regular	regular	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legião	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
10	DERMG	167EMG0200	1	Entr BR265 (Santana da Vargem) - Três Pontas	A	0,000	14,600	14,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	167EMG0205	1	Três Pontas - Três Pontas	A	14,600	17,000	2,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	167EMG0220	1	Três Pontas - Entr BR491 A (Varginha)	A	17,000	43,800	26,800	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	167EMG0280	1	Entr BR381 B (p/ B Horizonte) - Três Corações	D	69,600	73,900	4,300	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
10	DERMG	167EMG0280	1	Entr BR381 B (p/ B Horizonte) - Três Corações	E	69,600	73,900	4,300	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
10	OUTROS	167EMG0285	1	Três Corações - Três Corações	A	73,900	77,200	3,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
10	DERMG	167EMG0300	1	Três Corações - Cambuquira	A	77,200	90,900	13,700	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	167EMG0305	1	Cambuquira - Cambuquira	A	90,900	94,000	3,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	167EMG0320	1	Cambuquira - Entr BR267	A	94,000	96,600	2,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DNIT	265BMG0270	1	Entr BR381 - Nepomuceno	A	372,200	389,100	16,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
10	DNIT	265BMG0350	1	Entr BR369(B) - Entr MG170 (Illicinea)	A	447,700	481,500	33,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
10	DNIT	267BMG0210	1	Entr BR354(A)/383(A) - Acesso Baependi	A	289,100	295,300	6,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
10	DNIT	267BMG0230	1	Acesso Baependi - Entr BR354(B) (Caxambú)	A	295,300	302,500	7,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
10	DERMG	267BMG0240	1	Entr BR354(B) (Caxambú) - Entr BR383(B)	A	302,500	308,600	6,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	267BMG0250	1	Entr BR383(B) - Acesso Conceição do Rio Verde	A	308,600	326,000	17,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	267BMG0270	1	Acesso Conceição do Rio Verde - Entr BR460	A	326,000	343,600	17,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	267BMG0290	1	Entr BR460 - Entr MG167 (Cambuquira)	A	343,600	352,900	9,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	267BMG0310	1	Entr MG167 (Cambuquira) - Campanha	A	352,900	364,800	11,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	267BMG0330	1	Campanha - Entr BR381 (Palmela)	A	364,800	371,900	7,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	267CMG0350	1	Entr BR381 - Monsenhor Paulo	A	371,900	385,900	14,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	267CMG0370	1	Monsenhor Paulo - Cordislândia	A	385,900	406,300	20,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
10	OUTROS	354CMG0450	1	Entr MGC383 A (Cruzília) - Cruzília	A	658,700	661,200	2,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
10	OUTROS	354CMG0460	1	Cruzília - Entr BR267 A (p/ Aiuroca)	A	661,200	671,800	10,600	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
10	DERMG	369CMG0046	1	Porto Jacaré (Div 16/10 CRG) - Entr BR265 A (p/ Illicinea/Boa Esp)	A	96,000	112,400	16,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	383CMG0156	1	São Vicente de Minas - Minduri	A	188,700	205,100	16,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	383CMG0158	1	Minduri - Minduri	A	205,100	207,000	1,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

Região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	Descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
10	DERMG	383CMG0160	1	Minduri - Rio Campo Limpo	A	207,000	223,100	16,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	383CMG0165	1	Rio Campo Limpo - Entr BR354 A (Cruzília)	A	223,100	235,900	12,800	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	383CMG0170	1	Entr BR354 A (Cruzília) - Cruzília	A	235,900	237,200	1,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	383CMG0180	1	Cruzília - Entr BR267 A (p/ Juiz de Fora)	A	237,200	250,000	12,800	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	383CMG0230	1	Entr BR267 B (p/ Campanha) - Soledade de Minas	A	269,100	282,900	13,800	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
10	DERMG	383CMG0236	1	Soledade de Minas - Soledade de Minas	A	282,900	283,500	0,600	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
10	DERMG	383CMG0243	1	Soledade de Minas - Entr BR460 (São Lourenço)	A	283,500	290,700	7,200	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
10	OUTROS	383CMG0248	1	Entr BR460 (São Lourenço) - São Lourenço (Div 19CRG)	A	290,700	294,600	3,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
10	DNIT	383CMG0249	1	São Lourenço (Div 10CRG) - Entr p/ Dom Viçoso	A	294,600	295,800	1,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
10	DERMG	456EMG0025	1	Lambari - Lambari	A	0,000	2,000	2,000	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
10	DERMG	456EMG0040	1	Lambari - Entr MG458 (p/ Natércia)	A	2,000	30,500	28,500	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
10	DERMG	458EMG0010	1	Entr BR381 - Entr MG456 (p/ Lambari)	A	0,000	13,000	13,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	458EMG0030	1	Entr MG456 (p/ Lambari) - Natércia	A	13,000	32,800	19,800	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	491BMG0230	1	Fim Pista Dupla - Entr BR381/MG167(B)	A	245,400	262,000	16,600	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
10	DERMG	729LMG0020	1	Conceição do Rio Verde - Águas de Contendas	A	0,000	6,900	6,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	849LMG0020	1	Campo do Meio - Campos Gerais	A	0,000	18,000	18,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	862LMG0060	1	Entr p/ São Bento Abade - Entr p/ São Tomé das Letras	A	22,400	28,700	6,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	862LMG0080	1	Entr p/ São Tomé das Letras - Três Corações	A	28,700	54,700	26,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	863LMG0010	1	Contorno Boa Esperança - Contorno Boa Esperança	A	0,000	5,000	5,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	867LMG0020	1	Entr BR460 - MGC383	A	0,000	10,200	10,200	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
10	DERMG	868LMG0020	1	São Tomé das Letras - Entr LMG862 (Três Corações)	A	0,000	17,600	17,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	878LMG0020	1	São Gonçalo do Sapucaí - Cordislândia	A	0,000	21,500	21,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	900AMG1005	1	Entr BR265 - Coqueiral	A	0,000	7,400	7,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	900AMG1010	1	Entr BR381 - Três Corações	A	0,000	8,900	8,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	900AMG1015	1	Entr BR267 - Águas de Contendas	A	0,000	5,100	5,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	900AMG1020	1	Entr BR267 - Serranos	A	0,000	6,100	6,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	900AMG1025	1	Entr BR267 - Conceição do Rio Verde	A	0,000	5,300	5,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	900AMG1030	1	Entr BR267 - Baependi	A	0,000	3,600	3,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	900AMG1035	1	Entr BR267 - Aiuruoca	A	0,000	8,700	8,700	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	900AMG1040	1	Entr BR267 - Carvalhos	A	0,000	6,600	6,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	900AMG1045	1	Entr BR267/354 (Caxambu) - Baependi	A	0,000	3,200	3,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	900AMG1050	1	Entr MG458 (p/ Natércia) - Heliadora	A	0,000	3,000	3,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
10	DERMG	900AMG1055	1	Entr BR460 - Olimpio Noronha	A	0,000	1,000	1,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

egião	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
11	DERMG	223EMG0300	1	Araguari - Entr MG413 (p/ Piracaiba)	A	105,000	135,000	30,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
11	DERMG	223EMG0320	1	Entr MG413 (p/ Piracaiba) - Rio Araguari	A	135,000	151,500	16,500	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
11	DERMG	223EMG0340	1	Rio Araguari - Entr BR452 (Tupaciguara)	A	151,500	171,700	20,200	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
11	DERMG	226EMG0200	1	Entr BR153 (p/ Centralina) - Canápolis	A	0,000	7,000	7,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
11	OUTROS	226EMG0205	1	Canápolis - Canápolis (Div 11/31 CRG)	A	7,000	8,400	1,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
11	DERMG	413EMG0200	1	Entr MG223 - Entr p/ Piracaiba	A	0,000	6,800	6,800	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
11	DERMG	413EMG0220	1	Entr p/ Piracaiba - Rio Paranaíba (Div MG/Go)	A	6,800	33,900	27,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
11	OUTROS	414EMG0200	1	Entr BR050/MG223 (Araguari) - Araguari	A	0,000	6,600	6,600	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
11	DERMG	414EMG0220	1	Araguari - Amanhece	A	6,600	12,700	6,100	PAV	bom	regular	regular	regular	regular
11	DERMG	452CMG0113	1	Entr BR153 B (p/ Centralina) - Entr p/ Araporã	A	2,400	3,200	0,800	PAV	regular	mau	regular	mau	regular
11	DERMG	452CMG0115	1	Entr p/ Araporã - Entr p/ Bálsamo	A	3,200	20,700	17,500	PAV	regular	mau	regular	mau	regular
11	DERMG	452CMG0118	1	Entr p/ Bálsamo - Córrego Lajeado	A	20,700	30,500	9,800	PAV	regular	mau	regular	mau	regular
11	DERMG	452CMG0120	1	Córrego Lajeado - Entr p/ BRilhante	A	30,500	35,000	4,500	PAV	regular	mau	regular	mau	regular
11	DERMG	452CMG0123	1	Entr p/ BRilhante - Entr p/ Aerop de Tupaciguara	A	35,000	58,000	23,000	PAV	bom	regular	regular	regular	bom
11	DERMG	452CMG0125	1	Entr p/ Aerop de Tupaciguara - Entr p/ Tupaciguara	A	58,000	59,400	1,400	PAV	bom	regular	regular	bom	bom
11	DERMG	452CMG0128	1	Entr p/ Tupaciguara - Entr MG223 (p/ Araguari)	A	59,400	61,200	1,800	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
11	DERMG	452BMG0210	1	Entr BR365(B) - Acesso Tapuirama	A	137,200	173,300	36,100	PAV	bom	regular	regular	regular	bom
11	DERMG	455CMG0010	1	Entr BR050/365/452/497 (Uberlândia) - Polo Citrico	A	0,000	25,000	25,000	PAV	em obra	em obra	em obra	em obra	em obra
11	DERMG	497BMG0010	4	Entr BR050/365/452/455 (Uberlândia) - Entr BR153/464 (Prata)	A	0,000	68,000	68,000	PAV	bom	regular	regular	regular	bom
11	DERMG	497BMG0010	5	Entr BR050/365/452/455 (Uberlândia) - Entr BR153/464 (Prata)	A	68,000	71,000	3,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
11	DERMG	497BMG0010	6	Entr BR050/365/452/455 (Uberlândia) - Entr BR153/464 (Prata)	A	71,000	77,700	6,700	PAV	bom	regular	regular	regular	bom
11	DERMG	748LMG0020	1	Entr BR050 (Araguari) - Viaduto Rfssa	A	0,000	9,000	9,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
11	DERMG	748LMG0040	1	Viaduto Rfssa - Entr BR365	A	9,000	34,500	25,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
11	DERMG	749LMG0010	1	Entr BR050 p/ Araguari - Entr Rod Mun p/ Martinésia	A	0,000	4,800	4,800	PAV	bom	regular	bom	regular	regular
11	DERMG	749LMG0020	1	Entr Rod Mun p/ Martinésia - Entr BR497	A	4,800	11,400	6,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
11	OUTROS	751LMG0020	1	Entr LMG749 - Km 2,2	D	0,000	2,200	2,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
11	OUTROS	751LMG0020	1	Entr LMG749 - Km 2,2	E	0,000	2,200	2,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdicção	Rodovia	subtrecho	descriçã	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizontal	sinal.vertical	conservaçã
11	DERMG	751LMG0040	1	Km 2,2 - Entr p/ Chácara Valparaíso	A	2,200	3,300	1,100	PAV	bom	regular	regular	regular	regular
11	DERMG	751LMG0060	1	Entr p/ Chácara Valparaíso - Entr p/ Colégio Agrícola	A	3,300	5,200	1,900	PAV	bom	regular	regular	regular	regular
11	DERMG	751LMG0080	1	Entr p/ Colégio Agrícola - Entr AMG1120 p/ Cruz Dos Peixotos	A	5,200	16,600	11,400	PAV	bom	regular	regular	regular	regular
11	DERMG	751LMG0100	1	Entr AMG1120 p/ Cruz Dos Peixotos - Martinésia	A	16,600	21,500	4,900	PAV	bom	regular	regular	regular	bom
11	DERMG	900AMG1105	1	Entr BR365 - Indianópolis	A	0,000	16,100	16,100	PAV	bom	regular	regular	regular	bom
11	DERMG	900AMG1110	1	Entr BR452 - Coalbra	A	0,000	8,800	8,800	PAV	bom	regular	regular	regular	bom
11	OUTROS	900AMG1115	1	Entr BR497 (Sul) - Uberlândia	A	0,000	5,100	5,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
11	DERMG	900AMG1120	1	Entr LMG751 - Cruzeiro Dos Peixotos	A	0,000	1,500	1,500	PAV	bom	regular	regular	regular	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
12	DERMG	120BMG0175	1	Entr MG232 (p/ Carmesia) - Acesso Ferros	A	349,400	376,600	27,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
12	DERMG	120BMG0177	1	Acesso Ferros - Santa Maria de Itabira	A	376,600	413,000	36,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	DERMG	120BMG0185	1	Santa Maria de Itabira - Entr MG129 (Itabira)	A	413,000	426,800	13,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	DERMG	120CMG0185	1	Entr MG129 - Itabira	A	426,800	439,000	12,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	OUTROS	120CMG0188	1	Itabira - Itabira	A	439,000	444,000	5,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
12	DERMG	120CMG0190	1	Itabira - Ribeirão Dos Doze	A	444,000	447,400	3,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	DERMG	120CMG0193	1	Ribeirão Dos Doze - Capoeirana	A	447,400	465,800	18,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	DERMG	120CMG0196	1	Capoeirana - Entr BR381 A (Div 12/40 CRG)	A	465,800	474,900	9,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	DERMG	129EMG0050	1	Entr BR120 - Entr p/ Cdi (Itabira)	A	0,000	20,100	20,100	PAV	bom	bom	regular	regular	bom
12	DERMG	129EMG0205	1	Entr p/ Cdi (Itabira) - Entr p/ Itabira (Itabiruçu)	A	20,100	28,000	7,900	PAV	bom	bom	regular	regular	bom
12	DERMG	129EMG0220	1	Entr p/ Itabira (Itabiruçu) - Entr MG434 (Chapada)	A	28,000	33,200	5,200	PAV	bom	bom	regular	regular	bom
12	OUTROS	129EMG0245	1	São Gonçalo do Rio Abaixo - Entr BR381 (S Gonçalo R Abaixo)	A	49,700	52,100	2,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
12	OUTROS	129EMG0305	1	Santa Bárbara - Santa Bárbara	A	73,800	76,900	3,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
12	DERMG	129EMG0320	1	Santa Bárbara - Entr MGC262	A	76,900	78,900	2,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	DERMG	129EMG0340	1	Entr MGC262 - Catas Altas	A	78,900	90,700	11,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	DERMG	129EMG0350	1	Catas Altas - Entr p/ Cláudio Manuel	A	90,700	93,400	2,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	DERMG	129EMG0360	1	Entr p/ Cláudio Manuel - Rio Piracicaba	A	93,400	102,400	9,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	DERMG	129EMG0380	1	Rio Piracicaba - Mineração Samarco (Div 12/17 CRG)	A	102,400	113,500	11,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	DERMG	232EMG0340	1	Entr BR120 B (Div 02/12 CRG) - Carmésia	A	121,600	134,600	13,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	OUTROS	232EMG0345	1	Carmésia - Carmésia	A	134,600	138,000	3,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
12	OUTROS	232EMG0405	1	Morro do Pilar - Morro do Pilar (Div 12/02 CRG)	A	180,200	182,600	2,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
12	DERMG	232EMG0420	1	Morro do Pilar (Div 12/02 CRG) - Gruta Nossa Senhora Aparecida	A	182,600	199,200	16,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	DERMG	232EMG0440	1	Gruta Nossa Senhora Aparecida - Entr MG010 (Alto do Palácio)	A	199,200	206,200	7,000	PAV	em obra	em obra	bom	bom	bom
12	DERMG	262CMG0450	1	Entr MG129 (Santa Bárbara) - Entr p/ Caração	A	248,300	252,400	4,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	DERMG	262CMG0460	1	Entr p/ Caração - Entr MG436 (Barão de Cocais)	A	252,400	257,900	5,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	DERMG	262CMG0465	1	Entr MG436 (Barão de Cocais) - Barão de Cocais	A	257,900	261,100	3,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	OUTROS	262CMG0485	1	Caeté - Entr MG435 (Caeté)	A	289,800	292,600	2,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
12	OUTROS	262CMG0486	1	Entr MG435 (Caeté) - Caeté (Div 12/01 CRG)	A	292,600	296,100	3,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
12	DERMG	434EMG0200	1	Entr BR381 (p/ Belo Horizonte) - Entr MG129 (Chapada)	A	0,000	19,300	19,300	PAV	bom	bom	regular	regular	bom
12	DERMG	435EMG0200	1	Entr BR381 - Caeté	A	0,000	13,900	13,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	OUTROS	435EMG0205	1	Caeté - Entr MGC262 (Caeté)	A	13,900	17,300	3,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
12	DERMG	436EMG0200	1	Entr BR381 - Entr MGC262 (Barão de Cocais)	A	0,000	19,600	19,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	DERMG	776LMG0010	1	BR381 - Bom Jesus do Amparo	A	0,000	5,500	5,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	DERMG	776LMG0020	1	Bom Jesus do Amparo - Ipoema	A	5,500	18,400	12,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	DERMG	777LMG0010	1	Entr MGC120 - Passabém	A	0,000	10,300	10,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	OUTROS	777LMG0020	1	Passabém - Passabém	A	10,300	10,600	0,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
12	DERMG	777LMG0030	1	Passabém - São Sebastião do Rio Preto	A	10,600	16,600	6,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	OUTROS	777LMG0040	1	São Sebastião do Rio Preto - São Sebastião do Rio Preto	A	16,600	18,400	1,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
12	DERMG	777LMG0050	1	São Sebastião do Rio Preto - Santo Antonio do Rio Abaixo	A	18,400	34,700	16,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	DERMG	779LMG0010	1	Itabira (Parque de Exposições) - João Monlevade	A	0,000	28,000	28,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	OUTROS	790LMG0020	1	Entr BR120 (Stª Maria Itabira) - Km 12,9 (Piçarrão)	A	0,000	12,900	12,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
12	OUTROS	790LMG0040	1	Km 24,1 - Entr BR381 (p/ Des Drumond)	A	24,100	36,200	12,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
12	DERMG	900AMG1205	1	Entr BR120 - Ferros	A	0,000	7,500	7,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	DERMG	900AMG1210	1	Entr MG129 - Itabira	A	0,000	9,700	9,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	DERMG	900AMG1215	1	Entr BR381 - Nova União	A	0,000	4,600	4,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	DERMG	900AMG1225	1	Entr MGC262 - Colégio do Caraca	A	0,000	19,700	19,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	DERMG	900AMG1230	1	Entr BR381 - Taquaraçu de Minas	A	0,000	13,100	13,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	DERMG	900AMG1235	1	Entr MG435 - Santuário da Serra da Piedade	A	0,000	5,500	5,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
12	DERMG	900AMG1240	1	Itabira - Nossa Senhora do Carmo	A	0,000	28,700	28,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

egião	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
13	DERMG	135BMG0695	1	Entr MG161 (Pedra de Maria da Cruz) - Entr MG202 (A) (Japonvar)	A	248,000	258,700	10,700	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
13	DERMG	135BMG0710	1	Entr MG202 (A) (Japonvar) - Entr MG202 (B)	A	258,700	284,600	25,900	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
13	DERMG	135BMG0730	1	Entr MG202 (B) - Entr BR122/251/365 (Montes Claros)	A	284,600	313,100	28,500	PAV	regular	regular	bom	regular	bom
13	DERMG	161EMG0245	1	São Francisco - São Francisco	A	62,700	67,200	4,500	PAV	bom	regular	regular	bom	bom
13	DERMG	161EMG0320	1	Entr MG202 - Rio São Francisco (Div 13/33 CRG)	A	118,900	122,900	4,000	PAV	bom	bom	regular	bom	bom
13	DERMG	202EMG0205	1	São João da Ponte (Div 32/13 CRG) - São João da Ponte	A	76,100	77,600	1,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
13	DERMG	202EMG0212	1	São João da Ponte - Entr p/ Boa Vista	A	77,600	94,600	17,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
13	DERMG	202EMG0214	1	Entr p/ Boa Vista - Entr BR135 A (Japonvar)	A	94,600	109,600	15,000	PAV	bom	bom	bom	mau	bom
13	DERMG	202EMG0220	1	Entr BR135 B (p/ Mirabela) - BRasília de Minas	A	135,500	162,100	26,600	PAV	bom	bom	regular	regular	bom
13	DERMG	202EMG0225	1	Brasília de Minas - BRasília de Minas	A	162,100	163,400	1,300	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
13	DERMG	202EMG0240	1	Brasília de Minas - Entr p/ Coração de Jesus	A	163,400	171,700	8,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
13	DERMG	202EMG0260	1	Entr p/ Coração de Jesus - Entr p/ Campo Azul	A	171,700	184,700	13,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
13	DERMG	202EMG0280	1	Entr p/ Campo Azul - Entr p/ Ubai	A	184,700	211,500	26,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
13	DERMG	202EMG0300	1	Entr p/ Ubai - Entr p/ Velozlândia	A	211,500	231,300	19,800	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
13	DERMG	202EMG0340	1	Entr p/ Velozlândia - Entr p/ Morrinho	A	231,300	239,400	8,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
13	DERMG	202EMG0360	1	Entr p/ Morrinho - Entr p/ Ponto Chiq	A	239,400	243,500	4,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
13	DERMG	202EMG0370	1	Entr p/ Ponto Chiq - Entr MG161 (Div 13/36 CRG)	A	243,500	246,500	3,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
13	DERMG	402EMG0205	1	Entr MG202 (Brasília de Minas) - BRasília de Minas	A	0,000	2,300	2,300	PAV	regular	bom	regular	regular	bom
13	DERMG	402EMG0220	1	Brasília de Minas - Entr p/ Ubai	A	2,300	14,400	12,100	PAV	regular	bom	regular	bom	bom
13	DERMG	402EMG0240	1	Entr p/ Ubai - Entr p/ Luislândia	A	14,400	21,400	7,000	PAV	regular	bom	regular	bom	bom
13	DERMG	402EMG0260	1	Entr p/ Luislândia - Entr p/ Vila do Morro	A	21,400	34,900	13,500	PAV	regular	bom	regular	bom	bom
13	DERMG	402EMG0280	1	Entr p/ Vila do Morro - São Francisco	A	34,900	57,000	22,100	PAV	regular	bom	regular	bom	bom
13	DERMG	402EMG0285	1	São Francisco - São Francisco	A	57,000	58,600	1,600	PAV	bom	bom	regular	bom	bom
13	DERMG	402EMG0300	1	São Francisco - Entr p/ Serra das Araras	A	58,600	77,500	18,900	PAV	bom	ótimo	regular	bom	bom
13	DERMG	402EMG0320	1	Entr p/ Serra das Araras - Pintópolis	A	77,500	107,800	30,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
13	DERMG	403EMG0200	1	São João da Ponte - São João da Ponte	A	0,000	3,700	3,700	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
13	DERMG	403EMG0220	1	São João da Ponte - Varzelândia	A	3,700	29,300	25,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
13	DERMG	403EMG0240	1	Varzelândia - Ibiracatu	A	29,300	45,500	16,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
13	DERMG	652LMG0010	1	Entr MG402 - Icarai de Minas	A	0,000	32,300	32,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
13	DERMG	654LMG0020	1	Brasília de Minas - Entr MG202 (p/ Ubai)	A	0,000	8,300	8,300	PAV	bom	bom	regular	bom	bom
13	DERMG	654LMG0140	1	Entr p/ Santa da Pedra - Coração de Jesus (Div 13/06 CRG)	A	50,400	54,300	3,900	PAV	bom	ótimo	regular	bom	regular
13	DERMG	660LMG0030	1	Entr MG202 (Ubai) - Campo Azul	A	0,000	42,000	42,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
13	DERMG	900AMG1305	1	Entr BR135 - Patis	A	0,000	15,700	15,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
13	DERMG	900AMG1310	1	Entr LMG654 (Coração de Jesus) - São João do Pacuí	A	0,000	26,800	26,800	PAV	bom	bom	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
14	OUTROS	060EMG0465	1	S Gonçalves do Abaeté (Div 35/14 CRG) - São Gonçalves do Abaeté	A	395,400	396,900	1,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
14	DERMG	060EMG0480	1	São Gonçalves do Abaeté - Entr BR365	A	396,900	407,500	10,600	PAV	regular	regular	mau	regular	bom
14	DERMG	230EMG0200	1	Entr BR354 (p/ Patos de Minas) - Entr p/ R Paranaíba (Div 14/07 CRG)	A	0,000	9,800	9,800	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
14	DERMG	235EMG0340	1	Entr p/ Matulina (Div 35/14 CRG) - São Gotardo A	A	74,600	78,600	4,000	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
14	OUTROS	235EMG0345	1	São Gotardo A - São Gotardo B	A	78,600	81,300	2,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
14	DERMG	235EMG0360	1	São Gotardo B - Entr BR354 A (p/ Patos de Minas)	A	81,300	90,700	9,400	PAV	bom	regular	bom	regular	bom
14	DERMG	352CMG0230	1	Entr BR354 B - Entr p/ Arapuá	A	241,500	246,800	5,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
14	OUTROS	352CMG0250	1	Tiros - Tiros	A	274,000	276,300	2,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
14	DERMG	352CMG0255	1	Tiros - Entr LMG764 (Espinha de Peixe)	A	276,300	289,000	12,700	PAV	bom	regular	bom	regular	bom
14	OUTROS	354CMG0079	1	Vazante (Div 26/14 CRG) - Vazante	A	74,000	74,700	0,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
14	DERMG	354CMG0080	1	Vazante - Entr p/ Coromandel	A	74,700	81,300	6,600	PAV	bom	regular	bom	regular	bom
14	DERMG	354CMG0081	1	Entr p/ Coromandel - Entr p/ São BRás	A	81,300	95,800	14,500	PAV	regular	regular	bom	regular	bom
14	DERMG	354CMG0082	1	Entr p/ São BRás - Entr p/ Calcáreo Lagamar	A	95,800	99,200	3,400	PAV	bom	regular	bom	regular	bom
14	DERMG	354CMG0083	1	Entr p/ Calcáreo Lagamar - Lagamar	A	99,200	100,100	0,900	PAV	bom	regular	bom	regular	bom
14	DERMG	354CMG0084	1	Lagamar - Lagamar	A	100,100	101,600	1,500	PAV	bom	regular	regular	regular	bom
14	DERMG	354CMG0085	1	Lagamar - Ribeirão Sucarana	A	101,600	109,600	8,000	PAV	mau	mau	mau	mau	bom
14	DERMG	354CMG0088	1	Ribeirão Sucarana - Entr p/ Pilar	A	109,600	127,600	18,000	PAV	regular	mau	mau	mau	bom
14	DERMG	354CMG0089	1	Entr p/ Pilar - Entr MG410 (p/ João Pinheiro)	A	127,600	135,200	7,600	PAV	regular	regular	regular	mau	bom
14	DERMG	354CMG0090	1	Entr MG410 (p/ João Pinheiro) - Entr p/ Presidente Olegário A	A	135,200	152,700	17,500	PAV	bom	bom	bom	regular	bom
14	DERMG	354CMG0100	1	Entr p/ Presidente Olegário A - Entr p/ Presidente Olegário B	A	152,700	154,200	1,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
14	DERMG	354CMG0102	1	Entr p/ Presidente Olegário B - Ponte Três Barras	A	154,200	159,000	4,800	PAV	regular	regular	bom	bom	bom
14	DERMG	354CMG0104	1	Ponte Três Barras - Entr p/ Sertãozinho	A	159,000	165,100	6,100	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
14	DERMG	354CMG0106	1	Entr p/ Sertãozinho - Ribeirão da Mata	A	165,100	168,800	3,700	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
14	DERMG	354CMG0108	1	Ribeirão da Mata - Av Marabá (Patos de Minas)	A	168,800	175,100	6,300	PAV	bom	regular	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
14	DERMG	354CMG0109	1	Av Marabá (Patos de Minas) - Entr BR365 A	A	175,100	182,200	7,100	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
14	DERMG	410EMG0220	1	Entr p/ Bela Vista (Div 39/14 CRG) - Entr p/ Lagoa Grande	A	27,400	33,400	6,000	PAV	regular	regular	regular	regular	bom
14	DERMG	410EMG0220	2	Entr p/ Bela Vista (Div 39/14 CRG) - Entr p/ Lagoa Grande	A	33,400	41,100	7,700	PAV	mau	mau	mau	mau	bom
14	DERMG	410EMG0220	3	Entr p/ Bela Vista (Div 39/14 CRG) - Entr p/ Lagoa Grande	A	41,100	49,800	8,700	PAV	bom	bom	regular	regular	bom
14	DERMG	410EMG0260	1	Entr p/ Lagoa Grande - Entr p/ Cruzeiro da Prata	A	49,800	64,500	14,700	PAV	bom	bom	regular	regular	bom
14	DERMG	410EMG0280	1	Entr p/ Cruzeiro da Prata - Entr MGC354 (p/ Pres Olegário)	A	64,500	78,800	14,300	PAV	regular	regular	mau	regular	bom
14	DERMG	722LMG0040	1	Pilar A - Pilar B	A	5,200	6,400	1,200	PAV	bom	regular	mau	bom	bom
14	DERMG	740LMG0010	1	Entr MG410 - Lagoa Grande	A	0,000	26,300	26,300	PAV	bom	bom	regular	regular	bom
14	DERMG	740LMG0020	1	Lagoa Grande - Lagoa Grande	A	26,300	28,300	2,000	PAV	bom	bom	regular	regular	bom
14	DERMG	743LMG0020	1	Entr BR365 (Leal) - Chumbo	A	0,000	20,000	20,000	PAV	bom	regular	regular	regular	bom
14	DERMG	743LMG0030	1	Chumbo - Chumbo	A	20,000	20,500	0,500	PAV	bom	regular	mau	regular	bom
14	DERMG	743LMG0040	1	Chumbo - Major Porto	A	20,500	39,800	19,300	PAV	regular	regular	mau	regular	bom
14	OUTROS	743LMG0050	1	Major Porto - Major Porto	A	39,800	41,300	1,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
14	DERMG	764LMG0010	1	Entr MGC352 (Espinha de Peixe)) - Entr p/ Matutina	A	0,000	10,100	10,100	PAV	regular	regular	bom	regular	bom
14	DERMG	764LMG0020	1	Entr p/ Matutina - Entr MG235	A	10,100	24,400	14,300	PAV	regular	regular	bom	regular	bom
14	DERMG	795LMG0010	1	Entr BR354 - Santa Rosa da Serra	A	0,000	8,300	8,300	PAV	regular	regular	mau	regular	bom
14	DERMG	795LMG0010	2	Entr BR354 - Santa Rosa da Serra	A	8,300	9,600	1,300	PAV	regular	regular	mau	regular	bom
14	DERMG	795LMG0010	3	Entr BR354 - Santa Rosa da Serra	A	9,600	19,800	10,200	PAV	regular	regular	mau	regular	bom
14	OUTROS	795LMG0020	1	Santa Rosa da Serra - Santa Rosa da Serra	A	19,800	21,100	1,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
14	DERMG	900AMG1405	1	Entr LMG764 - Matutina	A	0,000	2,300	2,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
14	DERMG	900AMG1410	1	Entr BR354 - Carmo do Paranaíba	A	0,000	3,700	3,700	PAV	bom	bom	bom	regular	bom
14	DERMG	900AMG1415	1	Entr BR146 - Santana Dos Patos	A	0,000	1,400	1,400	PAV	bom	bom	regular	bom	bom
14	DERMG	900AMG1420	1	Entr MGC352 - Arapuá	A	0,000	5,400	5,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
14	DERMG	900AMG1425	1	Entr BR365 - Pindaíbas	A	0,000	4,300	4,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
14	OUTROS	900AMG1425	2	Entr BR365 - Pindaíbas	A	4,300	10,000	5,700	NPV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
15	DERMG	146BMG0250	1	Entr BR491(A) (Guaxupé) - Entr MG446 (p/ Muzambinho)	A	516,600	524,800	8,200	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
15	OUTROS	146BMG0305	1	Entr BR267(B)/459(B) (Poços de Caldas) *Trecho Mu - Fim Per Urb Poços de Caldas (M. BMG310) *Trecho Mu	A	616,800	622,000	5,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
15	OUTROS	146BMG0320	1	Início do Perímetro Urbano de Andradras - Entr MG455 (Fim Per Urb de Andradras) *Tre Mun.	A	662,200	670,400	8,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
15	DERMG	179EMG0200	1	Entr BR491 (Alfenas) - Entr p/ Caiana	A	0,000	21,300	21,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
15	DERMG	179EMG0220	1	Entr p/ Caiana - Entr BR267 (p/ Machado)	A	21,300	33,600	12,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
15	DERMG	179EMG0240	1	Entr BR267 (p/ Machado) - Entr p/ Poço Fundo	A	33,600	34,900	1,300	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
15	DERMG	179EMG0240	2	Entr BR267 (p/ Machado) - Entr p/ Poço Fundo	A	34,900	46,500	11,600	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
15	DERMG	179EMG0260	1	Entr p/ Poço Fundo - Entr p/ Paiolino	A	46,500	57,300	10,800	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
15	DERMG	179EMG0280	1	Entr p/ Paiolino - Entr p/ São João da Mata	A	57,300	65,000	7,700	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
15	DERMG	179EMG0300	1	Entr p/ São João da Mata - Entr p/ Silvianópolis	A	65,000	80,300	15,300	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
15	DERMG	179EMG0320	1	Entr p/ Silvianópolis - Entr p/ Espírito Stº do Dourado	A	80,300	92,900	12,600	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
15	DERMG	179EMG0340	1	Entr p/ Espírito Stº do Dourado - Entr BR459 (p/ Pouso Alegre)	A	92,900	104,100	11,200	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
15	DERMG	267CMG0390	1	Carvalhópolis (Div 10/15 CRG) - Entr MG179/453 (Machado)	A	431,100	445,100	14,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
15	OUTROS	267BMG0430	1	Entr BR146(B)/459(B) (Poços de Caldas) - Div MG/SP	D	529,500	536,600	7,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
15	OUTROS	267BMG0430	1	Entr BR146(B)/459(B) (Poços de Caldas) - Div MG/SP	E	529,500	536,600	7,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
15	DERMG	267BMG0430	2	Entr BR146(B)/459(B) (Poços de Caldas) - Div MG/SP	D	536,600	542,800	6,200	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
15	DERMG	267BMG0430	2	Entr BR146(B)/459(B) (Poços de Caldas) - Div MG/SP	E	536,600	542,800	6,200	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
15	DERMG	267BMG0430	3	Entr BR146(B)/459(B) (Poços de Caldas) - Div MG/SP	D	542,800	549,700	6,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
15	DERMG	267BMG0430	3	Entr BR146(B)/459(B) (Poços de Caldas) - Div MG/SP	E	542,800	549,700	6,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
15	DERMG	446EMG0260	1	Nova Resende (Div 24/15 CRG) - Ribeirão Passo Fundo	A	52,000	74,100	22,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
15	DERMG	446EMG0280	1	Ribeirão Passo Fundo - Entr p/ Juruiaia	A	74,100	77,400	3,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
15	DERMG	446EMG0300	1	Entr p/ Juruiaia - Entr BR146/491 (Muzambinho)	A	77,400	90,500	13,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
15	DERMG	450EMG0200	1	Entr BR491 - Guaxupé (Contorno)	A	0,000	4,500	4,500	PAV	bom	bom	regular	bom	bom
15	DERMG	450EMG0210	1	Guaxupé (Contorno) - Divisa MG/SP	A	4,500	14,700	10,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
15	DERMG	453EMG0200	1	Entr BR491 (Paraguaçu) - Entr MG179 (p/ Alfenas)	A	0,000	26,300	26,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
15	DERMG	455EMG0100	1	Entr BR459 - Santa Rita de Caldas	A	0,000	2,000	2,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
15	OUTROS	455EMG0150	1	Santa Rita de Caldas - Santa Rita de Caldas	A	2,000	5,000	3,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
15	DERMG	455EMG0200	1	Santa Rita de Caldas - Ibitiura de Minas	A	5,000	17,600	12,600	PAV	bom	regular	regular	bom	bom
15	DERMG	455EMG0225	1	Ibitiura de Minas - Entr BR146 (Andradas)	A	17,600	37,000	19,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
15	DERMG	455EMG0250	1	Entr BR146 (Andradas) - Divisa MG/SP	A	37,000	42,500	5,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
15	OUTROS	459BMG0005	1	Entr BR146(A)/267(A) (Poços de Caldas) - Fim do Trecho Duplicado Trecho Municipal	D	0,000	5,000	5,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
15	OUTROS	459BMG0005	1	Entr BR146(A)/267(A) (Poços de Caldas) - Fim do Trecho Duplicado Trecho Municipal	E	0,000	5,000	5,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
15	DERMG	491BMG0085	1	Entr MG446 (Muzambinho) - Entr BR146(B)	A	103,600	108,900	5,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
15	DERMG	491BMG0090	1	Entr BR146(B) - Acesso Monte Belo	A	108,900	123,100	14,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
15	DERMG	491BMG0100	1	Acesso Monte Belo - Entr MG184 (p/ Areado)	A	123,100	148,500	25,400	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
15	DERMG	847LMG0020	1	Entr BR146 (São Pedro da União) - Juruiaia	A	0,000	12,000	12,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
15	DERMG	847LMG0040	1	Juruiaia - Entr MG446	A	12,000	23,100	11,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
15	OUTROS	851LMG0020	1	Entr MG 446 - Juruiaia	A	0,000	10,000	10,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
15	OUTROS	851LMG0040	1	Juruiaia - São Pedro da União	A	10,000	23,100	13,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
15	DERMG	877LMG0100	1	Entr BR459/146 A/267 A - Entr BR146 B	A	0,000	9,900	9,900	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
15	DERMG	877LMG0200	1	Entr BR146 B - Entr BR267 B	A	9,900	25,300	15,400	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
15	DERMG	879LMG0020	1	Entr BR267 - Serrania	A	0,000	11,500	11,500	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
15	DERMG	879LMG0030	1	Serrania - Entr BR491	A	11,500	25,900	14,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
15	DERMG	880LMG0020	1	Entr BR491 - Divisa Nova	A	0,000	10,100	10,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
15	OUTROS	880LMG0040	1	Divisa Nova - Divisa Nova	A	10,100	14,500	4,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
15	DERMG	880LMG0060	1	Divisa Nova - Botelhos	A	14,500	20,000	5,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
15	DERMG	880LMG0060	2	Divisa Nova - Botelhos	A	20,000	29,500	9,500	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
15	DERMG	880LMG0060	3	Divisa Nova - Botelhos	A	29,500	49,500	20,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
15	DERMG	882LMG0020	1	Entr MG179 - Silvianópolis	A	0,000	4,200	4,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
15	OUTROS	882LMG0030	1	Silvianópolis - Silvianópolis	A	4,200	5,500	1,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
15	DERMG	882LMG0040	1	Silvianópolis - Turvolândia	A	5,500	19,000	13,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
15	DERMG	900AMG1505	1	Monte Belo - Juréia	A	0,000	4,000	4,000	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
15	DERMG	900AMG1515	1	Entr BR146 - Botelhos	A	0,000	2,000	2,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
15	DERMG	900AMG1520	1	Caldas - Pocinhos do Rio Verde	A	0,000	3,600	3,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
15	DERMG	900AMG1530	1	Entr BR146/491 - Juruáia	A	0,000	9,500	9,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
15	DERMG	900AMG1535	1	Entr MG179 - Espírito Santo do Dourado	A	0,000	12,100	12,100	PAV	bom	regular	regular	bom	bom
15	DERMG	900AMG1540	1	Entr BR491 - Fama	A	0,000	10,000	10,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
15	DERMG	900AMG1545	1	Entr BR267 - Campestre (Div MG/SP)	A	0,000	2,400	2,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
15	DERMG	900AMG1550	1	Entr BR459 - Senador José Bento	A	0,000	4,300	4,300	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
15	DERMG	900AMG1555	1	Entr MG179 - Paiolinho	A	0,000	3,000	3,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
15	DERMG	900AMG1560	1	Entr BR491 - Distrito Industrial Alfenas	A	0,000	3,900	3,900	PAV	bom	regular	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
16	OUTROS	164EMG0805	1	Candeias (Div 20/16 CRG) - Candeias	A	291,500	295,500	4,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
16	DERMG	164EMG0830	1	Candeias - Entr BR354	A	295,500	298,600	3,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
16	DERMG	260EMG0200	1	Entr BR381 - Vilelas	A	0,000	9,600	9,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DERMG	260EMG0220	1	Vilelas - Entr p/ Monsenhor João Alexandre	A	9,600	18,100	8,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DERMG	260EMG0240	1	Entr p/ Monsenhor João Alexandre - Entr p/ Corumbá	A	18,100	21,900	3,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DERMG	260EMG0260	1	Entr p/ Corumbá - Cláudio	A	21,900	30,500	8,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DERMG	260EMG0265	1	Cláudio - Cláudio	A	30,500	33,100	2,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
16	DERMG	260EMG0280	1	Cláudio - Entr BR494 A (p/ Oliveira)	A	33,100	36,200	3,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DERMG	260EMG0280	2	Cláudio - Entr BR494 A (p/ Oliveira)	A	36,200	46,200	10,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DNIT	260EMG0300	1	Entr BR494 A (p/ Oliveira) - Entr BR494 B (p/ Divinópolis)	A	46,200	47,300	1,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
16	DERMG	260EMG0320	1	Entr BR494 B (p/ Divinópolis) - Rio Santo Antônio	A	47,300	58,000	10,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DERMG	260EMG0340	1	Rio Santo Antônio - Itapeperica	A	58,000	69,200	11,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DERMG	260EMG0340	2	Rio Santo Antônio - Itapeperica	A	69,200	71,400	2,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	OUTROS	260EMG0345	1	Itapeperica - Entr MG164 (Itapeperica)	A	71,400	73,500	2,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
16	DERMG	270EMG0205	1	Entr MGC383 (Entre Rios Minas) - Entre Rios de Minas	A	0,000	0,200	0,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DERMG	270EMG0220	1	Entre Rios de Minas - Desterro de Entre Rios	A	0,200	34,700	34,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DERMG	270EMG0245	1	Desterro de Entre Rios - Desterro de Entre Rios	A	34,700	36,900	2,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DERMG	270EMG0285	1	Passa Tempo - Passa Tempo	A	58,300	61,400	3,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
16	DERMG	270EMG0300	1	Passa Tempo - Carmópolis de Minas	A	61,400	79,600	18,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DERMG	270EMG0305	1	Carmópolis de Minas - Entr BR381	A	79,600	80,900	1,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
16	DERMG	332EMG0200	1	Entr BR381 - Entr MG335 A	A	0,000	16,400	16,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DERMG	332EMG0205	1	Entr MG335 A - Bom Sucesso	A	16,400	18,900	2,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	OUTROS	332EMG0210	1	Bom Sucesso - Entr MG335 (Bom Sucesso)	A	18,900	22,200	3,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
16	DERMG	332EMG0220	1	Entr MG335 (Bom Sucesso) - Ibituruna (Div 16/04 CRG)	A	22,200	37,600	15,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
16	OUTROS	335EMG0205	1	Entr BR494 (São Tiago) - São Tiago	A	0,000	3,300	3,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
16	OUTROS	335EMG0282	1	Bom Sucesso - Entr MG332 A (Bom Sucesso)	A	48,400	50,000	1,600	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
16	DERMG	335EMG0295	1	Entr MG332 B - Macaia	A	54,500	72,900	18,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DERMG	335EMG0300	1	Macaia - Ijaci	A	72,900	77,500	4,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
16	OUTROS	335EMG0305	1	Ijaci - Ijaci	A	77,500	78,700	1,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
16	DERMG	335EMG0320	1	Ijaci - Lavras	A	78,700	88,700	10,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	OUTROS	335EMG0340	1	Lavras - Entr BR265 (Lavras)	A	88,700	94,000	5,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
16	DERMG	354CMG0420	1	Lavras - Entr p/ Ingaí	A	572,500	592,900	20,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DERMG	354CMG0430	1	Entr p/ Ingaí - Luminárias (Div 16/10 CRG)	A	592,900	609,700	16,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	OUTROS	369BMG0010	1	Entr BR494 (Oliveira) - São Francisco de Paula	A	0,000	6,500	6,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
16	DERMG	369BMG0010	2	Entr BR494 (Oliveira) - São Francisco de Paula	A	6,500	20,900	14,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
16	DERMG	369CMG0026	1	Entr BR354 B (Campo Belo) - Entr p/ Campo Belo	A	63,900	65,600	1,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DERMG	369CMG0030	1	Entr p/ Campo Belo - Entr p/ Aguanil	A	65,600	80,900	15,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DERMG	369CMG0038	1	Entr p/ Aguanil - Entr p/ Cristais	A	80,900	85,100	4,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DERMG	369CMG0042	1	Entr p/ Cristais - Porto Jacaré (Div 16/10 CRG)	A	85,100	96,000	10,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DERMG	451EMG0010	1	Entr BR265 (Itutinga) - Carrancas	A	0,000	24,800	24,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DERMG	494BMG0090	1	Entr BR381(B) - Morro do Ferro	A	112,300	136,000	23,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DERMG	494BMG0091	1	Morro do Ferro - Entr MG335 (São Tiago)	A	136,000	154,000	18,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DERMG	506LMG0020	1	Entr BR265 - Entr MG335	A	0,000	10,300	10,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DERMG	843LMG0020	1	Entr BR369 - Santana do Jacaré	A	0,000	6,500	6,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	OUTROS	843LMG0040	1	Santana do Jacaré - Entr BR381	A	6,500	8,000	1,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
16	DERMG	843LMG0040	2	Santana do Jacaré - Entr BR381	A	8,000	31,300	23,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DERMG	900AMG1605	1	Entr BR381 - Piracema	A	0,000	12,200	12,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
16	DERMG	900AMG1615	1	Entr MGC369 - Cristais	A	0,000	11,700	11,700	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
16	DERMG	900AMG1630	1	Entr BR354 - Cana Verde	A	0,000	0,500	0,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DERMG	900AMG1635	1	Entr BR265 - Ribeirão Vermelho	A	0,000	4,800	4,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DERMG	900AMG1640	1	Entr BR265 - Itumirim	A	0,000	5,000	5,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
16	DERMG	900AMG1645	1	Entr MGC369 - Aguanil	A	0,000	1,200	1,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DERMG	900AMG1650	1	Entr BR381 - Ribeirão Vermelho	A	0,000	9,300	9,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DERMG	900AMG1655	1	Entr BR265 - Macuco	A	0,000	1,000	1,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DERMG	900AMG1660	1	Entr BR265 - Camargos	A	0,000	6,000	6,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
16	DERMG	900AMG1665	1	Entr MGC354 - Ingaí	A	0,000	5,100	5,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

egião	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
17	OUTROS	120BMG0250	1	Entr MG123 (p/ Alvinópolis) - Dom Silvério	A	533,000	538,000	5,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
17	DERMG	120BMG0255	1	Dom Silvério - Entr MG326 (p/ Barra Longa)	A	538,000	575,000	37,000	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
17	DERMG	120CMG0254	1	Dom Silvério - Entr p/ Rio Doce	A	538,500	555,200	16,700	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
17	DERMG	120CMG0256	1	Entr p/ Rio Doce - Entr p/ Chopotó	A	555,200	570,200	15,000	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
17	DERMG	120CMG0258	1	Entr p/ Chopotó - Entr MG326 (p/ Barra Longa)	A	570,200	575,000	4,800	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
17	DERMG	120BMG0260	1	Entr MG326 (p/ Barra Longa) - Ponte Nova	A	575,000	577,000	2,000	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
17	DERMG	120CMG0260	1	Entr MG326 (p/ Barra Longa) - Ponte Nova (Cerâmica)	A	575,000	577,000	2,000	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
17	OUTROS	120CMG0265	1	Ponte Nova (Cerâmica) - Ponte Nova	A	577,000	581,000	4,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
17	DERMG	129EMG0400	1	Mineração Samarco (Div 12/17 CRG) - Antônio Pereira	A	113,500	126,500	13,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	129EMG0420	1	Antônio Pereira - Mariana	A	126,500	138,000	11,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	129EMG0425	1	Mariana - Mariana	A	138,000	139,600	1,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	129EMG0440	1	Mariana - Entr MG262 A	A	139,600	142,500	2,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	129EMG0445	1	Entr BR356 B (Saramenha) - Ouro Branco (Div 17/04 CRG)	A	159,200	188,700	29,500	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
17	DERMG	262EMG0200	1	Entr MG329 - Entr MGC120 (Raza)	A	0,000	4,800	4,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	262EMG0205	1	Entr MGC120 (Raza) - Entr p/ Ponte Nova	A	4,800	11,800	7,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	262EMG0220	1	Entr p/ Ponte Nova - Ribeirão Macacos	A	11,800	22,900	11,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	262EMG0240	1	Ribeirão Macacos - Entr p/ Acaiaca	A	22,900	38,600	15,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	262EMG0260	1	Entr p/ Acaiaca - Rio Galaxo	A	38,600	45,200	6,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	262EMG0280	1	Rio Galaxo - Entr p/ Cachoeira do BRumado	A	45,200	59,300	14,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	262EMG0300	1	Entr p/ Cachoeira do BRumado - Entr MG129	A	59,300	73,300	14,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	262EMG0320	1	Entr MG129 - Entr BR356 (Mariana)	A	73,300	75,800	2,500	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
17	OUTROS	265EMG0265	1	Jequeri - Jequeri	A	109,600	110,900	1,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
17	DERMG	265EMG0280	1	Jequeri - Entr p/ Urucânia	A	110,900	128,300	17,400	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
17	DERMG	265EMG0300	1	Entr p/ Urucânia - Entr MG329 (p/ Ponte Nova)	A	128,300	131,000	2,700	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
17	OUTROS	280EMG0205	1	Entr BR120 (Viçosa) - Viçosa	A	0,000	2,700	2,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
17	DERMG	280EMG0220	1	Viçosa - Rio Santo Antônio	A	2,700	18,900	16,200	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
17	DERMG	280EMG0240	1	Rio Santo Antônio - Paula Cândido	A	18,900	25,700	6,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

egião	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
17	OUTROS	280EMG0245	1	Paula Cândido - Paula Cândido (Div 17/05 CRG)	A	25,700	26,400	0,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
17	DERMG	329EMG0201	1	Bom Jesus do Galho (Div 40/17 CRG) - Rio Sacramento	A	25,100	30,500	5,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	329EMG0205	1	Rio Sacramento - Vermelho Velho	A	30,500	45,800	15,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	329EMG0210	1	Vermelho Velho - Córrego do Fumaça	A	45,800	51,500	5,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	329EMG0213	1	Córrego do Fumaça - Capitão Martins	A	51,500	61,300	9,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	329EMG0215	1	Capitão Martins - Raul Soares	A	61,300	66,700	5,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	OUTROS	329EMG0220	1	Raul Soares - Raul Soares	A	66,700	68,100	1,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
17	DERMG	329EMG0225	1	Raul Soares - São Pedro Dos Ferros	A	68,100	79,100	11,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	OUTROS	329EMG0235	1	São Pedro Dos Ferros - São Pedro Dos Ferros	A	79,100	81,300	2,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
17	DERMG	329EMG0240	1	São Pedro Dos Ferros - Entr BR262 A (p/ Realeza)	A	81,300	95,500	14,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	329EMG0280	1	Entr BR262 B (p/ J Monlevade) - Entr p/ Santo Antônio do Gramma	A	100,500	112,100	11,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	329EMG0300	1	Entr p/ Santo Antônio do Gramma - Entr MG265 (p/ Uruçânia)	A	112,100	117,700	5,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	329EMG0320	1	Entr MG265 (p/ Uruçânia) - Entr p/ Santa Cruz do Escalvado	A	117,700	124,900	7,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	329EMG0340	1	Entr p/ Santa Cruz do Escalvado - Entr MG262	A	124,900	135,100	10,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	329EMG0355	1	Entr MG262 - Ponte Nova	A	135,100	137,700	2,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	445EMG0200	1	Entr BR120 (Vau-Açu) - Guaraciaba	A	0,000	17,800	17,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	OUTROS	445EMG0225	1	Guaraciaba - Guaraciaba	A	17,800	20,300	2,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
17	OUTROS	482CMG0212	1	Araponga - Araponga	A	105,000	106,300	1,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
17	DERMG	482CMG0215	1	Araponga - Canaã	A	106,300	116,000	9,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	OUTROS	482CMG0218	1	Canaã - Canaã	A	116,000	117,600	1,600	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
17	DERMG	482CMG0220	1	Canaã - Rio Casca	A	117,600	123,500	5,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	482CMG0222	1	Rio Casca - São Miguel do Anta	A	123,500	129,900	6,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	OUTROS	482CMG0225	1	São Miguel do Anta - São Miguel do Anta	A	129,900	132,300	2,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
17	DERMG	482CMG0228	1	São Miguel do Anta - Entr BR120/356(A)/MG280 (Viçosa)	A	132,300	150,300	18,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	482CMG0235	1	Entr BR120/356(A)/MG280 (Viçosa) - Viçosa	A	150,300	151,600	1,300	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
17	DERMG	482CMG0236	1	Viçosa - Rio Turvo Limpo	A	151,600	170,900	19,300	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
17	DERMG	482CMG0243	1	Rio Turvo Limpo - Porto Firme	A	170,900	183,300	12,400	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
17	DERMG	482CMG0245	1	Porto Firme - Entr MGC356 B (Porto Firme)	A	183,300	195,100	11,800	PAV	bom	bom	bom	bom	regular

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
17	DERMG	482BMG0250	1	Entr BR356(B) (Porto Firme) - Piranga	A	195,100	210,900	15,800	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
17	DERMG	826LMG0020	1	Entr MG329 - Oratórios	A	0,000	11,100	11,100	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
17	DERMG	828LMG0020	1	Entr MG265 (p/ Jequeri) - Piscamba	A	0,000	2,400	2,400	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
17	DERMG	829LMG0010	1	Entr MG262 - Acaiaca	A	0,000	4,100	4,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	OUTROS	829LMG0015	1	Acaiaca - Acaiaca	A	4,100	5,600	1,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
17	DERMG	829LMG0020	1	Acaiaca - Barra Longa	A	5,600	22,600	17,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	840LMG0020	1	Entr BR262 - Padre Fialho	A	0,000	5,500	5,500	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
17	DERMG	840LMG0040	1	Padre Fialho - Pedra Bonita	A	5,500	25,700	20,200	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
17	DERMG	845LMG0020	1	Entr BR262 - Sericita	A	0,000	19,700	19,700	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
17	DERMG	900AMG1705	1	Entr MG329 - Santa Cruz do Escalvado	A	0,000	18,400	18,400	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
17	DERMG	900AMG1710	1	Entr MG329 - Piedade de Ponte Nova	A	0,000	6,300	6,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	900AMG1715	1	Entr MG329 - Santo Antônio do Grama	A	0,000	16,000	16,000	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
17	DERMG	900AMG1725	1	Entr BR356 - Ouro Preto B	A	0,000	2,700	2,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	900AMG1730	1	Entr BR356 - Ouro Preto A	A	0,000	5,800	5,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	900AMG1735	1	Entr MG262 - Diogo de Vasconcelos	A	0,000	15,800	15,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	900AMG1740	1	Entr BR120 - Amparo da Serra	A	0,000	13,000	13,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	900AMG1745	1	Entr BR120 - Pedra do Anta	A	0,000	19,000	19,000	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
17	DERMG	900AMG1750	1	Entr BR120 - Cajuri	A	0,000	3,600	3,600	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
17	DERMG	900AMG1755	1	Entr MG262 - Ponte Nova	A	0,000	1,100	1,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	900AMG1760	1	Entr MGC120 (Dom Silvério) - Sem Peixe	A	0,000	13,300	13,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
17	DERMG	900AMG1765	1	Entr MG329 (Vermelho Velho) - Vermelho Novo	A	0,000	12,800	12,800	PAV	bom	bom	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
18	DERMG	188EMG0550	1	Chapadão (Div 26/18 CRG) - Entr p/ Alegre	A	305,200	315,400	10,200	PAV	regular	regular	bom	mau	bom
18	DERMG	188EMG0560	1	Entr p/ Alegre - Rio Paranaíba	A	315,400	321,100	5,700	PAV	regular	regular	bom	mau	bom
18	DERMG	188EMG0580	1	Rio Paranaíba - Entr BR352 A (p/ Rocinha)	A	321,100	338,200	17,100	PAV	regular	regular	bom	mau	bom
18	DERMG	188EMG0620	1	Entr BR352 B (p/ A Dourados) - Coromandel	A	341,000	343,800	2,800	PAV	bom	bom	bom	mau	bom
18	DERMG	188EMG0640	1	Coromandel - Entr p/ Pântano A	A	343,800	349,300	5,500	PAV	regular	mau	bom	mau	bom
18	DERMG	188EMG0660	1	Entr p/ Pântano A - Entr p/ Pântano B	A	349,300	383,000	33,700	PAV	regular	mau	bom	mau	bom
18	DERMG	188EMG0680	1	Entr p/ Pântano B - Entr p/ Pântano C	A	383,000	390,000	7,000	PAV	regular	mau	bom	mau	bom
18	DERMG	188EMG0700	1	Entr p/ Pântano C - Entr BR365 (p/ Patrocínio)	A	390,000	406,800	16,800	PAV	regular	mau	bom	mau	bom
18	DERMG	190EMG0205	1	Entr MGC352 A (Abadia Dourados) - Abadia Dos Dourados	A	0,000	0,200	0,200	PAV	regular	regular	mau	regular	bom
18	DERMG	190EMG0220	1	Abadia Dos Dourados - Entr MGC352 B (p/ Douradoquara)	A	0,200	10,100	9,900	PAV	regular	mau	mau	regular	bom
18	DERMG	190EMG0240	1	Entr MGC352 B (p/ Douradoquara) - Entr p/ Brejão	A	10,100	20,600	10,500	PAV	regular	regular	regular	regular	bom
18	DERMG	190EMG0260	1	Entr p/ Brejão - Entr p/ Monte Carmelo A	A	20,600	31,600	11,000	PAV	regular	mau	regular	regular	bom
18	DERMG	190EMG0265	1	Entr p/ Monte Carmelo A - Entr p/ Monte Carmelo B	A	31,600	34,600	3,000	PAV	regular	mau	regular	regular	bom
18	DERMG	190EMG0280	1	Entr p/ Monte Carmelo B - Entr MG223	A	34,600	42,000	7,400	PAV	regular	mau	bom	regular	regular
18	DERMG	190EMG0300	1	Entr MG223 - Entr p/ Romaria	A	42,000	52,800	10,800	PAV	bom	regular	bom	regular	bom
18	DERMG	190EMG0320	1	Entr p/ Romaria - Entr BR365 (p/ Uberlândia)	A	52,800	59,000	6,200	PAV	bom	regular	mau	regular	bom
18	DERMG	190EMG0340	1	Entr BR365 (p/ Uberlândia) - Entr p/ Iraí de Minas	A	59,000	69,200	10,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
18	DERMG	190EMG0360	1	Entr p/ Iraí de Minas - Barragem Nova Ponte (Div 18/25 CRG)	A	69,200	95,500	26,300	PAV	regular	mau	mau	mau	bom
18	DERMG	223EMG0200	1	Entr BR365 (p/ Patrocínio) - Entr MG190 (p/ Monte Carmelo)	A	0,000	7,300	7,300	PAV	mau	mau	mau	mau	bom
18	DERMG	223EMG0200	2	Entr BR365 (p/ Patrocínio) - Entr MG190 (p/ Monte Carmelo)	A	7,300	19,300	12,000	PAV	regular	regular	mau	mau	bom
18	DERMG	223EMG0220	1	Entr MG190 (p/ Monte Carmelo) - Entr p/ Estrela do Sul	A	19,300	39,900	20,600	PAV	regular	regular	regular	regular	bom
18	DERMG	223EMG0240	1	Entr p/ Estrela do Sul - Entr p/ Cascalho Rico	A	39,900	69,100	29,200	PAV	regular	regular	regular	regular	bom
18	DERMG	223EMG0260	1	Entr p/ Cascalho Rico - Entr BR050 A (Div 18/11CRG)	A	69,100	87,300	18,200	PAV	regular	regular	regular	regular	bom
18	DERMG	230EMG0320	1	Entr MG187 (Div 07/18 CRG) - Entr BR365 (p/ Patrocínio)	A	82,200	109,500	27,300	PAV	mau	péssimo	mau	mau	bom
18	DERMG	352BMG0160	1	Entr MG190 (Abadia Dos Dourados) - Entr MG188(A) (Coromandel)	A	39,700	60,000	20,300	PAV	bom	regular	mau	regular	bom
18	DERMG	352BMG0170	1	Entr MG188(A) (Coromandel) - Entr MG188(B)	A	60,000	62,800	2,800	PAV	bom	regular	bom	regular	bom
18	DERMG	462CMG0004	1	Entr BR365 (Patrocínio) - Patrocínio	A	0,000	3,300	3,300	PAV	bom	regular	mau	mau	bom
18	DERMG	462CMG0005	1	Patrocínio - Ribeirão Santo Antônio	A	3,300	8,900	5,600	PAV	mau	mau	mau	mau	bom
18	DERMG	462CMG0006	1	Ribeirão Santo Antônio - Entr p/ Santa Luzia Dos Barros	A	8,900	29,000	20,100	PAV	mau	mau	mau	mau	bom
18	DERMG	462CMG0007	1	Entr p/ Santa Luzia Dos Barros - Rio Quebra Anzol (Div 18/07 CRG)	A	29,000	36,800	7,800	PAV	mau	mau	mau	mau	bom
18	DERMG	731LMG0020	1	Entr BR365 - Silvano	A	0,000	14,000	14,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
18	DERMG	737LMG0100	1	Entr BR365 - Guimarânia	A	0,000	1,400	1,400	PAV	mau	mau	mau	mau	bom
18	DERMG	737LMG0200	1	Guimarânia - Cruzeiro da Fortaleza	A	1,400	23,400	22,000	PAV	regular	regular	regular	mau	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
18	DERMG	738LMG0005	1	Entr MG188 (Coromandel) - Coromandel	A	0,000	4,600	4,600	PAV	bom	regula r	bom	regular	bom
18	DERMG	741LMG0020	1	Douradoquara - Castanha	A	0,000	8,000	8,000	PAV	bom	bom	bom	regular	bom
18	DERMG	741LMG0040	1	Castanha - Entr MG190	A	8,000	27,700	19,700	PAV	bom	bom	bom	mau	bom
18	DERMG	742LMG0020	1	Grupiara - Chapada de Minas	A	0,000	16,000	16,000	PAV	bom	bom	bom	regular	bom
18	DERMG	742LMG0040	1	Chapada de Minas - Estrela do Sul	A	16,000	33,200	17,200	PAV	bom	bom	bom	regular	bom
18	DERMG	742LMG0055	1	Estrela do Sul - Estrela do Sul	A	33,200	36,600	3,400	PAV	regular	bom	bom	regular	bom
18	DERMG	742LMG0060	1	Estrela do Sul - Entr MG223	A	36,600	38,100	1,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
18	DERMG	782LMG0005	1	Entr BR365 - Iraí de Minas	A	0,000	9,800	9,800	PAV	regular	mau	mau	mau	bom
18	DERMG	782LMG0010	1	Iraí de Minas - Entr MG190 (p/ Nova Ponte)	A	9,800	16,400	6,600	PAV	mau	mau	mau	mau	bom
18	DERMG	900AMG1805	1	Entr BR352 - Coromandel	A	0,000	2,000	2,000	PAV	bom	regula r	mau	mau	bom
18	DERMG	900AMG1810	1	Entr MG223 - Cascalho Rico	A	0,000	9,500	9,500	PAV	bom	regula r	regular	regular	bom
18	DERMG	900AMG1815	1	Entr MG190 - Monte Carmelo	A	0,000	1,500	1,500	PAV	regular	regula r	regular	mau	bom
18	DERMG	900AMG1820	1	Entr BR365 - Estância Serra Negra	A	0,000	3,000	3,000	PAV	mau	mau	mau	mau	bom
18	DERMG	900AMG1825	1	Entr MG190 - Romaria	A	0,000	1,700	1,700	PAV	bom	regula r	bom	regular	bom
18	DERMG	900AMG1835	1	Entr MGC352 - Abadia Dos Dourados	A	0,000	1,600	1,600	PAV	bom	regula r	mau	regular	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

Região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
19	DERMG	146CMG0350	1	Albertina (Div 15CRG) - Entr MG290 (Jacutinga)	A	619,000	631,600	12,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	158EMG0200	1	Entr BR354 (p/ Pouso Alto) - Itanhandu	A	0,000	4,200	4,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	158EMG0205	1	Itanhandu - Itanhandu	A	4,200	7,300	3,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	158EMG0220	1	Itanhandu - Passa Quatro	A	7,300	17,600	10,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	158EMG0225	1	Passa Quatro - Passa Quatro	A	17,600	21,200	3,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	158EMG0240	1	Passa Quatro - Divisa MG/SP	A	21,200	29,300	8,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	173EMG0200	1	Entr BR459 - Cachoeira de Minas	A	0,000	11,400	11,400	PAV	bom	regular	regular	bom	bom
19	DERMG	173EMG0205	1	Cachoeira de Minas - Cachoeira de Minas	A	11,400	12,400	1,000	PAV	bom	regular	regular	bom	bom
19	DERMG	173EMG0210	1	Cachoeira de Minas - Conceição Dos Ouros	A	12,400	19,900	7,500	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
19	OUTROS	173EMG0215	1	Conceição Dos Ouros - Conceição Dos Ouros	A	19,900	22,300	2,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
19	DERMG	173EMG0220	1	Conceição Dos Ouros - Paraisópolis	A	22,300	36,200	13,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	173EMG0225	1	Paraisópolis - Paraisópolis	A	36,200	38,500	2,300	PAV	bom	regular	regular	regular	bom
19	DERMG	173EMG0240	1	Paraisópolis - Entr p/ Ribeirão Vermelho	A	38,500	39,600	1,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	173EMG0260	1	Entr p/ Ribeirão Vermelho - Divisa MG/SP	A	39,600	52,100	12,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	OUTROS	173EMG0280	1	Divisa MG/SP - Divisa SP/ MG	A	52,100	59,900	7,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
19	DERMG	173EMG0300	1	Divisa SP/ MG - Sapucaí Mirim	A	59,900	63,500	3,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	173EMG0305	1	Sapucaí Mirim - Sapucaí Mirim	A	63,500	64,300	0,800	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	173EMG0320	1	Sapucaí Mirim - Divisa MG/SP	A	64,300	70,700	6,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	290EMG0220	1	Pouso Alegre - Borda da Mata	A	0,000	24,100	24,100	PAV	bom	regular	regular	regular	bom
19	DERMG	290EMG0240	1	Borda da Mata - Borda da Mata	A	24,100	25,600	1,500	PAV	bom	regular	regular	regular	bom
19	DERMG	290EMG0260	1	Borda da Mata - Entr MG295 (p/ Inconfidentes)	A	25,600	41,900	16,300	PAV	bom	regular	regular	regular	bom
19	DERMG	290EMG0280	1	Entr MG295 (p/ Inconfidentes) - Ouro Fino	A	41,900	48,500	6,600	PAV	bom	regular	regular	regular	bom
19	DERMG	290EMG0285	1	Ouro Fino - Ouro Fino	A	48,500	49,300	0,800	PAV	bom	regular	regular	regular	bom
19	DERMG	290EMG0300	1	Ouro Fino - Entr MG459 (p/ Monte Sião)	A	49,300	51,900	2,600	PAV	bom	regular	regular	regular	bom
19	DERMG	290EMG0320	1	Entr MG459 (p/ Monte Sião) - Jacutinga	A	51,900	76,400	24,500	PAV	bom	regular	regular	regular	bom
19	DERMG	290EMG0340	1	Jacutinga - Jacutinga	A	76,400	81,200	4,800	PAV	bom	regular	regular	regular	bom
19	DERMG	290EMG0360	1	Jacutinga - Divisa MG/SP	A	81,200	95,500	14,300	PAV	bom	regular	regular	regular	bom
19	DERMG	295EMG0205	1	Entr BR459 (Piranguinho) - Piranguinho	A	0,000	1,100	1,100	PAV	bom	regular	regular	regular	bom
19	DERMG	295EMG0220	1	Piranguinho - Entr p/ Estação Dias	A	1,100	8,200	7,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	295EMG0240	1	Entr p/ Estação Dias - Entr p/ Observatório Astrofísico	A	8,200	11,400	3,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	295EMG0260	1	Entr p/ Observatório Astrofísico - BRasópolis	A	11,400	13,800	2,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizontal	sinal.vertical	conservação
19	DERMG	295EMG0265	1	Brasópolis - BRasópolis	A	13,800	16,300	2,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	295EMG0280	1	Brasópolis - Entr p/ Cruz Vera	A	16,300	28,000	11,700	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	295EMG0300	1	Entr p/ Cruz Vera - Paraisópolis	A	28,000	39,700	11,700	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	OUTROS	295EMG0305	1	Paraisópolis - Entr MG173 (Paraisópolis)	A	39,700	41,100	1,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
19	DERMG	295EMG0320	1	Entr MG173 (Paraisópolis) - Consolação	A	41,100	62,000	20,900	PAV	bom	regular	regular	regular	bom
19	DERMG	295EMG0360	1	Córrego do Bom Jesus - Cambuí	A	78,300	80,300	2,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	OUTROS	295EMG0365	1	Cambuí - Entr BR381 (Cambuí)	A	80,300	82,000	1,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
19	DERMG	295EMG0380	1	Entr BR381 (Cambuí) - Senador Amaral	A	82,000	97,300	15,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	OUTROS	295EMG0385	1	Bueno BRandão - Bueno BRandão	A	129,100	130,200	1,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
19	DERMG	295EMG0400	1	Bueno BRandão - Entr p/ Povoado de Furnas	A	130,200	140,600	10,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	295EMG0420	1	Entr p/ Povoado de Furnas - Entr p/ Pinhalzinho	A	140,600	144,100	3,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	295EMG0460	1	Entr p/ Pinhalzinho - Inconfidentes	A	144,100	150,000	5,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	295EMG0465	1	Inconfidentes - Entr MG290 (Inconfidentes)	A	150,000	152,400	2,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	347EMG0205	1	Entr BR460 (Carmo de Minas) - Carmo de Minas	A	0,000	0,800	0,800	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	347EMG0220	1	Carmo de Minas - Entr p/ Cristina	A	0,800	17,600	16,800	PAV	bom	bom	regular	bom	bom
19	DERMG	347EMG0240	1	Entr p/ Cristina - Entr p/ Olímpio de Noronha	A	17,600	21,400	3,800	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	347EMG0260	1	Entr p/ Olímpio de Noronha - Entr p/ Conceição das Pedra	A	21,400	44,600	23,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	347EMG0280	1	Entr p/ Conceição das Pedra - Pedralva	A	44,600	46,500	1,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	347EMG0285	1	Pedralva - Pedralva	A	46,500	49,600	3,100	PAV	bom	regular	regular	regular	bom
19	DERMG	347EMG0300	1	Pedralva - São José do Alegre	A	49,600	60,400	10,800	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	347EMG0305	1	São José do Alegre - São José do Alegre	A	60,400	61,800	1,400	PAV	bom	bom	bom	regular	bom
19	DERMG	347EMG0320	1	São José do Alegre - Entr BR459 (p/ Piranguinho)	A	61,800	65,700	3,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	OUTROS	350EMG0200	1	Entr BR354 (Pouso Alto) - São Sebastião do Rio Verde	A	0,000	1,200	1,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
19	DERMG	350EMG0200	2	Entr BR354 (Pouso Alto) - São Sebastião do Rio Verde	A	1,200	2,000	0,800	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	OUTROS	350EMG0205	1	São Sebastião do Rio Verde - São Sebastião do Rio Verde	A	2,000	2,500	0,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
19	DERMG	350EMG0205	2	São Sebastião do Rio Verde - São Sebastião do Rio Verde	A	2,500	3,400	0,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	350EMG0220	1	São Sebastião do Rio Verde - Entr p/ Itanhandu	A	3,400	11,900	8,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	350EMG0240	1	Entr p/ Itanhandu - Entr p/ Passa Quatro	A	11,900	20,900	9,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	350EMG0260	1	Entr p/ Passa Quatro - Entr p/ Virgínia	A	20,900	23,600	2,700	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	OUTROS	350EMG0285	1	Delfim Moreira - Delfim Moreira	A	65,300	66,500	1,200	EOP	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

egião	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
19	OUTROS	350EMG0285	2	Delfim Moreira - Delfim Moreira	A	66,500	67,460	0,960	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
19	DERMG	350EMG0285	3	Delfim Moreira - Delfim Moreira	A	67,460	69,100	1,640	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	350EMG0300	1	Delfim Moreira - Entr BR459 (p/ Itajubá)	A	69,100	84,800	15,700	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
19	DNIT	383CMG0250	1	Entr p/ Dom Viçoso - Entr BR460 B (Carmo de Minas)	A	295,800	300,000	4,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
19	DNIT	383CMG0251	1	Entr BR460 B (Carmo de Minas) - Entr MG347 A (Carmo de Minas)	A	300,000	300,900	0,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
19	OUTROS	383CMG0252	1	Entr MG347 A (Carmo de Minas) - Entr MG347 B (p/ Pedralva)	A	300,900	318,200	17,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
19	DERMG	383CMG0253	1	Entr MG347 B (p/ Pedralva) - Cristina	A	318,200	322,900	4,700	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	383CMG0254	1	Cristina - Maria da Fé	A	322,900	340,900	18,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	383CMG0257	1	Maria da Fé - Entr p/ Povoado de Posses	A	340,900	342,400	1,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	383CMG0258	1	Entr p/ Povoado de Posses - Entr p/ Povoado de Juru	A	342,400	355,500	13,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	383CMG0269	1	Entr p/ Povoado de Juru - Entr BR459 A (Itajubá)	A	355,500	361,400	5,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	OUTROS	383CMG0269	2	Entr p/ Povoado de Juru - Entr BR459 A (Itajubá)	A	361,400	363,000	1,600	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
19	DERMG	458EMG0070	1	Conceição das Pedras - Pedralva	A	52,800	66,400	13,600	PAV	bom	regular	regular	bom	bom
19	DERMG	459EMG0200	1	Entr MG290 - Entr p/ Ouro Fino	A	0,000	2,100	2,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	459EMG0220	1	Entr p/ Ouro Fino - Monte São	A	2,100	27,100	25,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	459EMG0225	1	Monte São - Monte São (Div MG/SP)	A	27,100	31,400	4,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	460EMG0020	1	Munhoz - Toledo	A	21,300	43,400	22,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
19	DERMG	460EMG0030	1	Toledo - Entr BR381	A	43,400	61,000	17,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	881LMG0040	1	Entr BR354 (Itamonte) - Alagoa	A	0,000	1,180	1,180	NPV					
19	DERMG	881LMG0040	2	Entr BR354 (Itamonte) - Alagoa	A	1,180	11,600	10,420	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	881LMG0040	3	Entr BR354 (Itamonte) - Alagoa	A	11,600	33,900	22,300	NPV					
19	DERMG	881LMG0040	4	Entr BR354 (Itamonte) - Alagoa	A	33,900	34,300	0,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	881LMG0040	5	Entr BR354 (Itamonte) - Alagoa	A	34,300	36,500	2,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	883LMG0020	1	Entr BR460 - Dom Viçoso	A	0,000	19,800	19,800	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	884LMG0020	1	Entr BR381 - Bom Repouso	A	0,000	18,900	18,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	886LMG0010	1	Entr BR381 (Camanducaia) - Monte Verde	A	0,000	28,480	28,480	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	OUTROS	886LMG0010	2	Entr BR381 (Camanducaia) - Monte Verde	A	28,480	32,700	4,220	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SERVIÇO DE GERÊNCIA DE PAVIMENTO

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
19	OUTROS	900AMG1910	1	Entr MG459 - Águas Virtuosas	A	0,000	1,800	1,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
19	DERMG	900AMG1915	1	Entr BR459 - Delfim Moreira	A	0,000	9,500	9,500	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
19	DERMG	900AMG1920	1	Entr BR381 - São Sebastião da Bela Vista	A	0,000	4,300	4,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	900AMG1925	1	Entr BR459 - Olegário Maciel	A	0,000	2,900	2,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	900AMG1930	1	Entr MG173 - Gonçalves	A	0,000	12,300	12,300	PAV	bom	regular	regular	bom	bom
19	DERMG	900AMG1935	1	Entr MG290 (Borda da Mata) - Tocos do Moji	A	0,000	14,800	14,800	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
19	DERMG	900AMG1945	1	Entr MGC-146 (Toledo) - Div MG/SP	A	0,000	0,900	0,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdicção	Rodovia	subtrecho	descriçã	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservaçã
20	DERMG	050EMG0160	1	Entr BR494 B (Div 03/20 CRG) - Entr p/ São Sebastião do Oeste	A	131,500	143,700	12,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	OUTROS	050EMG0180	1	Entr p/ São Sebastião do Oeste - Entr MG164 (p/ Itapecerica)	A	143,700	164,800	21,100	PAV	não conservado	não conse rvado	não conservado	não conservado	não conservado
20	OUTROS	050EMG0200	1	Entr MG164 (p/ Itapecerica) - Entr BR354	A	164,800	199,100	34,300	PAV	não conservado	não conse rvado	não conservado	não conservado	não conservado
20	OUTROS	050EMG0220	1	Entr BR354 - Entr p/ Formiga	A	199,100	203,600	4,500	PAV	não conservado	não conse rvado	não conservado	não conservado	não conservado
20	OUTROS	050EMG0240	1	Entr p/ Formiga - Entr LMG830 (p/ Córrego Fundo)	A	203,600	212,800	9,200	PAV	não conservado	não conse rvado	não conservado	não conservado	não conservado
20	OUTROS	050EMG0260	1	Entr LMG830 (p/ Córrego Fundo) - Entr LMG893 (p/ Furnastur)	A	212,800	217,600	4,800	PAV	não conservado	não conse rvado	não conservado	não conservado	não conservado
20	OUTROS	050EMG0280	1	Entr LMG893 (p/ Furnastur) - Entr p/ Pains	A	217,600	240,300	22,700	PAV	não conservado	não conse rvado	não conservado	não conservado	não conservado
20	OUTROS	050EMG0300	1	Entr p/ Pains - Entr p/ Pimenta	A	240,300	243,800	3,500	PAV	não conservado	não conse rvado	não conservado	não conservado	não conservado
20	OUTROS	050EMG0320	1	Entr p/ Pimenta - Entr LMG827 (p/ Doresópolis)	A	243,800	261,600	17,800	PAV	não conservado	não conse rvado	não conservado	não conservado	não conservado
20	OUTROS	050EMG0340	1	Entr LMG827 (p/ Doresópolis) - Entr MG341 (Piumhi A)	A	261,600	265,100	3,500	PAV	não conservado	não conse rvado	não conservado	não conservado	não conservado
20	OUTROS	050EMG0345	1	Entr MG341 (Piumhi A) - Entr p/ Piumhi B	A	265,100	266,900	1,800	PAV	não conservado	não conse rvado	não conservado	não conservado	não conservado
20	OUTROS	050EMG0360	1	Entr p/ Piumhi B - Entr p/ Capitólio (Div 20/24 CRG)	A	266,900	284,700	17,800	PAV	não conservado	não conse rvado	não conservado	não conservado	não conservado
20	DERMG	164EMG0530	1	Entr BR262 (Div 35/20 CRG) - Entr p/ Araújos	A	151,600	156,800	5,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	164EMG0570	1	Entr p/ Araújos - Entr MG252 (A) (p/ Araújos)	A	156,800	171,400	14,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	164EMG0590	1	Entr MG252 (A) (p/ Araújos) - Entr MG252 (B) (p/ Moema)	A	171,400	171,700	0,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	164EMG0610	1	Entr MG252 - Santo Antônio do Monte	A	171,700	191,000	19,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
20	OUTROS	164EMG0630	1	Santo Antônio do Monte - Santo Antônio do Monte	A	191,000	196,000	5,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
20	DERMG	164EMG0650	1	Santo Antônio do Monte - Pedra do Indaiá	A	196,000	215,000	19,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	164EMG0675	1	Pedra do Indaiá - Pedra do Indaiá	A	215,000	216,000	1,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	164EMG0690	1	Pedra do Indaiá - Entr MG050	A	216,000	221,400	5,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	164EMG0710	1	Entr MG050 - Itapecerica	A	221,400	244,900	23,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	OUTROS	164EMG0755	1	Itapecerica - Itapecerica	A	244,900	246,200	1,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
20	DERMG	164EMG0770	1	Itapecerica - Camacho	A	246,200	266,100	19,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	170EMG0200	1	Entr BR262 - Entr p/ Moema	A	0,000	6,100	6,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	170EMG0220	1	Entr p/ Moema - Entr MG252	A	6,100	7,800	1,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	170EMG0240	1	Entr MG252 - Córrego Santa Luzia	A	7,800	17,600	9,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	170EMG0260	1	Córrego Santa Luzia - Rio Jacaré	A	17,600	24,900	7,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	170EMG0280	1	Rio Jacaré - Entr MG429 (Lagoa da Prata)	A	24,900	31,800	6,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	170EMG0285	1	Entr MG429 (Lagoa da Prata) - Entr p/ Japaraíba	A	31,800	42,200	10,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	170EMG0300	1	Entr p/ Japaraíba - Av Laura Andrade (Arcos)	A	42,200	63,300	21,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	OUTROS	170EMG0304	1	Av Laura Andrade (Arcos) - Entr BR354 A (Arcos)	A	63,300	64,700	1,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
20	DERMG	170EMG0312	1	Entr BR354 B (Arcos) - Corumbá	A	65,500	74,500	9,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	170EMG0316	1	Pains - Entr MG050 A	A	83,600	104,900	21,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	OUTROS	170EMG0320	1	Entr MG050 B (Pimenta) - Pimenta	A	108,400	110,800	2,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
20	DERMG	170EMG0400	1	Entr p/ Guapé - Illicinea	A	154,000	171,800	17,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	OUTROS	170EMG0410	1	Illicinea - Entr BR265 (Illicinea)	A	171,800	172,400	0,600	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
20	DERMG	176EMG0305	1	Entr BR262 (Div 35/20CRG) (Luz) - Luz	A	83,100	86,100	3,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	OUTROS	252EMG0295	1	Araújos (Div 03/20 CRG) - Araújos	A	52,000	53,000	1,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
20	DERMG	341EMG0250	1	Entr MGC146 (São Roque de Minas) - Entr LMG832	A	0,000	15,100	15,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	341EMG0260	1	Entr LMG832 - Rio São Francisco	A	15,100	17,800	2,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	341EMG0270	1	Rio São Francisco - Campinópolis	A	17,800	21,800	4,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	341EMG0275	1	Campinópolis - Campinópolis	A	21,800	22,400	0,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	341EMG0280	1	Campinópolis - Piumhi	A	22,400	59,000	36,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	OUTROS	341EMG0290	1	Piumhi - Entr MG050 (Piumhi)	A	59,000	62,600	3,600	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

Região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
20	DERMG	429EMG0200	1	Entr MG164 (Stº Antônio Monte) - Santo Antônio do Monte	A	0,000	2,000	2,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	429EMG0210	1	Santo Antônio do Monte - Entr MG170 (Lagoa da Prata)	A	2,000	27,500	25,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	439EMG0200	1	Entr BR354 (p/ Arcos) - Entr LMG830 (p/ Córrego Fundo)	A	0,000	6,400	6,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	439EMG0205	1	Entr LMG830 (p/ Córrego Fundo) - Pains	A	6,400	16,700	10,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	OUTROS	439EMG0210	1	Pains - Entr MG170 (p/ Pimenta)	A	16,700	18,000	1,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
20	DERMG	824LMG0025	1	Entr MG050 (p/ Piumhi) - Lagoa Dos Martins	A	0,000	13,300	13,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	824LMG0040	1	Lagoa Dos Martins - Doresópolis	A	13,300	22,100	8,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	824LMG0050	1	Doresópolis - Doresópolis	A	22,100	23,400	1,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	OUTROS	827LMG0003	1	Entr BR354 - Bambuí (Ter. Rod.)	A	0,000	2,100	2,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
20	OUTROS	827LMG0005	1	Bambuí (Ter Rod) - Bambuí	A	2,100	6,600	4,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
20	DERMG	827LMG0010	1	Bambuí - Medeiros	A	6,600	42,500	35,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	OUTROS	827LMG0015	1	Medeiros - Medeiros (Matriz)	A	42,500	43,300	0,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
20	DERMG	830LMG0020	1	Entr MG050 - Córrego Fundo	A	0,000	3,200	3,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	830LMG0040	1	Córrego Fundo - Entr MG439	A	3,200	9,600	6,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	832LMG0010	1	Entr MGC146 - Entr MG431 (p/ Piumhi)	A	0,000	7,300	7,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	891LMG0020	1	Entr BR262 - Córrego Danta	A	0,000	12,800	12,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	891LMG0040	1	Córrego Danta - Entr BR354	A	12,800	24,300	11,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	893LMG0020	1	Entr MG050 - Furnastur	A	0,000	11,500	11,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	900AMG2005	1	Entr MG170 - C.S.N.	A	0,000	1,100	1,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	900AMG2010	1	Entr BR354 - Tapiraí	A	0,000	4,600	4,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	900AMG2015	1	Entr MG050 - São Sebastião do Oeste	A	0,000	9,200	9,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	900AMG2025	1	Entr MG170 - Japaraíba	A	0,000	6,900	6,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	900AMG2030	1	Entr MG050 - Formiga A	A	0,000	1,800	1,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	900AMG2035	1	Entr BR354 - Formiga B	A	0,000	4,500	4,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	900AMG2040	1	Entr MG170 - Guapé	A	0,000	8,700	8,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
20	DERMG	900AMG2045	1	Entr BR354 - Garças de Minas	A	0,000	1,500	1,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

egião	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
21	OUTROS	105EMG0165	1	Rio Jequitinhonha (Div 27/21 CRG) - Entr BR367 (Jequitinhonha)	A	55,500	56,600	1,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
21	DERMG	105EMG0180	1	Entr BR367 (Jequitinhonha) - Córrego das Areias	A	56,600	69,900	13,300	PAV	regular	regular	bom	bom	regular
21	DERMG	105EMG0200	1	Córrego das Areias - Joaíma	A	69,900	82,200	12,300	PAV	regular	regular	bom	bom	regular
21	OUTROS	105EMG0205	1	Joaíma - Joaíma	A	82,200	84,700	2,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
21	DERMG	105EMG0220	1	Joaíma - Entr p/ Felisburgo	A	84,700	93,000	8,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
21	DERMG	105EMG0240	1	Entr p/ Felisburgo - Rio Pampá	A	93,000	103,000	10,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
21	DERMG	105EMG0240	2	Entr p/ Felisburgo - Rio Pampá	A	103,000	116,000	13,000	NPV					
21	OUTROS	105EMG0265	1	Fronteira Dos Vales - Fronteira Dos Vales	A	116,500	117,200	0,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
21	DERMG	105EMG0280	1	Fronteira Dos Vales - Córrego do Tinga	A	117,200	131,800	14,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
21	DERMG	105EMG0300	1	Córrego do Tinga - Entr p/ Padre Paraíso	A	131,800	141,000	9,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
21	DERMG	105EMG0320	1	Entr p/ Padre Paraíso - Águas Formosas	A	141,000	144,600	3,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
21	OUTROS	105EMG0325	1	Águas Formosas - Águas Formosas (Div 21/28 CRG)	A	144,600	145,600	1,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
21	OUTROS	205EMG0225	1	Entr MG406 (Rio do Prado) - Rio do Prado	A	50,000	51,000	1,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
21	DERMG	205EMG0240	1	Rio do Prado - Córrego Rubim A	A	51,000	54,700	3,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
21	DERMG	205EMG0260	1	Córrego Rubim A - Córrego Rubim B	A	54,700	68,400	13,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
21	DERMG	205EMG0270	1	Córrego Rubim B - Córrego Rubim C	A	68,400	71,000	2,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
21	DERMG	205EMG0280	1	Córrego Rubim C - Felisburgo	A	71,000	74,100	3,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
21	OUTROS	205EMG0295	1	Felisburgo - Felisburgo	A	74,100	76,000	1,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
21	DERMG	205EMG0300	1	Felisburgo - Entr LMG666	A	76,000	80,200	4,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
21	DERMG	205EMG0310	1	Entr LMG666 - Córrego Azul	A	80,200	90,800	10,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
21	DERMG	205EMG0340	1	Córrego Azul - Córrego Água Quente	A	90,800	96,000	5,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
21	DERMG	205EMG0380	1	Córrego Água Quente - Entr MG105 (p/ Joaíma)	A	96,000	104,500	8,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
21	DNIT	367BMG0080	1	Entr MG405 (Jacinto) - Entr MG406 (Almenara)	A	51,600	61,600	10,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
21	DERMG	367BMG0080	2	Entr MG405 (Jacinto) - Entr MG406 (Almenara)	A	61,600	102,700	41,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
21	DERMG	367BMG0100	1	Entr MG406 (p/ Almenara) - Entr MG105 (Jequitinhonha)	A	102,700	151,600	48,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
21	DNIT	367BMG0110	1	Entr MG105 (Jequitinhonha) - Entr BR116 (Div 21/22 CRG)	A	151,600	216,400	64,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
21	DERMG	405EMG0020	1	Entr BR367 (Jacinto) - Córrego do Brejo	A	51,600	67,900	16,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
21	DERMG	405EMG0040	1	Córrego do Brejo - Jaguarão	A	67,900	86,700	18,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
21	DERMG	405EMG0060	1	Jaguarão - Entr p/ Santa Maria do Salto	A	86,700	92,300	5,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
21	DERMG	405EMG0080	1	Entr p/ Santa Maria do Salto - Santo Antônio do Jacinto	A	92,300	110,700	18,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
21	DERMG	406EMG0240	1	Rio Jequitinhonha (Div 27/21 CRG) - Entr BR367 (p/ Almenara)	A	35,000	35,200	0,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
21	DERMG	406EMG0260	1	Entr BR367 (p/ Almenara) - Córrego Voquim	A	35,200	64,300	29,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
21	DERMG	406EMG0300	1	Córrego Voquim - Rubim	A	64,300	72,000	7,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
21	OUTROS	406EMG0305	1	Rubim - Rubim	A	72,000	74,000	2,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
21	OUTROS	406EMG0365	1	Rio do Prado - Entr MG205 (Rio do Prado)	A	109,900	110,300	0,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
21	DERMG	406EMG0380	1	Entr MG205 (Rio do Prado) - Palmópolis	A	110,300	134,400	24,100	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
21	DERMG	642LMG0020	1	Entr MGC367/MG405 - Santa Maria do Salto	A	0,000	17,700	17,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
21	DERMG	682LMG0060	1	Entr p/ Santa Helena - Machacalis	A	17,000	19,100	2,100	PAV	regular	regular	bom	mau	regular
21	OUTROS	682LMG0075	1	Machacalis - Machacalis	A	19,100	21,000	1,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
21	DERMG	682LMG0090	1	Machacalis - Rio Alcobaça	A	21,000	28,500	7,500	PAV	regular	regular	bom	bom	regular
21	DERMG	682LMG0110	1	Rio Alcobaça - Águas Formosas	A	28,500	46,600	18,100	PAV	regular	mau	regular	bom	regular
21	OUTROS	682LMG0125	1	Águas Formosas - Águas Formosas	A	46,600	47,800	1,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
21	OUTROS	686LMG0005	1	Machacalis - Machacalis	A	0,000	1,200	1,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
21	DERMG	686LMG0020	1	Machacalis - Rio Alcobaça	A	1,200	5,300	4,100	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
21	DERMG	686LMG0040	1	Rio Alcobaça - Entr p/ São Pedro do Pampá	A	5,300	27,100	21,800	PAV	regular	regular	bom	bom	regular
21	DERMG	686LMG0060	1	Entr p/ São Pedro do Pampá - Umburatiba	A	27,100	29,000	1,900	PAV	regular	regular	bom	bom	regular
21	OUTROS	686LMG0075	1	Umburatiba - Umburatiba	A	29,000	31,000	2,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
21	DERMG	900AMG2105	1	Entr LMG682 - Santa Helena de Minas	A	0,000	17,200	17,200	PAV	regular	regular	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdicção	Rodovia	subtrecho	descriçã	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horiz	sinal.vert	conservaçã
22	DERMG	342BMG0090	1	ENTR BR-367(A) - ENTR BR-120/367(B) (ARAÇUAÍ)	A	375,900	389,200	13,300	PAV	regular	bom	bom	bom	regular
22	DERMG	342CMG0080	1	CORONEL MURTA (DIV 34/22 CRG) - ENTR MG114 (P/BERILO)	A	339,400	340,400	1,000	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
22	DERMG	342CMG0082	1	ENTR MG114 (P/BERILO) - CÔRREGO SÃO JOSÉ	A	340,400	354,200	13,800	PAV	regular	regular	bom	bom	regular
22	DERMG	342CMG0084	1	CÔRREGO SÃO JOSÉ - ENTR P/ITIRA	A	354,200	364,400	10,200	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
22	DERMG	342CMG0086	1	ENTR P/ITIRA - ENTR MGC367 A (P/VIRGEM LAPA)	A	364,400	375,900	11,500	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
22	DNIT	367BMG0130	1	ENTR BR-116 (DIV 21/22 CRG) - ENTR BR-120/342(A) (ARAÇUAÍ)	A	216,400	288,000	71,600	PAV	não conservado	não co	não conservado	não conservado	não conservado
22	OUTROS	367BMG0200	1	MINAS NOVAS - ENTR MG-114(B)/308(A)	A	397,400	417,500	20,100	PAV	não conservado	não co	não conservado	não conservado	não conservado
22	DERMG	367CMG0170	1	ENTR MGC342 B (P/CEL MURTA) - CANSANÇÃO	A	295,500	307,500	12,000	PAV	mau	mau	bom	bom	regular
22	DERMG	367CMG0176	1	CANSANÇÃO - VIRGEM DA LAPA	A	307,500	325,200	17,700	PAV	mau	mau	bom	bom	regular
22	DERMG	367CMG0178	1	VIRGEM DA LAPA - VIRGEM DA LAPA	A	325,200	326,000	0,800	PAV	bom	bom	regular	regular	regular
22	DERMG	367CMG0180	1	VIRGEM DA LAPA - ENTR MG114 (P/CORONEL MURTA)	A	326,000	328,400	2,400	IMP					
22	DERMG	646LMG0020	1	ENTR BR116 - SANTANA DO ARAÇUAÍ	A	0,000	10,900	10,900	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
22	DERMG	646LMG0040	1	SANTANA DO ARAÇUAÍ - MONTE FORMOSO	A	10,900	43,200	32,300	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
22	DERMG	676LMG0025	1	ARAÇUAÍ - ENTR LMG678 A (ARAÇUAÍ)	A	0,000	2,000	2,000	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
22	DERMG	676LMG0040	1	ENTR LMG678 A (ARAÇUAÍ) - ENTR LMG678 B (P/ENG SCHNOOR)	A	2,000	6,600	4,600	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
22	DERMG	676LMG0060	1	ENTR LMG678 B (P/ENG SCHNOOR) - CORREDOR	A	6,600	7,700	1,100	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
22	DERMG	676LMG0080	1	CORREDOR - CÔRREGO SECO	A	7,700	33,500	25,800	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
22	DERMG	676LMG0100	1	CÔRREGO SECO - ENTR P/JENIPAPO DE MINAS	A	33,500	39,600	6,100	PAV	regular	bom	bom	bom	regular
22	DERMG	676LMG0120	1	ENTR P/JENIPAPO DE MINAS - FRANCISCO BADARÓ	A	39,600	46,400	6,800	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
22	DERMG	676LMG0140	1	FRANCISCO BADARÓ - BERILO	A	46,400	62,700	16,300	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
22	DERMG	677LMG0050	1	IJICATU - CATUTIBA	A	32,100	43,100	11,000	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
22	DERMG	677LMG0060	1	CATUTIBA - ENTR P/SANTA RITA	A	43,100	57,900	14,800	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
22	DERMG	677LMG0070	1	ENTR P/SANTA RITA - ENTR P/LEME DO PRADO	A	57,900	63,000	5,100	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
22	DERMG	677LMG0080	1	ENTR P/LEME DO PRADO - ACAUÃ	A	63,000	72,100	9,100	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
22	DERMG	677LMG0090	1	ACAUÃ - ENTR BR367 (P/DIAMANTINA)	A	72,100	97,300	25,200	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
22	OUTROS	678LMG0150	1	NOVO CRUZEIRO - ENTR MG211	A	95,000	96,000	1,000	PAV	não conservado	não co	não conservado	não conservado	não conservado
22	DERMG	900AMG2205	1	ENTR LMG677 - JOSÉ GONÇALVES DE MINAS	A	0,000	12,300	12,300	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
22	DERMG	900AMG2210	1	ENTR LMG677 - LEME DO PRADO	A	0,000	5,900	5,900	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
22	DERMG	900AMG2215	1	ENTR LMG676 (P/ FRANCISCO BADARÓ) - JENIPAPO DE MINAS	A	0,000	13,600	13,600	PAV	bom	bom	bom	bom	regular

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
23	DERMG	259CMG0194	1	Entr BR116 B (p/ Coroaci) - Pontal	A	171,000	181,400	10,400	PAV	bom	bom	bom	regular	regular
23	DERMG	259CMG0198	1	Pontal - Rio Suaçuí Pequeno	A	181,400	193,200	11,800	PAV	bom	bom	bom	regular	mau
23	DERMG	259CMG0202	1	Rio Suaçuí Pequeno - Santo Antônio do Porto	A	193,200	198,400	5,200	PAV	bom	bom	bom	regular	mau
23	DERMG	259CMG0206	1	Santo Antônio do Porto - Entr MG314 (Div 23/02 CRG)	A	198,400	211,900	13,500	PAV	bom	bom	regular	regular	mau
23	DERMG	311EMG0200	1	Entr BR116 (Campanário) - Pescador	A	0,000	20,600	20,600	PAV	mau	péssimo	mau	mau	regular
23	OUTROS	311EMG0215	1	Pescador - Pescador	A	20,600	23,100	2,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
23	DERMG	311EMG0220	1	Pescador - Nova Módica	A	23,100	41,400	18,300	PAV	regular	regular	regular	bom	regular
23	OUTROS	311EMG0235	1	Nova Módica - Nova Módica	A	41,400	42,800	1,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
23	DERMG	311EMG0240	1	Nova Módica - São José do Divino	A	42,800	57,100	14,300	PAV	bom	bom	mau	regular	regular
23	OUTROS	311EMG0255	1	São José do Divino - São José do Divino	A	57,100	58,100	1,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
23	DERMG	381CMG0090	1	Divisa ES/MG - Entr MG418 (Mantena)	A	0,000	5,400	5,400	PAV	bom	ótimo	bom	regular	regular
23	OUTROS	381CMG0096	1	Entr MG418 (Mantena) - Mantena	A	5,400	9,200	3,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
23	DERMG	381CMG0103	1	Mantena - Entr MG311 (p/ Barra Ariranha)	A	9,200	11,500	2,300	PAV	bom	bom	bom	regular	regular
23	DERMG	381BMG0110	1	Entr MG311 - Entr MG417 (Divino das Laranjeiras)	A	11,500	28,100	16,600	PAV	bom	bom	bom	mau	mau
23	DERMG	381BMG0110	2	Entr MG311 - Entr MG417 (Divino das Laranjeiras)	A	28,100	28,900	0,800	PAV	bom	ótimo	bom	mau	mau
23	DERMG	381BMG0110	3	Entr MG311 - Entr MG417 (Divino das Laranjeiras)	A	28,900	32,700	3,800	PAV	bom	bom	bom	mau	mau
23	DERMG	381BMG0110	4	Entr MG311 - Entr MG417 (Divino das Laranjeiras)	A	32,700	50,700	18,000	PAV	bom	regular	bom	mau	mau
23	OUTROS	381BMG0110	5	Entr MG311 - Entr MG417 (Divino das Laranjeiras)	A	50,700	52,700	2,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
23	DERMG	381BMG0110	6	Entr MG311 - Entr MG417 (Divino das Laranjeiras)	A	52,700	58,000	5,300	PAV	bom	regular	bom	mau	regular
23	DERMG	381BMG0110	7	Entr MG311 - Entr MG417 (Divino das Laranjeiras)	A	58,000	73,400	15,400	PAV	bom	ótimo	regular	mau	mau
23	OUTROS	381BMG0110	8	Entr MG311 - Entr MG417 (Divino das Laranjeiras)	A	73,400	75,600	2,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
23	DERMG	381BMG0110	9	Entr MG311 - Entr MG417 (Divino das Laranjeiras)	A	75,600	81,700	6,100	PAV	bom	bom	bom	mau	regular
23	DERMG	381BMG0130	1	Entr MG417 (Divino das Laranjeiras) - Entr BR259(A) (São Vitor)	A	81,700	106,750	25,050	PAV	bom	bom	bom	mau	mau
23	DERMG	381BMG0130	2	Entr MG417 (Divino das Laranjeiras) - Entr BR259(A) (São Vitor)	A	106,750	109,600	2,850	PAV	bom	ótimo	regular	mau	mau
23	DERMG	417EMG0205	1	Nova Belém - Entr MG311 (Itabirinha)	A	0,000	18,000	18,000	PAV	bom	bom	regular	bom	mau
23	DERMG	417EMG0205	2	Nova Belém - Entr MG311 (Itabirinha)	A	18,000	24,800	6,800	PAV	bom	regular	regular	bom	mau
23	DERMG	417EMG0210	1	Entr MG311 (Itabirinha) - Itabirinha	A	24,800	28,200	3,400	PAV	bom	bom	bom	bom	mau

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
23	DERMG	417EMG0220	1	Itabirinha - Mendes Pimentel	A	28,200	55,600	27,400	PAV	bom	bom	regular	regular	mau
	OUTROS	417EMG0245	1	Mendes Pimentel - Mendes Pimentel	A	55,600	57,800	2,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
23	DERMG	417EMG0260	1	Mendes Pimentel - Entr BR381 (Linópolis)	A	57,800	72,800	15,000	PAV	bom	bom	regular	mau	mau
	OUTROS	418EMG0205	1	Entr MGC381 (Mantena) - Mantena	A	0,000	0,800	0,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
23	DERMG	422EMG0260	1	Aldeia - Cuparaque	A	46,000	52,200	6,200	PAV	bom	ótimo	bom	regular	regular
	OUTROS	451CMG0130	1	Marilac - Marilac	A	436,600	438,500	1,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
23	DERMG	451CMG0140	1	Marilac - Chonin de Cima	A	438,500	457,000	18,500	PAV	bom	bom	bom	regular	regular
23	DERMG	451CMG0150	1	Chonin de Cima - Entr BR116 (p/ Gov Valadares)	A	457,000	467,400	10,400	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
23	DERMG	458CMG0010	1	Entr BR259 - Conselheiro Pena	A	0,000	3,000	3,000	PAV	bom	bom	bom	mau	regular
	OUTROS	458CMG0015	1	Conselheiro Pena - Conselheiro Pena	A	3,000	7,200	4,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
23	DERMG	458BMG0035	1	Tarumirim - Entr BR116(A) (Taruacu)	A	68,700	81,200	12,500	PAV	bom	bom	mau	mau	mau
	OUTROS	744LMG0025	1	Marilac - Marilac	A	0,000	2,400	2,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
23	DERMG	744LMG0045	1	Entr p/ São José da Safira - Nacip Raydan	A	22,100	35,700	13,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	mau
	OUTROS	744LMG0055	1	Nacip Raydan - Nacip Raydan	A	35,700	37,400	1,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
23	DERMG	744LMG0070	1	Nacip Raydan - Virgolândia (Div 23/02 CRG)	A	37,400	45,400	8,000	PAV	bom	bom	bom	bom	mau
23	DERMG	766LMG0020	1	Entr BR116 - São Geraldo do Tumiritinga	A	0,000	11,800	11,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
23	DERMG	766LMG0040	1	São Geraldo do Tumiritinga - Capitão Andrade	A	11,800	27,200	15,400	PAV	bom	ótimo	bom	regular	regular
23	DERMG	766LMG0050	1	Capitão Andrade - Itanhomi	A	27,200	41,700	14,500	PAV	bom	bom	regular	regular	regular
23	DERMG	773LMG0040	1	Entr BR259 - São Geraldo do Baixo	A	0,000	27,600	27,600	PAV	bom	ótimo	bom	regular	mau
23	DERMG	774LMG0020	1	Aldeia - Goiabeira	A	0,000	13,300	13,300	PAV	bom	ótimo	bom	regular	regular
23	DERMG	774LMG0040	1	Goiabeira - Entr BR259	A	13,300	30,300	17,000	PAV	regular	mau	regular	mau	regular
	DERMG	774LMG0040	2	Goiabeira - Entr BR259	A	30,300	39,800	9,500	PAV	regular	regular	regular	mau	regular
23	DERMG	775LMG0040	1	Entr LMG766 (p/ BR116) - Tumiritinga	A	0,000	32,800	32,800	PAV	bom	bom	bom	regular	regular
23	DERMG	900AMG2305	1	Entr BR116 - Sobrália	A	0,000	7,000	7,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
23	DERMG	900AMG2310	1	Entr BR116-Sobrália - Fernandes Tourinho	A	0,000	8,200	8,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	mau
23	DERMG	900AMG2315	1	Entr LMG744 - São José da Safira	A	0,000	11,700	11,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
23	DERMG	900AMG2325	1	Entr MG417 (Mendes Pimentel) - São Félix de Minas	A	0,000	11,600	11,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	mau

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
24	OUTROS	050EMG0380	1	Entr p/ Capitólio (Div 20/24 CRG) - Entr p/ S João Batista do Glória	A	284,700	325,200	40,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
24	OUTROS	050EMG0400	1	Entr p/ S João Batista do Glória - Entr MG446 (p/ Alpinópolis)	A	325,200	331,000	5,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
24	OUTROS	050EMG0420	1	Entr MG446 (p/ Alpinópolis) - Passos	A	331,000	354,400	23,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
24	OUTROS	050EMG0425	1	Passos - Passos (Acesso Sudoeste)	A	354,400	357,600	3,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
24	OUTROS	050EMG0440	1	Passos (Acesso Sudoeste) - Entr p/ Fortaleza de Minas	A	357,600	359,700	2,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
24	OUTROS	050EMG0460	1	Entr p/ Fortaleza de Minas - Entr MG344	A	359,700	372,500	12,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
24	OUTROS	050EMG0480	1	Entr MG344 - Rio Santana	A	372,500	383,000	10,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
24	OUTROS	050EMG0500	1	Rio Santana - Entr p/ Pratápolis	A	383,000	388,200	5,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
24	OUTROS	050EMG0520	1	Entr p/ Pratápolis - Posto de Pesagem	A	388,200	400,300	12,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
24	OUTROS	050EMG0540	1	Posto de Pesagem - São Sebastião do Paraíso	A	400,300	402,400	2,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
24	DERMG	146CMG0126	1	São João Batista do Glória - Porto Rio Grande	A	407,200	412,700	5,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	DERMG	146CMG0128	1	Porto Rio Grande - Entr MG050 (Passos)	A	412,700	427,700	15,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	DERMG	184EMG0200	1	Entr BR265 (p/ Illicinea) - Carmo do Rio Claro	A	0,000	8,500	8,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	DERMG	184EMG0205	1	Carmo do Rio Claro - Carmo do Rio Claro	A	8,500	9,000	0,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	DERMG	184EMG0220	1	Carmo do Rio Claro - Entr p/ Conceição da Aparecida	A	9,000	22,700	13,700	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	DERMG	184EMG0240	1	Entr p/ Conceição da Aparecida - Entr p/ Alterosa	A	22,700	44,800	22,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	DERMG	184EMG0260	1	Entr p/ Alterosa - Entr p/ Areado	A	44,800	56,400	11,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	DERMG	184EMG0280	1	Entr p/ Areado - Entr BR491	A	56,400	58,500	2,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	DERMG	265CMG0390	1	Entr MG184 (p/ Carmo Rio Claro) - Entr MG446 (Alpinópolis)	A	528,400	549,900	21,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

egião	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
24	OUTROS	265BMG0470	1	Entr BR491/MG050 (S. S. Paraíso) - Entr. Itamoji	A	641,300	653,700	12,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
24	OUTROS	265BMG0480	1	Entr. Itamoji - Div MG/SP	A	653,700	664,000	10,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
24	DERMG	344EMG0200	1	Divisa MG/SP - Claraval	A	0,000	2,000	2,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	OUTROS	344EMG0205	1	Claraval - Claraval	A	2,000	4,000	2,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
24	DERMG	344EMG0210	1	Claraval - Entr MG438 (Ibiraci)	A	4,000	28,400	24,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	OUTROS	344EMG0215	1	Entr MG438 (Ibiraci) - Ibiraci	A	28,400	30,300	1,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
24	DERMG	344EMG0220	1	Ibiraci - Entr p/ Delfinópolis (Cássia)	A	30,300	57,000	26,700	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	DERMG	344EMG0240	1	Entr p/ Delfinópolis (Cássia) - Entr MG444 (Cássia)	A	57,000	62,900	5,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	DERMG	344EMG0260	1	Entr MG444 (Cássia) - Entr p/ Pratápolis	A	62,900	80,500	17,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	DERMG	344EMG0280	1	Entr p/ Pratápolis - Entr MG050 (p/ Itau de Minas)	A	80,500	88,900	8,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	DERMG	438EMG0220	1	Entr MG344 (Ibiraci) - Divisa MG/SP	A	40,000	49,000	9,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	DERMG	444EMG0200	1	Entr MG344 (p/ Cássia) - Capetinga	A	0,000	17,900	17,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
24	DERMG	444EMG0205	1	Capetinga - Capetinga	A	17,900	18,300	0,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
24	DERMG	444EMG0220	1	Capetinga - Divisa MG/SP	A	18,300	23,900	5,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
24	DERMG	446EMG0200	1	Entr MG050 (Barragem de Furnas) - Entr p/ Guapé	A	0,000	1,400	1,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
24	DERMG	446EMG0220	1	Entr p/ Guapé - Entr MGC265 (Alpinópolis)	A	1,400	18,000	16,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
24	DERMG	449EMG0200	1	Entr MGC491 (p/ Guaranésia) - Entr p/ Arceburgo	A	0,000	5,400	5,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	DERMG	449EMG0220	1	Entr p/ Arceburgo - Divisa MG/SP	A	5,400	14,800	9,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	DERMG	491BMG0050	1	Entr MG449 - Entr MG450/Br146 (A) (Guaxupé)	A	53,800	81,700	27,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	DERMG	836LMG0015	1	Div SP/ MG - São Tomás de Aquino	A	0,000	11,800	11,800	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	DERMG	836LMG0025	1	São Tomás de Aquino - São Tomás de Aquino	A	11,800	12,300	0,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	DERMG	836LMG0040	1	São Tomás de Aquino - São Sebastião do Paraíso	A	12,300	33,300	21,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	OUTROS	836LMG0055	1	São Sebastião do Paraíso - São Sebastião do Paraíso	A	33,300	36,900	3,600	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
24	DERMG	837LMG0020	1	Entr MG050 - Fortaleza de Minas	A	0,000	15,100	15,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	OUTROS	837LMG0045	1	Fortaleza de Minas - Fortaleza de Minas	A	15,100	16,500	1,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
24	DERMG	856LMG0020	1	Cássia - Porto Praia Vermelha	A	0,000	22,200	22,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	DERMG	856LMG0040	1	Porto Praia Vermelha - Delfinópolis	A	22,200	32,800	10,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	DERMG	857LMG0020	1	Entr BR491 - Itamoji	A	0,000	6,000	6,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdicção	Rodovia	subtrecho	descriçã	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horiz	sinal.vertic	conservaçã
24	OUTROS	857LMG0030	1	Itamoji - Itamoji	A	6,000	9,000	3,000	PAV	não conservado	não conse rvado	não conservado	não conservado	não conservado
24	DERMG	857LMG0040	1	Itamoji - Div MG/SP	A	9,000	18,000	9,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	DERMG	900AMG2405	1	Entr MG050 - Capitólio	A	0,000	3,000	3,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	DERMG	900AMG2410	1	Entr MG050 A - Furnas	A	0,000	4,900	4,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	DERMG	900AMG2415	1	Entr MG050 B - Furnas	A	0,000	4,200	4,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	DERMG	900AMG2420	1	Entr MG344 - Pratápolis A	A	0,000	4,900	4,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	DERMG	900AMG2425	1	Entr MG050 - Pratápolis B	A	0,000	10,000	10,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	DERMG	900AMG2435	1	Entr MG184 - Conceição da Aparecida	A	0,000	4,200	4,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
24	DERMG	900AMG2440	1	Entr MG446 - São José da Barra	A	0,000	5,000	5,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

egião	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
25	DNIT	154BMG0140	1	Entr BR364(B) - Entr MG255 (p/ Itapagipe)	A	154,500	172,062	17,562	PLA	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
25	DERMG	154BMG0140	2	Entr BR364(B) - Entr MG255 (p/ Itapagipe)	A	172,062	188,300	16,238	EOP					
25	DERMG	154BMG0140	3	Entr BR364(B) - Entr MG255 (p/ Itapagipe)	A	188,300	198,300	10,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
25	DERMG	190EMG0370	1	Barragem Nova Ponte (Div 18/25 CRG) - Entr p/ Nova Ponte	A	95,500	101,000	5,500	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
25	DERMG	190EMG0375	1	Entr p/ Nova Ponte - Entr LMG812	A	101,000	107,400	6,400	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
25	DERMG	190EMG0420	1	Entr LMG812 - Entr BR452 (p/ Araxá)	A	107,400	114,400	7,000	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
25	DERMG	190EMG0440	1	Entr BR452 (p/ Araxá) - Entr LMG798 (p/ Fanecos)	A	114,400	133,100	18,700	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
25	DERMG	255EMG0200	1	Entr BR262 A (Frutal) - Entr BR153/262 B (Cruzeta)	A	0,000	11,200	11,200	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
25	DERMG	255EMG0220	1	Entr BR153/262 B (Cruzeta) - Entr p/ Aparecida de Minas	A	11,200	18,200	7,000	PAV	bom	regular	bom	bom	mau
25	DERMG	255EMG0240	1	Entr p/ Aparecida de Minas - Entr p/ Itapagipe	A	18,200	50,000	31,800	PAV	bom	regular	bom	bom	mau
25	DERMG	255EMG0260	1	Entr p/ Itapagipe - Entr p/ São Francisco de Sales	A	50,000	93,500	43,500	PAV	bom	regular	bom	bom	mau
25	DERMG	255EMG0280	1	Entr p/ São Francisco de Sales - Entr MGC497 (Iturama)	A	93,500	142,500	49,000	PAV	bom	regular	bom	bom	mau
25	DERMG	364BMG0250	1	Entr BR455 (Div SP/ MG) (Planura) - Entr BR262 (Frutal)	A	0,000	34,300	34,300	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
25	DERMG	364BMG0270	1	Entr BR262 (Frutal) - Entr BR153(A)	A	34,300	41,000	6,700	PAV	regular	regular	bom	bom	regular
25	DNIT	364BMG0310	1	Entr BR153(B) - Entr BR154(A)	A	65,900	130,400	64,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
25	DNIT	364BMG0320	1	Entr BR154(A) - Entr BR497(A) (Campina Verde)	A	130,400	136,100	5,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
25	DERMG	427EMG0200	1	Entr BR050/Br262 (Uberaba) - Entr p/ Água Comprida A	A	0,000	4,000	4,000	DUP	bom	bom	bom	bom	bom
25	DERMG	427EMG0205	1	Entr p/ Água Comprida A - Entr p/ Água Comprida B	A	4,000	6,640	2,640	DUP	bom	bom	bom	bom	bom
25	DERMG	427EMG0205	2	Entr p/ Água Comprida A - Entr p/ Água Comprida B	A	6,640	24,900	18,260	PAV	regular	mau	bom	bom	regular
25	DERMG	427EMG0220	1	Entr p/ Água Comprida B - Entr p/ Conceição das Alagoas A	A	24,900	56,400	31,500	PAV	bom	regular	bom	bom	mau
25	DERMG	427EMG0240	1	Entr p/ Conceição das Alagoas A - Entr p/ Conceição das Alagoas B	A	56,400	61,200	4,800	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
25	DERMG	427EMG0260	1	Entr p/ Conceição das Alagoas B - Entr p/ Pirajuba A	A	61,200	77,200	16,000	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
25	DERMG	427EMG0280	1	Entr p/ Pirajuba A - Entr p/ Pirajuba B	A	77,200	102,100	24,900	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
25	DERMG	427EMG0300	1	Entr p/ Pirajuba B - Entr BR364 (Planura)	A	102,100	104,600	2,500	PAV	bom	regular	bom	bom	regular

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
25	DERMG	455CMG0040	1	Entr BR262 (C Florido) - Pirajuba	A	110,300	135,500	25,200	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
25	DERMG	455CMG0050	1	Pirajuba - Entr MG427	A	135,500	163,500	28,000	PAV	regular	regular	bom	bom	regular
25	DERMG	455CMG0060	1	Entr MG427 - Planura (Div MG/SP)	A	163,500	166,500	3,000	PAV	regular	regular	bom	bom	regular
25	DERMG	455CMG0060	2	Entr MG427 - Planura (Div MG/SP)	A	166,500	169,600	3,100	PAV	regular	regular	bom	bom	regular
25	DERMG	464CMG0060	1	Entr BR050 B (p/ Delta) - Conquista	A	259,700	268,700	9,000	PAV	regular	regular	bom	bom	bom
25	DERMG	464CMG0060	2	Entr BR050 B (p/ Delta) - Conquista	A	268,700	275,700	7,000	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
25	DERMG	464CMG0060	3	Entr BR050 B (p/ Delta) - Conquista	A	275,700	292,100	16,400	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
25	DERMG	464CMG0070	1	Conquista - Entr MG190 (Div 25/07 CRG)	A	292,100	311,900	19,800	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
25	DERMG	732LMG0010	1	Entr MG255 - Entr BR364	A	0,000	3,300	3,300	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
25	DERMG	798LMG0020	1	Entr MG190 - Uberaba	A	0,000	42,500	42,500	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
25	DERMG	799LMG0020	1	Entr BR262 - Capelinha do Barreiro	A	0,000	4,000	4,000	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
25	DERMG	799LMG0040	1	Capelinha do Barreiro - Conceição das Alagoas	A	4,000	16,000	12,000	NPV					
25	DERMG	799LMG0040	2	Capelinha do Barreiro - Conceição das Alagoas	A	16,000	30,000	14,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
25	DERMG	803LMG0020	1	Entr BR050 - Av. Di Iii	D	0,000	21,600	21,600	PAV	bom	bom	bom	bom	mau
25	DERMG	803LMG0020	1	Entr BR050 - Av. Di Iii	E	0,000	21,600	21,600	PAV	bom	bom	bom	bom	mau
25	DERMG	803LMG0040	1	Av Di Iii - Entr Av da Cana	D	21,600	24,500	2,900	PAV	bom	bom	bom	bom	mau
25	DERMG	803LMG0040	1	Av Di Iii - Entr Av da Cana	E	21,600	24,500	2,900	PAV	bom	bom	bom	bom	mau
25	DERMG	804LMG0010	1	Entr BR262 (Serrinha) - Entr LMG810	A	0,000	9,800	9,800	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
25	DERMG	805LMG0020	1	Entr BR262 - Jubai	A	0,000	2,000	2,000	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
25	DERMG	805LMG0040	1	Jubai - Entr p/ Ponte Alta	A	2,000	3,400	1,400	PAV	mau	regular	bom	bom	regular
25	DERMG	805LMG0040	2	Jubai - Entr p/ Ponte Alta	A	3,400	3,900	0,500	PAV	regular	regular	bom	bom	regular
25	DERMG	805LMG0040	3	Jubai - Entr p/ Ponte Alta	A	3,900	12,800	8,900	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
25	DERMG	805LMG0040	4	Jubai - Entr p/ Ponte Alta	A	12,800	26,200	13,400	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
25	DERMG	805LMG0040	5	Jubai - Entr p/ Ponte Alta	A	26,200	27,800	1,600	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
25	DERMG	805LMG0060	1	Entr p/ Ponte Alta - Entr BR262	A	27,800	28,500	0,700	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
25	DERMG	805LMG0060	2	Entr p/ Ponte Alta - Entr BR262	A	28,500	33,500	5,000	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
25	DERMG	810LMG0020	1	Entr BR262 p/ Campo Florido - Pirajuba	A	0,000	10,000	10,000	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
25	DERMG	810LMG0020	2	Entr BR262 p/ Campo Florido - Pirajuba	A	10,000	10,500	0,500	PAV	regular	mau	regular	bom	regular
25	DERMG	810LMG0020	3	Entr BR262 p/ Campo Florido - Pirajuba	A	10,500	24,500	14,000	PAV	bom	regular	bom	bom	regular

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
25	DERMG	810LMG0040	1	Pirajuba - Pirajuba	A	24,500	25,600	1,100	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
25	DERMG	812LMG0020	1	Entr MG190 (p/ Nova Ponte) - Entr BR452 (p/ Uberlândia)	A	0,000	7,200	7,200	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
25	DERMG	900AMG2500	1	Entr AMG2595 - Baixa	A	0,000	4,000	4,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
25	DERMG	900AMG2501	1	Entr LMG805 - Ponte Alta	A	0,000	1,700	1,700	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
25	DERMG	900AMG2505	1	Entr BR262 - Ponte Alta	A	0,000	3,000	3,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
25	DERMG	900AMG2510	1	Entr BR050 - Fosfertil	A	0,000	5,600	5,600	PAV	bom	bom	bom	bom	mau
25	DERMG	900AMG2510	2	Entr BR050 - Fosfertil	A	5,600	11,600	6,000	PAV	bom	regular	bom	bom	mau
25	DERMG	900AMG2515	1	Entr MG427 - Conceição das Alagoas	A	0,000	1,700	1,700	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
25	DERMG	900AMG2520	1	Entr MGC464 - Conquista	A	0,000	1,700	1,700	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
25	DERMG	900AMG2530	1	Entr BR153 - Aparecida de Minas	A	0,000	12,900	12,900	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
25	DERMG	900AMG2535	1	Entr MG427 - Água Comprida	A	0,000	15,200	15,200	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
25	DERMG	900AMG2540	1	Entr MG427 (Volta Grande) - Ponte Volta Grande	A	0,000	2,600	2,600	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
25	DERMG	900AMG2545	1	Entr BR262 - Veríssimo	A	0,000	11,500	11,500	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
25	DERMG	900AMG2550	1	Entr BR153 - Comendador Gomes	A	0,000	10,300	10,300	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
25	DERMG	900AMG2555	1	Entr LMG798 (Anel Viário Uberaba) - Entr BR262 (Anel Viário Uberaba)	A	0,000	7,500	7,500	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
25	DERMG	900AMG2560	1	Entr MGC-464 - Delta	A	0,000	9,000	9,000	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
25	DERMG	900AMG2570	1	Entr BR050 - Entr AMG2510 (p/ Fosfertil)	A	0,000	6,200	6,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
25	DERMG	900AMG2575	1	Entr LMG809 - Di Ili (Av da Cama)	A	0,000	2,700	2,700	PAV	bom	bom	bom	bom	mau
25	DERMG	900AMG2585	1	Entr BR364 (Frutal) - Garimpo da Bandeira	A	0,000	3,600	3,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
25	DERMG	900AMG2585	2	Entr BR364 (Frutal) - Garimpo da Bandeira	A	3,600	4,600	1,000	NPV					
25	DERMG	900AMG2590	1	Frutal - Entr Fazenda Boa Vista	A	0,000	16,600	16,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

Legião	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
26	DERMG	188EMG0200	1	Divisa MG/Go - Entr p/ Cabeceira Grande	A	0,000	12,100	12,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
26	DERMG	188EMG0220	1	Entr p/ Cabeceira Grande (Bolívia) - Entr p/ Palmeirinha	A	12,100	27,000	14,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
26	DERMG	188EMG0240	1	Entr p/ Palmeirinha - Boa Vista	A	27,000	36,900	9,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
26	DERMG	188EMG0260	1	Boa Vista - Mamoeiro	A	36,900	55,900	19,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
26	DERMG	188EMG0280	1	Mamoeiro - Entr p/ Guarapuava	A	55,900	59,200	3,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
26	DERMG	188EMG0300	1	Entr p/ Guarapuava - Unai	A	59,200	62,100	2,900	PAV	bom	regular	regular	bom	bom
26	OUTROS	188EMG0305	1	Unai - Entr BR251 A (p/ Brasília)	A	62,100	62,900	0,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
26	DNIT	188EMG0320	1	Entr BR251 A (p/ Brasília) - Entr BR251 B (p/ Cangalhas)	A	62,900	90,800	27,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
26	DERMG	188EMG0340	1	Entr BR251 B (p/ Cangalhas) - Ribeirão da Aldeia	A	90,800	123,300	32,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
26	DERMG	188EMG0360	1	Ribeirão da Aldeia - Posto Fiscal Sec da Fazenda	A	123,300	151,600	28,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
26	DERMG	188EMG0380	1	Posto Fiscal Sec da Fazenda - Entr BR040	A	151,600	164,800	13,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
26	DERMG	188EMG0385	1	Entr BR040 - Entr p/ Paracatu	A	164,800	167,300	2,500	PAV	bom	regular	regular	bom	bom
26	DERMG	188EMG0385	2	Entr BR040 - Entr p/ Paracatu	A	167,300	168,550	1,250	PAV	bom	bom	regular	bom	bom
26	DERMG	188EMG0385	3	Entr BR040 - Entr p/ Paracatu	A	168,550	169,450	0,900	PAV	bom	regular	regular	bom	bom
26	DERMG	188EMG0385	4	Entr BR040 - Entr p/ Paracatu	A	169,450	171,000	1,550	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
26	DERMG	188EMG0400	1	Entr p/ Paracatu - Entr p/ Batalha	A	171,000	178,300	7,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
26	DERMG	188EMG0420	1	Entr p/ Batalha - Ribeirão Escurinho	A	178,300	191,500	13,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
26	DERMG	188EMG0420	2	Entr p/ Batalha - Ribeirão Escurinho	A	191,500	193,200	1,700	PAV	bom	regular	regular	bom	bom
26	DERMG	188EMG0440	1	Ribeirão Escurinho - Traíras	A	193,200	201,100	7,900	PAV	bom	regular	regular	bom	bom
26	DERMG	188EMG0460	1	Traíras - Povoado de Buritit	A	201,100	212,800	11,700	PAV	bom	regular	regular	bom	bom
26	DERMG	188EMG0460	2	Traíras - Povoado de Buritit	A	212,800	213,600	0,800	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
26	DERMG	188EMG0460	3	Traíras - Povoado de Buritit	A	213,600	217,900	4,300	PAV	bom	regular	regular	bom	bom
26	DERMG	188EMG0460	4	Traíras - Povoado de Buritit	A	217,900	225,500	7,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
26	DERMG	188EMG0480	1	Povoado de Buritit - Entr MGC354 A	A	225,500	227,400	1,900	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
26	DERMG	188EMG0480	2	Povoado de Buritit - Entr MGC354 A	A	227,400	239,500	12,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
26	DERMG	188EMG0485	1	Entr MGC354 A - Entr p/ Guarda-Mor	A	239,500	243,500	4,000	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
26	DERMG	188EMG0500	1	Entr p/ Guarda-Mor - Entr MGC354 B (p/ Vazante)	A	243,500	255,000	11,500	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
26	DERMG	188EMG0500	2	Entr p/ Guarda-Mor - Entr MGC354 B (p/ Vazante)	A	255,000	259,500	4,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
26	DERMG	188EMG0520	1	Entr MGC354 B (p/ Vazante) - Ribeirão Enoc	A	259,500	261,700	2,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
26	DERMG	188EMG0520	2	Entr MGC354 B (p/ Vazante) - Ribeirão Enoc	A	261,700	265,000	3,300	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
26	DERMG	188EMG0520	3	Entr MGC354 B (p/ Vazante) - Ribeirão Enoc	A	265,000	274,000	9,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
26	DERMG	188EMG0540	1	Ribeirão Enoc - Chapadão (Div 26/18 CRG)	A	274,000	290,850	16,850	PAV	bom	bom	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
26	DERMG	188EMG0540	2	Ribeirão Enoc - Chapadão (Div 26/18 CRG)	A	290,850	292,630	1,780	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
26	DERMG	188EMG0540	3	Ribeirão Enoc - Chapadão (Div 26/18 CRG)	A	292,630	301,350	8,720	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
26	DERMG	188EMG0540	4	Ribeirão Enoc - Chapadão (Div 26/18 CRG)	A	301,350	305,200	3,850	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
26	DERMG	354CMG0070	1	Entr MG188 B (p/ Coromandel) - Claro de Minas	A	49,900	54,100	4,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
26	DERMG	354CMG0070	2	Entr MG188 B (p/ Coromandel) - Claro de Minas	A	54,100	59,000	4,900	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
26	DERMG	354CMG0072	1	Claro de Minas - Vazante	A	59,000	71,000	12,000	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
26	OUTROS	354CMG0076	1	Vazante - Vazante (Div 26/14 CRG)	A	71,000	74,000	3,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
26	DERMG	690LMG0020	1	Entr BR040 - Entr p/ Entre Ribeiros	A	0,000	12,900	12,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
26	DERMG	706LMG0100	1	Cia Mineira de Metais - Vazante	A	65,100	72,000	6,900	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
26	DERMG	900AMG2605	1	Entr MG188 - Paracatu	A	0,000	2,000	2,000	PAV	bom	regular	regular	bom	bom
26	DERMG	900AMG2610	1	Entr MG188 - Guarda-Mor	A	0,000	1,000	1,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
26	DERMG	900AMG2620	1	Entr BR251 - Penitenciária de Unai	A	0,000	9,000	9,000	PAV	bom	bom	bom	mau	bom
26	DERMG	900AMG2625	1	Entr MG188 (Bolívia) - Cabeceira Grande	A	0,000	14,200	14,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
27	DERMG	251BMG0210	1	Acesso A Pedra Azul - Entr BR116(A)	A	175,000	192,100	17,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
	OUTROS	251CMG0205	1	Pedra Azul - Pedra Azul	A	175,000	177,900	2,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
27	OUTROS	406EMG0225	1	Almenara - Rio Jequitinhonha (Div 27/21 CRG)	A	32,800	35,000	2,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
27	DERMG	601LMG0010	1	Entr LMG634 (Almenara) - Mata Verde	A	0,000	8,200	8,200	PAV	bom	ótimo	regular	bom	bom
27	DERMG	601LMG0010	2	Entr LMG634 (Almenara) - Mata Verde	A	8,200	38,600	30,400	PAV	regular	regular	regular	regular	bom
27	DERMG	601LMG0010	3	Entr LMG634 (Almenara) - Mata Verde	A	38,600	59,600	21,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
27	DERMG	610LMG0060	1	Divisópolis - Pombos	A	38,300	50,000	11,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
27	DERMG	610LMG0080	1	Pombos - Entr p/ Gissaras	A	50,000	56,300	6,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
	OUTROS	610LMG0195	1	Pedra Azul - Pedra Azul	A	101,800	104,400	2,600	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
27	DERMG	614LMG0020	1	Entr LMG610 (p/ Mata Verde) - Gissaras	A	0,000	8,400	8,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
27	DERMG	614LMG0040	1	Gissaras - Entr BR116 (Divisa Alegre)	A	8,400	22,600	14,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
27	DERMG	618LMG0020	1	Entr BR116 - Entr p/ Águas Vermelhas	A	0,000	12,700	12,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
	OUTROS	630LMG0045	1	Bandeira - Bandeira	A	12,100	12,800	0,700	NPV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
27	DERMG	630LMG0060	1	Bandeira - Entr LMG634 (p/ Almenara)	A	12,800	35,100	22,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
27	DERMG	632LMG0020	1	Entr BR116 - Cachoeira do Pajeú	A	0,000	14,000	14,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
	OUTROS	632LMG0035	1	Cachoeira do Pajeú - Cachoeira do Pajeú	A	14,000	15,200	1,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
27	OUTROS	634LMG0040	1	Jordânia - Jordânia	A	5,000	7,000	2,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
27	DERMG	634LMG0060	1	Jordânia - Entr p/ Jacinto	A	7,000	36,300	29,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
27	DERMG	634LMG0100	1	Entr p/ Jacinto - Entr p/ Bandeira A	A	36,300	51,200	14,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
27	DERMG	634LMG0140	1	Entr p/ Bandeira A - Rio Bacava	A	51,200	59,600	8,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
27	DERMG	634LMG0160	1	Rio Bacava - Entr p/ Bandeira B	A	59,600	75,200	15,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
27	DERMG	634LMG0180	1	Entr p/ Bandeira B - Almenara	A	75,200	81,600	6,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
	OUTROS	634LMG0195	1	Almenara - Almenara	A	81,600	84,100	2,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
27	OUTROS	650LMG0005	1	Medina - Medina	A	0,000	1,600	1,600	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizontal	sinal.vertical	conservação
27	DERMG	650LMG0020	1	Medina - General Dutra	A	1,600	20,400	18,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
27	DERMG	650LMG0040	1	General Dutra - Comercinho	A	20,400	43,200	22,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

egião	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
28	OUTROS	105EMG0335	1	Águas Formosas (Div 21/28 CRG) - Águas Formosas	A	145,600	147,000	1,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
28	DERMG	105EMG0340	1	Águas Formosas - Crisólita	A	147,000	165,900	18,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
28	DERMG	105EMG0360	1	Crisólita - Entr p/ Santa Luzia	A	165,900	169,000	3,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
28	DERMG	105EMG0380	1	Entr p/ Santa Luzia - Entr p/ Carlos Chagas	A	169,000	179,900	10,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
28	DERMG	105EMG0400	1	Entr p/ Carlos Chagas - Pavão	A	179,900	192,600	12,700	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
28	OUTROS	105EMG0405	1	Pavão - Pavão	A	192,600	194,700	2,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
28	OUTROS	105EMG0505	1	Carlos Chagas - Carlos Chagas	A	255,700	256,900	1,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
28	DERMG	105EMG0520	1	Carlos Chagas - Entr BR418	A	256,900	257,900	1,000	PAV	bom	regular	mau	mau	bom
28	DERMG	211EMG0020	1	Entr BR116 - Itaipé	A	0,000	19,100	19,100	PAV	regular	regular	bom	mau	regular
28	OUTROS	211EMG0040	1	Itaipé - Itaipé	A	19,100	21,800	2,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
28	DERMG	211EMG0060	1	Itaipé - Santa Cruz	A	21,800	42,100	20,300	PAV	regular	regular	bom	mau	regular
28	DERMG	211EMG0080	1	Santa Cruz - Novo Cruzeiro	A	42,100	50,900	8,800	PAV	regular	regular	bom	mau	regular
28	DERMG	211EMG0100	1	Novo Cruzeiro - Novo Cruzeiro (Div 28/38 CRG)	A	50,900	52,800	1,900	PAV	regular	regular	bom	mau	regular
28	DERMG	217EMG0220	1	Entr BR116 (p/ Teófilo Otôni) - Valão	A	0,000	21,000	21,000	PAV	bom	ótimo	bom	mau	regular
28	DERMG	217EMG0240	1	Valão - Entr p/ Ladainha	A	21,000	36,200	15,200	PAV	bom	ótimo	bom	mau	regular
28	DERMG	217EMG0260	1	Entr p/ Ladainha - Poté	A	36,200	38,700	2,500	PAV	bom	ótimo	bom	mau	regular
28	OUTROS	217EMG0265	1	Poté - Poté	A	38,700	41,200	2,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
28	DERMG	217EMG0280	1	Poté - Entr p/ Igrejinha	A	41,200	51,100	9,900	PAV	bom	ótimo	bom	mau	regular
28	DERMG	217EMG0300	1	Entr p/ Igrejinha - Entr p/ Santo Antônio do Mucuri	A	51,100	61,900	10,800	PAV	bom	ótimo	bom	mau	regular
28	DERMG	217EMG0320	1	Entr p/ Santo Antônio do Mucuri - Malacacheta (Div 28/38 CRG)	A	61,900	81,400	19,500	PAV	regular	mau	bom	mau	regular
28	DERMG	342CMG0120	1	Entr MG211 (Div 22/28 CRG) Carai - Entr BR116 A (Catují)	A	452,300	480,700	28,400	PAV	regular	mau	bom	mau	regular
28	DERMG	342CMG0169	1	Entr BR116 B/418 (T Otôni) - Teófilo Otôni	A	551,400	557,400	6,000	PAV	regular	mau	bom	mau	regular
28	DERMG	342CMG0170	1	Teófilo Otôni - Taquara	A	557,400	558,000	0,600	PAV	regular	mau	bom	mau	regular
28	DERMG	342CMG0174	1	Taquara - Vila da Palha	A	558,000	559,500	1,500	PAV	regular	mau	bom	mau	regular
28	DERMG	342CMG0178	1	Vila da Palha - Cedro	A	559,500	564,100	4,600	PAV	regular	mau	bom	mau	regular
28	DERMG	342CMG0180	1	Cedro - Entr p/ Lajinha (Povoado)	A	564,100	569,300	5,200	PAV	regular	mau	bom	mau	regular
28	DERMG	342CMG0184	1	Entr p/ Lajinha (Povoado) - Entr p/ Itambacuri	A	569,300	581,100	11,800	PAV	regular	mau	bom	mau	regular
28	DERMG	342CMG0188	1	Entr p/ Itambacuri - Frei Gaspar	A	581,100	582,000	0,900	PAV	regular	mau	bom	mau	regular

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
28	OUTROS	342CMG0190	1	Frei Gaspar - Frei Gaspar	A	582,000	583,000	1,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
28	DERMG	342CMG0200	1	Frei Gaspar - Ouro Verde de Minas	A	583,000	601,100	18,100	PAV	regular	mau	bom	mau	mau
28	DERMG	409EMG0200	1	Entr BR116 (p/ Teófilo Ottoni) - Topázio	A	0,000	13,000	13,000	PAV	mau	mau	mau	mau	regular
28	DERMG	409EMG0220	1	Topázio - Entr p/ Alemoa	A	13,000	38,000	25,000	PAV	regular	mau	mau	mau	regular
28	DERMG	409EMG0240	1	Entr p/ Alemoa - Novo Oriente de Minas	A	38,000	45,200	7,200	PAV	mau	mau	mau	mau	regular
28	DERMG	409EMG0260	1	Novo Oriente de Minas - Frei Gonzaga	A	45,200	51,000	5,800	PAV	mau	mau	mau	mau	regular
28	DERMG	409EMG0280	1	Frei Gonzaga - Córrego Novo	A	51,000	57,500	6,500	PAV	mau	mau	mau	mau	regular
28	DERMG	409EMG0300	1	Córrego Novo - Pavão	A	57,500	76,300	18,800	PAV	mau	mau	mau	mau	regular
28	OUTROS	409EMG0320	1	Pavão - Entr MG105 (Pavão)	A	76,300	77,300	1,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
28	DERMG	412EMG0200	1	Entr BR418 (p/ Teófilo Ottoni) - Ataléia	A	0,000	16,700	16,700	PAV	regular	regular	bom	mau	regular
28	OUTROS	412EMG0205	1	Ataléia - Ataléia	A	16,700	18,400	1,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
28	DERMG	418BMG0070	1	Div Ba/MG - Acesso Serra Dos Aimorés	A	0,000	11,800	11,800	PAV	bom	bom	bom	mau	regular
28	DERMG	418BMG0083	1	Acesso Serra Dos Aimorés - Acesso Nanuque	A	11,800	23,600	11,800	PAV	bom	bom	bom	mau	regular
28	DERMG	418BMG0090	1	Acesso Nanuque - Acesso Carlos Chagas	A	23,600	73,600	50,000	PAV	bom	bom	bom	regular	regular
28	DERMG	418BMG0110	1	Acesso Carlos Chagas - Entr MG412	A	73,600	126,700	53,100	PAV	regular	regular	bom	mau	regular
28	DERMG	418BMG0130	1	Entr MG412 - São João	A	126,700	136,000	9,300	PAV	regular	regular	bom	mau	regular
28	DERMG	418BMG0140	1	São João - Acesso Pedro Versiani	A	136,000	149,700	13,700	PAV	regular	regular	bom	mau	regular
28	DERMG	418BMG0150	1	Acesso Pedro Versiani - Entr BR116/342 (Teófilo Ottoni)	A	149,700	178,300	28,600	PAV	bom	regular	bom	mau	bom
28	OUTROS	710LMG0020	1	Ladainha - Entr p/ Sucanga	A	0,000	1,500	1,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
28	DERMG	710LMG0040	1	Entr p/ Sucanga - Entr p/ Concórdia do Mucuri	A	1,500	14,000	12,500	PAV	mau	mau	bom	mau	regular
28	DERMG	710LMG0060	1	Entr p/ Concórdia do Mucuri - Entr MG217 (p/ Poté)	A	14,000	28,300	14,300	PAV	mau	mau	bom	mau	regular
28	DERMG	713LMG0010	1	Entr BR418 - Serra Dos Aimorés	A	0,000	4,000	4,000	PAV	bom	bom	mau	mau	bom
28	DERMG	713LMG0020	1	Serra Dos Aimorés - Div MG/Ba	A	4,000	11,400	7,400	PAV	bom	bom	regular	regular	bom
28	DERMG	719LMG0010	1	Entr BR418 - Nanuque	A	0,000	3,900	3,900	PAV	bom	ótimo	mau	mau	bom
28	OUTROS	719LMG0020	1	Nanuque - Nanuque	A	3,900	7,200	3,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
28	DERMG	719LMG0030	1	Nanuque - Cajubi	A	7,200	13,200	6,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
28	DERMG	719LMG0040	1	Cajubi - Div MG/ES	A	13,200	15,500	2,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
28	DERMG	900AMG2810	1	Entr BR418 - Nanuque	A	0,000	2,300	2,300	PAV	regular	bom	mau	mau	regular
28	DERMG	900AMG2815	1	Entr MG217 - Franciscópolis	A	0,000	18,300	18,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

Região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
29	OUTROS	108EMG0205	1	Pocrane (Div 40/29 CRG) - Pocrane	A	110,600	111,000	0,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
29	DERMG	108EMG0220	1	Pocrane - Entr MGC474 A (p/ Mutum)	A	111,000	125,800	14,800	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	OUTROS	108EMG0305	1	Mutum - Mutum	A	180,400	185,700	5,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
29	DERMG	108EMG0320	1	Mutum - Entr p/ Ocidente	A	185,700	207,000	21,300	PAV	bom	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	108EMG0340	1	Entr p/ Ocidente - Entr p/ Prata	A	207,000	215,400	8,400	PAV	bom	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	108EMG0360	1	Entr p/ Prata - Lajinha	A	215,400	227,600	12,200	PAV	bom	regular	mau	regular	regular
29	OUTROS	108EMG0365	1	Lajinha - Lajinha	A	227,600	230,000	2,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
29	DERMG	108EMG0380	1	Lajinha - Areado	A	230,000	232,000	2,000	PAV	bom	bom	regular	bom	bom
29	DERMG	108EMG0400	1	Areado - Entr p/ Palmeira	A	232,000	237,200	5,200	PAV	bom	bom	regular	bom	bom
29	DERMG	108EMG0420	1	Entr p/ Palmeira - Entr p/ Laranja da Terra	A	237,200	241,400	4,200	PAV	bom	bom	regular	bom	bom
29	DERMG	108EMG0440	1	Entr p/ Laranja da Terra - Entr p/ Durandé A	A	241,400	252,300	10,900	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	108EMG0460	1	Entr p/ Durandé A - Entr p/ Durandé B	A	252,300	257,200	4,900	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	108EMG0480	1	Entr p/ Durandé B - Entr BR262 A (p/ Vitória)	A	257,200	260,000	2,800	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	108EMG0520	1	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	264,600	264,800	0,200	PAV	regular	mau	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0520	2	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	264,800	264,900	0,100	PAV	regular	regular	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0520	3	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	264,900	265,500	0,600	PAV	mau	mau	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0520	4	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	265,500	266,100	0,600	PAV	regular	regular	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0520	5	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	266,100	266,300	0,200	PAV	regular	mau	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0520	6	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	266,300	267,900	1,600	PAV	regular	regular	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0520	7	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	267,900	268,100	0,200	PAV	regular	mau	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0520	8	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	268,100	268,400	0,300	PAV	regular	regular	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0520	9	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	268,400	268,600	0,200	PAV	regular	mau	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0520	10	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	268,600	269,700	1,100	PAV	regular	regular	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0520	11	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	269,700	270,000	0,300	PAV	regular	mau	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0520	12	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	270,000	270,900	0,900	PAV	regular	regular	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0520	13	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	270,900	271,300	0,400	PAV	regular	mau	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0520	14	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	271,300	272,800	1,500	PAV	regular	regular	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0520	15	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	272,800	272,900	0,100	PAV	regular	mau	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0520	16	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	272,900	273,100	0,200	PAV	regular	regular	mau	mau	regular

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
29	DERMG	108EMG0520	17	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	273,100	273,300	0,200	PAV	regular	mau	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0520	18	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	273,300	274,000	0,700	PAV	regular	regular	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0520	19	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	274,000	274,400	0,400	PAV	regular	mau	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0520	20	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	274,400	274,900	0,500	PAV	regular	regular	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0520	21	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	274,900	275,200	0,300	PAV	regular	mau	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0520	22	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	275,200	275,700	0,500	PAV	regular	regular	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0520	23	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	275,700	275,800	0,100	PAV	regular	mau	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0520	24	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	275,800	276,100	0,300	PAV	regular	regular	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0520	25	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	276,100	276,300	0,200	PAV	regular	mau	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0520	26	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	276,300	276,500	0,200	PAV	regular	regular	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0520	27	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	276,500	277,000	0,500	PAV	regular	mau	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0520	28	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	277,000	277,200	0,200	PAV	regular	regular	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0520	29	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	277,200	277,400	0,200	PAV	mau	mau	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0520	30	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	277,400	278,000	0,600	PAV	regular	regular	regular	mau	regular
29	DERMG	108EMG0520	31	Entr BR262 B (p/ B Horizonte) - Entr p/ Rio Claro	A	278,000	278,200	0,200	PAV	regular	mau	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0540	1	Entr p/ Rio Claro - Manhumirim	A	278,200	278,500	0,300	PAV	regular	regular	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0540	2	Entr p/ Rio Claro - Manhumirim	A	278,500	279,000	0,500	PAV	regular	mau	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0540	3	Entr p/ Rio Claro - Manhumirim	A	279,000	279,400	0,400	PAV	regular	regular	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0540	4	Entr p/ Rio Claro - Manhumirim	A	279,400	279,500	0,100	PAV	regular	mau	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0540	5	Entr p/ Rio Claro - Manhumirim	A	279,500	279,600	0,100	PAV	regular	regular	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0540	6	Entr p/ Rio Claro - Manhumirim	A	279,600	279,800	0,200	PAV	regular	mau	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0540	7	Entr p/ Rio Claro - Manhumirim	A	279,800	280,100	0,300	PAV	regular	regular	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0540	8	Entr p/ Rio Claro - Manhumirim	A	280,100	280,200	0,100	PAV	regular	mau	mau	mau	regular
29	DERMG	108EMG0540	9	Entr p/ Rio Claro - Manhumirim	A	280,200	280,900	0,700	PAV	regular	regular	mau	mau	regular
29	OUTROS	111EMG0205	1	Entr MGC474 (Ipanema) - Ipanema	A	0,000	0,800	0,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
29	DERMG	111EMG0220	1	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	0,800	1,800	1,000	PAV	regular	regular	mau	mau	regular
29	DERMG	111EMG0220	2	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	1,800	1,900	0,100	PAV	regular	mau	mau	mau	regular
29	DERMG	111EMG0220	3	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	1,900	2,500	0,600	PAV	regular	regular	mau	mau	regular
29	DERMG	111EMG0220	4	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	2,500	2,700	0,200	PAV	regular	mau	mau	mau	regular
29	DERMG	111EMG0220	5	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	2,700	3,200	0,500	PAV	regular	regular	mau	mau	regular
29	DERMG	111EMG0220	6	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	3,200	3,300	0,100	PAV	regular	mau	mau	mau	regular

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

Região	Jurisdição	Rodovia	Subtrecho	Descrição	Lado	Km Inicial	Km Final	Extensão	Categoria	Trafegabilidade	Pista	Sinal Horizontal	Sinal Vertical	Conservação
29	DERMG	111EMG0220	7	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	3,300	4,400	1,100	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	8	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	4,400	4,600	0,200	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	9	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	4,600	4,900	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	10	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	4,900	5,000	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	11	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	5,000	5,100	0,100	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	12	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	5,100	5,300	0,200	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	13	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	5,300	6,000	0,700	PAV	bom	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	14	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	6,000	6,100	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	15	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	6,100	6,200	0,100	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	16	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	6,200	6,600	0,400	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	17	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	6,600	7,200	0,600	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	18	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	7,200	7,300	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	19	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	7,300	7,600	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	20	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	7,600	7,800	0,200	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	21	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	7,800	8,100	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	22	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	8,100	8,300	0,200	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	23	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	8,300	9,100	0,800	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	24	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	9,100	9,800	0,700	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	25	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	9,800	10,000	0,200	PAV	regular	mau	regular	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	26	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	10,000	11,200	1,200	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	27	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	11,200	11,300	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	28	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	11,300	12,000	0,700	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	29	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	12,000	12,100	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	30	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	12,100	14,000	1,900	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	31	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	14,000	14,100	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	32	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	14,100	15,900	1,800	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	33	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	15,900	16,000	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	34	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	16,000	16,900	0,900	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	35	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	16,900	17,000	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	36	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	17,000	17,400	0,400	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	37	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	17,400	17,500	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0220	38	Ipanema - Entr p/ Conceição de Ipanema	A	17,500	17,900	0,400	PAV	regular	regular	mau	regular	regular

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

egião	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
29	DERMG	111EMG0240	1	Entr p/ Conceição de Ipanema - Entr p/ São Geraldo	A	17,900	19,300	1,400	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0240	2	Entr p/ Conceição de Ipanema - Entr p/ São Geraldo	A	19,300	19,700	0,400	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0240	3	Entr p/ Conceição de Ipanema - Entr p/ São Geraldo	A	19,700	20,700	1,000	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0260	1	Entr p/ São Geraldo - Entr p/ São José do Mantimento	A	20,700	22,000	1,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0260	2	Entr p/ São Geraldo - Entr p/ São José do Mantimento	A	22,000	22,100	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0260	3	Entr p/ São Geraldo - Entr p/ São José do Mantimento	A	22,100	22,600	0,500	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0260	4	Entr p/ São Geraldo - Entr p/ São José do Mantimento	A	22,600	22,900	0,300	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0260	5	Entr p/ São Geraldo - Entr p/ São José do Mantimento	A	22,900	23,700	0,800	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0260	6	Entr p/ São Geraldo - Entr p/ São José do Mantimento	A	23,700	23,900	0,200	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0260	7	Entr p/ São Geraldo - Entr p/ São José do Mantimento	A	23,900	25,700	1,800	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0270	1	Entr p/ São José do Mantimento - Entr p/ Santa Filomena	A	25,700	27,200	1,500	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0270	2	Entr p/ São José do Mantimento - Entr p/ Santa Filomena	A	27,200	27,300	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0270	3	Entr p/ São José do Mantimento - Entr p/ Santa Filomena	A	27,300	28,100	0,800	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0270	4	Entr p/ São José do Mantimento - Entr p/ Santa Filomena	A	28,100	28,200	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0270	5	Entr p/ São José do Mantimento - Entr p/ Santa Filomena	A	28,200	29,200	1,000	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0270	6	Entr p/ São José do Mantimento - Entr p/ Santa Filomena	A	29,200	29,300	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0270	7	Entr p/ São José do Mantimento - Entr p/ Santa Filomena	A	29,300	31,000	1,700	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0270	8	Entr p/ São José do Mantimento - Entr p/ Santa Filomena	A	31,000	31,100	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0270	9	Entr p/ São José do Mantimento - Entr p/ Santa Filomena	A	31,100	31,600	0,500	PAV	regular	regular	regular	mau	regular
29	DERMG	111EMG0280	1	Entr p/ Santa Filomena - Rio Japu	A	31,600	31,900	0,300	PAV	regular	regular	regular	mau	regular
29	DERMG	111EMG0280	2	Entr p/ Santa Filomena - Rio Japu	A	31,900	32,000	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0280	3	Entr p/ Santa Filomena - Rio Japu	A	32,000	32,300	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0280	4	Entr p/ Santa Filomena - Rio Japu	A	32,300	32,400	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0280	5	Entr p/ Santa Filomena - Rio Japu	A	32,400	33,100	0,700	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0280	6	Entr p/ Santa Filomena - Rio Japu	A	33,100	33,300	0,200	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0280	7	Entr p/ Santa Filomena - Rio Japu	A	33,300	34,000	0,700	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0280	8	Entr p/ Santa Filomena - Rio Japu	A	34,000	34,100	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0280	9	Entr p/ Santa Filomena - Rio Japu	A	34,100	35,500	1,400	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0280	10	Entr p/ Santa Filomena - Rio Japu	A	35,500	35,800	0,300	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0280	11	Entr p/ Santa Filomena - Rio Japu	A	35,800	36,200	0,400	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0280	12	Entr p/ Santa Filomena - Rio Japu	A	36,200	36,300	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0280	13	Entr p/ Santa Filomena - Rio Japu	A	36,300	36,500	0,200	PAV	regular	regular	mau	regular	regular

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
29	DERMG	111EMG0280	14	Entr p/ Santa Filomena - Rio Japu	A	36,500	37,000	0,500	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0280	15	Entr p/ Santa Filomena - Rio Japu	A	37,000	37,400	0,400	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0280	16	Entr p/ Santa Filomena - Rio Japu	A	37,400	37,500	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0280	17	Entr p/ Santa Filomena - Rio Japu	A	37,500	38,100	0,600	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0280	18	Entr p/ Santa Filomena - Rio Japu	A	38,100	38,400	0,300	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0280	19	Entr p/ Santa Filomena - Rio Japu	A	38,400	38,600	0,200	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0280	20	Entr p/ Santa Filomena - Rio Japu	A	38,600	38,700	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0280	21	Entr p/ Santa Filomena - Rio Japu	A	38,700	39,000	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0280	22	Entr p/ Santa Filomena - Rio Japu	A	39,000	39,100	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0280	23	Entr p/ Santa Filomena - Rio Japu	A	39,100	39,400	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0280	24	Entr p/ Santa Filomena - Rio Japu	A	39,400	39,500	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0280	25	Entr p/ Santa Filomena - Rio Japu	A	39,500	39,800	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0280	26	Entr p/ Santa Filomena - Rio Japu	A	39,800	40,000	0,200	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0280	27	Entr p/ Santa Filomena - Rio Japu	A	40,000	41,700	1,700	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0280	28	Entr p/ Santa Filomena - Rio Japu	A	41,700	42,000	0,300	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0280	29	Entr p/ Santa Filomena - Rio Japu	A	42,000	42,700	0,700	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0300	1	Rio Japu - Entr p/ Santana do Manhuaçu	A	42,700	43,000	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0300	2	Rio Japu - Entr p/ Santana do Manhuaçu	A	43,000	43,100	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0300	3	Rio Japu - Entr p/ Santana do Manhuaçu	A	43,100	43,600	0,500	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0300	4	Rio Japu - Entr p/ Santana do Manhuaçu	A	43,600	43,800	0,200	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0300	5	Rio Japu - Entr p/ Santana do Manhuaçu	A	43,800	44,600	0,800	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0300	6	Rio Japu - Entr p/ Santana do Manhuaçu	A	44,600	44,700	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0300	7	Rio Japu - Entr p/ Santana do Manhuaçu	A	44,700	47,000	2,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0300	8	Rio Japu - Entr p/ Santana do Manhuaçu	A	47,000	47,100	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0300	9	Rio Japu - Entr p/ Santana do Manhuaçu	A	47,100	51,000	3,900	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0300	10	Rio Japu - Entr p/ Santana do Manhuaçu	A	51,000	51,100	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0300	11	Rio Japu - Entr p/ Santana do Manhuaçu	A	51,100	51,900	0,800	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0320	1	Entr p/ Santana do Manhuaçu - Entr p/ Simonésia	A	51,900	56,800	4,900	PAV	mau	péssimo	mau	mau	regular
29	DERMG	111EMG0340	1	Entr p/ Simonésia - Barreiro	A	56,800	67,000	10,200	PAV	mau	péssimo	mau	mau	regular
29	DERMG	111EMG0360	1	Barreiro - Roça Grande	A	67,000	72,000	5,000	PAV	mau	péssimo	regular	mau	regular
29	DERMG	111EMG0380	1	Roça Grande - Manhuaçu	A	72,000	80,300	8,300	PAV	mau	péssimo	mau	mau	regular

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

egião	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
29	OUTROS	111EMG0385	1	Manhuaçu - Entr BR262 A (Manhuaçu)	A	80,300	82,500	2,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
29	DERMG	111EMG0420	1	Entr BR262 B (Reduto) - Rio Jequitibá	A	87,600	92,300	4,700	PAV	regular	mau	mau	mau	regular
29	DERMG	111EMG0440	1	Rio Jequitibá - Manhumirim	A	92,300	100,500	8,200	PAV	regular	mau	mau	mau	regular
29	OUTROS	111EMG0445	1	Manhumirim - Manhumirim	A	100,500	103,100	2,600	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
29	DERMG	111EMG0460	1	Manhumirim - Entr p/ Alto Jequitibá	A	103,100	110,900	7,800	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0480	1	Entr p/ Alto Jequitibá - Entr p/ Parque Nacional Caparaó	A	110,900	112,500	1,600	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0500	1	Entr p/ Parque Nacional Caparaó - Entr p/ Caparaó Novo A	A	112,500	113,800	1,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0520	1	Entr p/ Caparaó Novo A - Entr p/ Vargem Grande	A	113,800	116,900	3,100	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0520	2	Entr p/ Caparaó Novo A - Entr p/ Vargem Grande	A	116,900	117,200	0,300	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0520	3	Entr p/ Caparaó Novo A - Entr p/ Vargem Grande	A	117,200	118,000	0,800	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0520	4	Entr p/ Caparaó Novo A - Entr p/ Vargem Grande	A	118,000	118,700	0,700	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0520	5	Entr p/ Caparaó Novo A - Entr p/ Vargem Grande	A	118,700	119,000	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0520	6	Entr p/ Caparaó Novo A - Entr p/ Vargem Grande	A	119,000	119,400	0,400	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0520	7	Entr p/ Caparaó Novo A - Entr p/ Vargem Grande	A	119,400	119,700	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0520	8	Entr p/ Caparaó Novo A - Entr p/ Vargem Grande	A	119,700	119,900	0,200	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0520	9	Entr p/ Caparaó Novo A - Entr p/ Vargem Grande	A	119,900	120,900	1,000	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0540	1	Entr p/ Vargem Grande - Entr p/ Caparaó Novo B	A	120,900	121,300	0,400	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0540	2	Entr p/ Vargem Grande - Entr p/ Caparaó Novo B	A	121,300	121,400	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0540	3	Entr p/ Vargem Grande - Entr p/ Caparaó Novo B	A	121,400	122,300	0,900	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0540	4	Entr p/ Vargem Grande - Entr p/ Caparaó Novo B	A	122,300	122,400	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0540	5	Entr p/ Vargem Grande - Entr p/ Caparaó Novo B	A	122,400	124,500	2,100	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0540	6	Entr p/ Vargem Grande - Entr p/ Caparaó Novo B	A	124,500	124,700	0,200	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0540	7	Entr p/ Vargem Grande - Entr p/ Caparaó Novo B	A	124,700	125,000	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0540	8	Entr p/ Vargem Grande - Entr p/ Caparaó Novo B	A	125,000	125,200	0,200	PAV	regular	mau	mau	regular	bom
29	DERMG	111EMG0540	9	Entr p/ Vargem Grande - Entr p/ Caparaó Novo B	A	125,200	125,700	0,500	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0540	10	Entr p/ Vargem Grande - Entr p/ Caparaó Novo B	A	125,700	125,900	0,200	PAV	regular	mau	regular	regular	regular
29	DERMG	111EMG0540	11	Entr p/ Vargem Grande - Entr p/ Caparaó Novo B	A	125,900	126,200	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0540	12	Entr p/ Vargem Grande - Entr p/ Caparaó Novo B	A	126,200	126,400	0,200	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0540	13	Entr p/ Vargem Grande - Entr p/ Caparaó Novo B	A	126,400	126,700	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
29	DERMG	111EMG0540	14	Entr p/ Vargem Grande - Entr p/ Caparaó Novo B	A	126,700	126,900	0,200	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
	DERMG	111EMG0540	15	Entr p/ Vargem Grande - Entr p/ Caparaó Novo B	A	126,900	127,700	0,800	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0540	16	Entr p/ Vargem Grande - Entr p/ Caparaó Novo B	A	127,700	127,900	0,200	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0560	1	Entr p/ Caparaó Novo B - Entr p/ Divino	A	127,900	128,600	0,700	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
	DERMG	111EMG0560	2	Entr p/ Caparaó Novo B - Entr p/ Divino	A	128,600	129,300	0,700	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0560	3	Entr p/ Caparaó Novo B - Entr p/ Divino	A	129,300	129,400	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
	DERMG	111EMG0560	4	Entr p/ Caparaó Novo B - Entr p/ Divino	A	129,400	131,100	1,700	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0560	5	Entr p/ Caparaó Novo B - Entr p/ Divino	A	131,100	131,300	0,200	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
	DERMG	111EMG0560	6	Entr p/ Caparaó Novo B - Entr p/ Divino	A	131,300	131,700	0,400	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0560	7	Entr p/ Caparaó Novo B - Entr p/ Divino	A	131,700	132,500	0,800	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
	DERMG	111EMG0560	8	Entr p/ Caparaó Novo B - Entr p/ Divino	A	132,500	132,900	0,400	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0580	1	Entr p/ Divino - Entr p/ Espera Feliz	A	132,900	133,600	0,700	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0580	2	Entr p/ Divino - Entr p/ Espera Feliz	A	133,600	134,500	0,900	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
	DERMG	111EMG0580	3	Entr p/ Divino - Entr p/ Espera Feliz	A	134,500	135,500	1,000	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0580	4	Entr p/ Divino - Entr p/ Espera Feliz	A	135,500	137,800	2,300	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
	DERMG	111EMG0580	5	Entr p/ Divino - Entr p/ Espera Feliz	A	137,800	138,300	0,500	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0580	6	Entr p/ Divino - Entr p/ Espera Feliz	A	138,300	138,400	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
	DERMG	111EMG0580	7	Entr p/ Divino - Entr p/ Espera Feliz	A	138,400	138,800	0,400	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0580	8	Entr p/ Divino - Entr p/ Espera Feliz	A	138,800	139,500	0,700	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
	DERMG	111EMG0580	9	Entr p/ Divino - Entr p/ Espera Feliz	A	139,500	140,100	0,600	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0580	10	Entr p/ Divino - Entr p/ Espera Feliz	A	140,100	140,300	0,200	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0600	1	Entr p/ Espera Feliz - Entr BR482 A	A	140,300	140,700	0,400	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
	DERMG	111EMG0600	2	Entr p/ Espera Feliz - Entr BR482 A	A	140,700	141,000	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	OUTROS	111EMG0640	1	Entr BR482 B - Carangola	A	154,800	157,000	2,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
29	OUTROS	111EMG0645	1	Carangola - Carangola	A	157,000	160,000	3,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
29	DERMG	111EMG0660	1	Carangola - Entr p/ Faria Lemos	A	160,000	160,600	0,600	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0660	2	Carangola - Entr p/ Faria Lemos	A	160,600	160,800	0,200	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0660	3	Carangola - Entr p/ Faria Lemos	A	160,800	161,100	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0660	4	Carangola - Entr p/ Faria Lemos	A	161,100	161,600	0,500	PAV	regular	mau	mau	regular	regular

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

egião	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
29	DERMG	111EMG0660	5	Carangola - Entr p/ Faria Lemos	A	161,600	162,000	0,400	PAV	regular	regular	regular	regular	regular
29	DERMG	111EMG0660	6	Carangola - Entr p/ Faria Lemos	A	162,000	162,100	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0660	7	Carangola - Entr p/ Faria Lemos	A	162,100	162,600	0,500	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0660	8	Carangola - Entr p/ Faria Lemos	A	162,600	162,700	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0660	9	Carangola - Entr p/ Faria Lemos	A	162,700	163,300	0,600	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0660	10	Carangola - Entr p/ Faria Lemos	A	163,300	163,500	0,200	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0660	11	Carangola - Entr p/ Faria Lemos	A	163,500	164,000	0,500	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0660	12	Carangola - Entr p/ Faria Lemos	A	164,000	164,500	0,500	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0660	13	Carangola - Entr p/ Faria Lemos	A	164,500	164,800	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0660	14	Carangola - Entr p/ Faria Lemos	A	164,800	164,900	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0660	15	Carangola - Entr p/ Faria Lemos	A	164,900	165,700	0,800	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0660	16	Carangola - Entr p/ Faria Lemos	A	165,700	165,900	0,200	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0660	17	Carangola - Entr p/ Faria Lemos	A	165,900	167,100	1,200	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	1	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	167,100	167,500	0,400	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	2	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	167,500	168,000	0,500	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	3	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	168,000	168,300	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	4	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	168,300	169,500	1,200	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	5	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	169,500	169,800	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	6	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	169,800	170,000	0,200	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	7	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	170,000	170,300	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	8	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	170,300	170,900	0,600	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	9	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	170,900	171,100	0,200	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	10	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	171,100	171,600	0,500	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	11	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	171,600	171,900	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	12	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	171,900	172,300	0,400	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	13	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	172,300	172,600	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	14	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	172,600	174,100	1,500	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	15	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	174,100	174,200	0,100	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	16	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	174,200	174,400	0,200	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	17	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	174,400	174,600	0,200	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	18	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	174,600	174,700	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	19	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	174,700	175,000	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

geiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
29	DERMG	111EMG0680	20	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	175,000	175,100	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	21	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	175,100	175,700	0,600	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	22	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	175,700	175,900	0,200	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	23	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	175,900	176,100	0,200	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	24	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	176,100	176,200	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	25	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	176,200	176,500	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	26	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	176,500	176,800	0,300	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	27	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	176,800	177,100	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	28	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	177,100	177,400	0,300	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	29	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	177,400	177,600	0,200	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	30	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	177,600	178,300	0,700	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	31	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	178,300	178,500	0,200	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	32	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	178,500	178,700	0,200	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	33	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	178,700	179,300	0,600	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	34	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	179,300	179,400	0,100	PAV	regular	mau	regular	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	35	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	179,400	180,000	0,600	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	36	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	180,000	180,300	0,300	PAV	regular	mau	regular	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	37	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	180,300	180,800	0,500	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	38	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	180,800	180,900	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	39	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	180,900	181,200	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0680	40	Entr p/ Faria Lemos - Entr p/ Tombos A	A	181,200	181,900	0,700	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0700	1	Entr p/ Tombos A - Entr p/ Tombos B	A	181,900	182,300	0,400	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0700	2	Entr p/ Tombos A - Entr p/ Tombos B	A	182,300	182,800	0,500	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0700	3	Entr p/ Tombos A - Entr p/ Tombos B	A	182,800	182,900	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0700	4	Entr p/ Tombos A - Entr p/ Tombos B	A	182,900	183,200	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0700	5	Entr p/ Tombos A - Entr p/ Tombos B	A	183,200	183,400	0,200	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0700	6	Entr p/ Tombos A - Entr p/ Tombos B	A	183,400	184,700	1,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	111EMG0720	1	Entr p/ Tombos B - Divisa MG/RJ	A	184,700	185,000	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	265EMG0200	1	Entr BR482 (p/ Carangola) - Divino	A	0,000	16,200	16,200	PAV	mau	péssimo	mau	mau	regular
29	OUTROS	265EMG0205	1	Divino - Divino	A	16,200	17,000	0,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
29	DERMG	265EMG0220	1	Divino - Entr BR116 (Div 29/17 CRG)	A	17,000	26,900	9,900	PAV	mau	péssimo	mau	mau	regular

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

egião	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
29	OUTROS	441EMG0205	1	Entr MG108 (Lajinha) - Lajinha	A	0,000	1,800	1,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
29	DERMG	441EMG0220	1	Lajinha - Divisa MG/ES	A	1,800	2,800	1,000	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	441EMG0220	2	Lajinha - Divisa MG/ES	A	2,800	3,200	0,400	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	441EMG0220	3	Lajinha - Divisa MG/ES	A	3,200	3,600	0,400	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	441EMG0220	4	Lajinha - Divisa MG/ES	A	3,600	4,000	0,400	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	441EMG0220	5	Lajinha - Divisa MG/ES	A	4,000	4,200	0,200	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	441EMG0220	6	Lajinha - Divisa MG/ES	A	4,200	5,500	1,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	441EMG0220	7	Lajinha - Divisa MG/ES	A	5,500	5,600	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	441EMG0220	8	Lajinha - Divisa MG/ES	A	5,600	7,000	1,400	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	441EMG0220	9	Lajinha - Divisa MG/ES	A	7,000	7,300	0,300	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	441EMG0220	10	Lajinha - Divisa MG/ES	A	7,300	8,200	0,900	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	OUTROS	474BMG0010	1	Aimorés - Conceição do Capim	A	0,000	16,900	16,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
29	DERMG	482BMG0150	1	Div ES/MG - Espera Feliz	A	0,000	9,300	9,300	PAV	bom	bom	mau	regular	regular
29	DERMG	482BMG0160	1	Espera Feliz - Entr MG111(A)	A	9,300	19,700	10,400	PAV	bom	bom	mau	regular	regular
29	DERMG	482BMG0170	1	Entr MG111(A) - Entr MG111(B) (Carangola)	A	19,700	33,500	13,800	PAV	bom	bom	mau	regular	regular
29	DERMG	507LMG0030	1	Contorno de Manhumirim - Entr MG111A	A	0,000	4,100	4,100	PAV	bom	bom	regular	regular	regular
29	DERMG	615LMG0005	1	Antonio Prado de Minas - Eugenópolis	A	0,000	13,000	13,000	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
29	OUTROS	615LMG0010	1	Eugenópolis - Eugenópolis	A	13,000	14,400	1,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
29	DERMG	615LMG0020	1	Eugenópolis - Entr BR356	A	14,400	18,700	4,300	PAV	bom	bom	regular	bom	regular
29	DERMG	615LMG0030	1	Entr BR356 - Patrocínio do Muriaé	A	18,700	21,700	3,000	PAV	regular	regular	mau	mau	regular
29	DERMG	615LMG0050	1	Patrocínio do Muriaé - Barão do Monte Alto	A	23,700	35,700	12,000	PAV	bom	regular	mau	bom	regular
29	OUTROS	615LMG0060	1	Barão do Monte Alto - Barão do Monte Alto	A	35,700	37,100	1,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
29	OUTROS	822LMG0010	1	Chalé - Chalé	A	0,000	0,300	0,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
29	DERMG	822LMG0020	1	Chalé - Lajinha	A	0,300	14,800	14,500	PAV	mau	péssimo	mau	mau	regular

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdicção	Rodovia	subtrecho	descriçã	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horiz	sinal.vertic	conservaçã
29	OUTROS	822LMG0035	1	Lajinha - Entr MG108 (Lajinha)	A	14,800	15,000	0,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
29	OUTROS	834LMG0010	1	Espera Feliz (Ter Rod) - Espera Feliz	A	0,000	0,900	0,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
29	DERMG	834LMG0020	1	Espera Feliz - Caiana	A	0,900	6,900	6,000	PAV	mau	péssimo	mau	regular	regular
29	OUTROS	834LMG0035	1	Caiana - Caiana	A	6,900	7,400	0,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
29	OUTROS	834LMG0065	1	Carangola - Entr MG111 (Carangola)	A	23,600	24,500	0,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
29	DERMG	838LMG0010	1	Entr BR262 - Ponte do Silva	A	0,000	0,200	0,200	PAV	regular	mau	mau	mau	regular
29	DERMG	838LMG0010	2	Entr BR262 - Ponte do Silva	A	0,200	1,000	0,800	PAV	regular	mau	mau	mau	regular
29	DERMG	838LMG0010	3	Entr BR262 - Ponte do Silva	A	1,000	7,600	6,600	PAV	regular	mau	mau	mau	regular
29	OUTROS	838LMG0020	1	Ponte do Silva - Ponte do Silva	A	7,600	8,000	0,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
29	DERMG	838LMG0030	1	Ponte do Silva - Luisburgo	A	8,000	24,100	16,100	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	852LMG0020	1	Entr BR262 - Santa Margarida	A	0,000	9,500	9,500	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2901	1	Entr MG111 - Conceição de Ipanema	A	0,000	8,800	8,800	PAV	bom	regular	mau	bom	regular
29	DERMG	900AMG2902	1	Entr BR116 (Miradouro) - Vieiras	A	0,000	2,500	2,500	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2902	2	Entr BR116 (Miradouro) - Vieiras	A	2,500	3,000	0,500	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2902	3	Entr BR116 (Miradouro) - Vieiras	A	3,000	5,900	2,900	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2902	4	Entr BR116 (Miradouro) - Vieiras	A	5,900	6,000	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2902	5	Entr BR116 (Miradouro) - Vieiras	A	6,000	7,900	1,900	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2902	6	Entr BR116 (Miradouro) - Vieiras	A	7,900	8,000	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2902	7	Entr BR116 (Miradouro) - Vieiras	A	8,000	8,600	0,600	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2902	8	Entr BR116 (Miradouro) - Vieiras	A	8,600	9,700	1,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2902	9	Entr BR116 (Miradouro) - Vieiras	A	9,700	10,000	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2902	10	Entr BR116 (Miradouro) - Vieiras	A	10,000	13,100	3,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	OUTROS	900AMG2903	1	Entr MG108 - Durandé (A)	A	0,000	1,600	1,600	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
29	OUTROS	900AMG2904	1	Entr MG108 - Durandé (B)	A	0,000	5,300	5,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
29	DERMG	900AMG2905	1	Entr MG111 - Simonésia	A	0,000	0,600	0,600	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2905	2	Entr MG111 - Simonésia	A	0,600	0,900	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2905	3	Entr MG111 - Simonésia	A	0,900	1,200	0,300	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2905	4	Entr MG111 - Simonésia	A	1,200	1,400	0,200	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2905	5	Entr MG111 - Simonésia	A	1,400	1,500	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2905	6	Entr MG111 - Simonésia	A	1,500	1,800	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2905	7	Entr MG111 - Simonésia	A	1,800	2,500	0,700	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2905	8	Entr MG111 - Simonésia	A	2,500	2,800	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2905	9	Entr MG111 - Simonésia	A	2,800	3,100	0,300	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2905	10	Entr MG111 - Simonésia	A	3,100	3,400	0,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2905	11	Entr MG111 - Simonésia	A	3,400	3,900	0,500	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2905	12	Entr MG111 - Simonésia	A	3,900	4,500	0,600	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	OUTROS	900AMG2910	1	Entr BR262 - Santa Margarida	A	0,000	9,000	9,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
29	DERMG	900AMG2915	1	Entr BR116 - São Francisco do Glória	A	0,000	4,500	4,500	PAV	bom	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2920	1	Entr MG111 - Faria Lemos	A	0,000	3,300	3,300	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2925	1	Entr BR116 - Caputira	A	0,000	11,800	11,800	PAV	mau	péssimo	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2930	1	Entr MG111 - Tombos A	A	0,000	2,500	2,500	PAV	mau	péssimo	mau	mau	regular
29	DERMG	900AMG2935	1	Entr MG111 - Tombos B	A	0,000	2,000	2,000	PAV	mau	péssimo	mau	mau	regular
29	DERMG	900AMG2945	1	Entr MG111 - Pedra Dourada	A	0,000	2,900	2,900	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2945	2	Entr MG111 - Pedra Dourada	A	2,900	3,000	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2945	3	Entr MG111 - Pedra Dourada	A	3,000	4,000	1,000	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2945	4	Entr MG111 - Pedra Dourada	A	4,000	4,100	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2945	5	Entr MG111 - Pedra Dourada	A	4,100	5,800	1,700	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2945	6	Entr MG111 - Pedra Dourada	A	5,800	6,800	1,000	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2945	7	Entr MG111 - Pedra Dourada	A	6,800	8,300	1,500	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2945	8	Entr MG111 - Pedra Dourada	A	8,300	8,500	0,200	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2945	9	Entr MG111 - Pedra Dourada	A	8,500	9,100	0,600	PAV	regular	regular	mau	regular	regular

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
29	DERMG	900AMG2945	10	Entr MG111 - Pedra Dourada	A	9,100	10,100	1,000	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
	DERMG	900AMG2945	11	Entr MG111 - Pedra Dourada	A	10,100	11,000	0,900	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2945	12	Entr MG111 - Pedra Dourada	A	11,000	11,700	0,700	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
	DERMG	900AMG2945	13	Entr MG111 - Pedra Dourada	A	11,700	12,900	1,200	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2955	1	Entr MG111 (Alto Jequitibá) - Alto Caparaó	A	0,000	0,600	0,600	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2955	2	Entr MG111 (Alto Jequitibá) - Alto Caparaó	A	0,600	0,700	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
	DERMG	900AMG2955	3	Entr MG111 (Alto Jequitibá) - Alto Caparaó	A	0,700	5,300	4,600	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2955	4	Entr MG111 (Alto Jequitibá) - Alto Caparaó	A	5,300	5,400	0,100	PAV	regular	mau	mau	mau	regular
	DERMG	900AMG2955	5	Entr MG111 (Alto Jequitibá) - Alto Caparaó	A	5,400	13,000	7,600	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2960	1	Entr BR262 - Matipó	A	0,000	3,400	3,400	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2965	1	Entr MG265 - Divino	A	0,000	1,900	1,900	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2970	1	Entr BR116 - Orizânia	A	0,000	1,600	1,600	PAV	regular	mau	mau	mau	regular
	DERMG	900AMG2975	1	Entr BR482 - Ponte Alta	A	0,000	2,700	2,700	PAV	regular	regular	mau	mau	regular
29	DERMG	900AMG2980	1	Entr BR116 - Itamuri	A	0,000	3,500	3,500	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
	DERMG	900AMG2985	1	Entr MG111 - Caparaó	A	0,000	0,100	0,100	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2985	2	Entr MG111 - Caparaó	A	0,100	0,400	0,300	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
	DERMG	900AMG2985	3	Entr MG111 - Caparaó	A	0,400	0,800	0,400	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2985	4	Entr MG111 - Caparaó	A	0,800	0,900	0,100	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
	DERMG	900AMG2985	5	Entr MG111 - Caparaó	A	0,900	10,700	9,800	PAV	regular	regular	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2985	6	Entr MG111 - Caparaó	A	10,700	11,200	0,500	PAV	regular	mau	mau	regular	regular
29	DERMG	900AMG2990	1	Entr BR474 - Taparuba	A	0,000	5,700	5,700	PAV	bom	bom	regular	bom	regular
	DERMG	900AMG2995	1	Entr MG111 - São José do Mantimento	A	0,000	7,000	7,000	PAV	bom	regular	regular	bom	regular

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

geiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
30	DERMG	120CMG0470	1	Volta Grande - Entr BR393 (Volta Grande)	A	798,500	799,900	1,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
30	DERMG	126EMG0205	1	Entr MG353 (Rio Novo) - Rio Várzea Grande	A	0,000	18,000	18,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
30	DERMG	126EMG0240	1	Rio Várzea Grande - Entr p/ São João Nepomuceno	A	18,000	20,800	2,800	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
30	DERMG	126EMG0260	1	Entr p/ São João Nepomuceno - Entr p/ Rochedo de Minas	A	20,800	32,000	11,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	126EMG0280	1	Entr p/ Rochedo de Minas - Bicas	A	32,000	45,200	13,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
30	DERMG	126EMG0285	1	Bicas - Entr BR267 (Bicas)	A	45,200	49,000	3,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	126EMG0300	1	Entr BR267 (Bicas) - Entr p/ Pequeri (Santa Helena)	A	49,000	57,100	8,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	126EMG0320	1	Entr p/ Pequeri (Santa Helena) - Mar de Espanha	A	57,100	69,100	12,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	126EMG0325	1	Mar de Espanha - Mar de Espanha	A	69,100	73,600	4,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	133EMG0300	1	Entr p/ Piau (Div 05/30 CRG) - Entr p/ Coronel Pacheco	A	38,700	44,500	5,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	133EMG0320	1	Entr p/ Coronel Pacheco - Entr MG353 (Cel Pacheco)	A	44,500	45,700	1,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	135EMG0340	1	Pedro Teixeira (Div 04CRG) - Entr BR267	A	99,400	113,700	14,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	285EMG0020	1	Divisa RJ/MG - Entr p/ Palma	A	0,000	7,500	7,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
30	DERMG	285EMG0040	1	Entr p/ Palma - Entr BR116 (Laranjal)	A	7,500	27,500	20,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
30	DERMG	353EMG0260	1	Rio Novo (Div 05/30 CRG) - Entr p/ Coronel Pacheco	A	33,700	53,000	19,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	353EMG0280	1	Entr p/ Coronel Pacheco - Entr MG133	A	53,000	54,200	1,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	353EMG0300	1	Entr MG133 - Juiz de Fora	A	54,200	71,200	17,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
30	OUTROS	353EMG0340	1	Juiz de Fora - Entr BR040 A (p/ B Horizonte)	A	71,200	92,400	21,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
30	DERMG	353EMG0380	1	Entr BR040 B (p/ R de Janeiro) - Entr p/ Torreões	A	95,900	111,100	15,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	353EMG0400	1	Entr p/ Torreões - Rio do Peixe	A	111,100	120,500	9,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	353EMG0420	1	Rio do Peixe - Rio Monte Verde	A	120,500	131,600	11,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	353EMG0440	1	Rio Monte Verde - Entr p/ Sª Bárbara Monte Verde	A	131,600	143,600	12,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
30	DERMG	353EMG0460	1	Entr p/ Sª Bárbara Monte Verde - Ribeirão Santo Antônio	A	143,600	150,000	6,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	353EMG0480	1	Ribeirão Santo Antônio - Rio Preto	A	150,000	164,500	14,500	PAV	bom	regular	bom	bom	regular
30	DERMG	353EMG0485	1	Rio Preto - Rio Preto (Div MG/RJ)	A	164,500	166,600	2,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	383CMG0140	1	Madre de Deus de Minas (Div 04/30 CRG) - Entr MGC494 A	A	159,200	168,300	9,100	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
30	DERMG	383CMG0150	1	Entr MGC494 A - São Vicente de Minas	A	168,300	184,600	16,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
30	OUTROS	383CMG0152	1	São Vicente de Minas - S Vicente de Minas (Div 30/10 CRG)	A	184,600	186,000	1,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
30	DERMG	454EMG0200	1	Entr BR116 (p/ Leopoldina) - Recreio	A	0,000	13,000	13,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	454EMG0205	1	Recreio - Recreio	A	13,000	14,400	1,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	457EMG0200	1	Entr BR267 (p/ Lima Duarte) - Bom Jardim de Minas	A	0,000	0,500	0,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	457EMG0205	1	Bom Jardim de Minas - Bom Jardim de Minas	A	0,500	2,100	1,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	457EMG0220	1	Bom Jardim de Minas - Entr p/ Itaboca	A	2,100	26,000	23,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
30	DERMG	457EMG0240	1	Entr p/ Itaboca - Santa Rita do Jacutinga	A	26,000	34,400	8,400	PAV	regular	bom	bom	bom	regular
30	OUTROS	457EMG0245	1	Santa Rita do Jacutinga - Santa Rita do Jacutinga	A	34,400	36,900	2,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
30	DERMG	457EMG0260	1	Santa Rita do Jacutinga - Divisa MG/RJ	A	36,900	40,500	3,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	494CMG0140	1	Madre de Deus de Minas (Div 04/30 CRG) - Entr MGC383 B	A	260,500	269,600	9,100	PAV	bom	regular	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
30	OUTROS	494CMG0166	1	Andrelândia - Andrelândia	A	304,400	306,300	1,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
30	DERMG	494CMG0170	1	Andrelândia - Viaduto Vfco	A	306,300	317,700	11,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	494CMG0175	1	Viaduto Vfco - Arantina	A	317,700	329,000	11,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
30	DERMG	494CMG0180	1	Arantina - Arantina	A	329,000	331,100	2,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	494CMG0185	1	Arantina - Entr BR267	A	331,100	335,200	4,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	814LMG0005	1	Entr BR267 - Liberdade	A	0,000	9,600	9,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
30	DERMG	814LMG0010	1	Liberdade - Liberdade	A	9,600	12,100	2,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	814LMG0015	1	Liberdade - Bocaina de Minas	A	12,100	34,300	22,200	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
30	DERMG	815LMG0030	1	Entr MG457 - Passa-Vinte	A	0,000	25,400	25,400	PAV	em obra	em obra	em obra	em obra	em obra
30	DERMG	866LMG0020	1	Andrelândia - São Vicente de Minas	A	0,000	18,000	18,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
30	OUTROS	870LMG0055	1	Santa Bárbara do Monte Verde - Santa Bárbara do Monte Verde	A	26,700	27,000	0,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
30	DERMG	870LMG0070	1	Santa Bárbara do Monte Verde - Entr MG353 (p/ Rio Preto)	A	27,000	27,400	0,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	872LMG0010	1	Entr MG126 (Santa Helena) - Pequeri	A	0,000	8,000	8,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	874LMG0020	1	Entr BR267 (p/ Bicas) - Matias Barbosa	A	0,000	9,000	9,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	874LMG0035	1	Matias Barbosa - Entr BR040 A (Matias Barbosa)	A	9,000	13,000	4,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	874LMG0050	1	Entr BR040 A (Matias Barbosa) - Entr BR040 B	A	13,000	20,700	7,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	874LMG0090	1	Entr BR040 C - Entr p/ Simão Pereira	A	21,700	26,100	4,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	874LMG0110	1	Entr p/ Simão Pereira - Divisa MG/RJ (Paraibuna)	A	26,100	33,600	7,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	900AMG3005	1	Entr MG126 - São João Nepomuceno	A	0,000	2,200	2,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	900AMG3010	1	Entr BR267 - Argirita	A	0,000	2,000	2,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	900AMG3015	1	Entr MG126 - Taruaçu	A	0,000	12,000	12,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	900AMG3020	1	Entr BR393 - Caiapó	A	0,000	1,200	1,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	900AMG3030	1	Entr MG126 (Mar de Espanha) - Senador Cortes	A	0,000	11,900	11,900	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
30	DERMG	900AMG3035	1	Entr BR267 - Olaria	A	0,000	2,500	2,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	900AMG3050	1	Juiz de Fora - Chácara	A	0,000	9,800	9,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	900AMG3055	1	Entr MG353 - Belmiro BRaga	A	0,000	18,200	18,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
30	DERMG	900AMG3060	1	Entr MG133 - Piau	A	0,000	6,900	6,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	900AMG3065	1	Entr BR116 - Santo Antônio do Aventureiro	A	0,000	10,000	10,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
30	DERMG	900AMG3070	1	Entr BR040 - Santana do Deserto	A	0,000	17,600	17,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
30	DERMG	900AMG3075	1	Chiador - Div MG/RJ	A	0,000	16,700	16,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

Legião	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
31	DERMG	154CMG0050	1	Divisa GO/MG - Cachoeira Dourada	A	0,000	3,100	3,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
	OUTROS	154CMG0056	1	Cachoeira Dourada - Cachoeira Dourada	A	3,100	4,400	1,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
31	DERMG	154CMG0060	1	Cachoeira Dourada - Capinópolis	A	4,400	23,400	19,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	154CMG0065	1	Capinópolis - Capinópolis	A	23,400	24,700	1,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	154CMG0070	1	Capinópolis - Cepet	A	24,700	27,500	2,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	154CMG0074	1	Cepet - Bauzinho	A	27,500	31,000	3,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	154CMG0078	1	Bauzinho - Ribeirão Baú	A	31,000	40,900	9,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	154CMG0082	1	Ribeirão Baú - Serra da Aroeira	A	40,900	46,000	5,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	154CMG0086	1	Serra da Aroeira - Entr BR365 A (p/ Uberlândia)	A	46,000	56,100	10,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
31	DERMG	226EMG0220	1	Canápolis (Div 11/31 CRG) - Entr p/ Triálcool	A	8,400	21,300	12,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	226EMG0223	1	Entr p/ Triálcool - Entr MGC154	A	21,300	50,800	29,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	226EMG0240	1	Capinópolis - Ipiaçú	A	52,500	93,000	40,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	OUTROS	226EMG0245	1	Ipiaçú - Ipiaçú	A	93,000	94,900	1,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
31	DNIT	364BMG0330	1	Entr BR497(A) (Campina Verde) - Entr BR497(B)	A	136,100	145,400	9,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
31	DNIT	364BMG0332	1	Entr BR497(B) - Entr BR154(B) (Cruzelandia)	A	145,400	172,500	27,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
31	DNIT	364BMG0335	1	Entr BR154(B) (Cruzelandia) - Entr BR461 (p/ Gurinhata)	A	172,500	187,600	15,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
31	DERMG	426EMG0220	1	Entr MGC497 - Divisa MG/SP (Água Vermelha)	A	0,000	17,400	17,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	461CMG0010	1	Entr BR154/365/464 (Ituiutaba) - Córrego Dos Dantas	A	0,000	4,100	4,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	461CMG0013	1	Córrego Dos Dantas - Córrego Jacuba	A	4,100	9,200	5,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	461CMG0016	1	Córrego Jacuba - Córrego Água Fria	A	9,200	16,800	7,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	461CMG0019	1	Córrego Água Fria - Córrego Retiro	A	16,800	25,700	8,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	461CMG0022	1	Córrego Retiro - Entr p/ Gurinhata	A	25,700	31,300	5,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	461CMG0025	1	Entr p/ Gurinhata - Ribeirão São Gerônimo	A	31,300	38,000	6,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	461CMG0028	1	Ribeirão São Gerônimo - Entr BR364	A	38,000	44,100	6,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	497CMG0030	1	Entr BR153 (Div 11/31 CRG) Prata - Entr p/ Prata A (Chuveisco)	A	77,700	81,700	4,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	497CMG0033	1	Entr p/ Prata A (Chuveisco) - Entr p/ Prata B (Coqueiro)	A	81,700	83,000	1,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	497CMG0036	1	Entr p/ Prata B (Coqueiro) - Ribeirão Peixoto	A	83,000	110,400	27,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	497CMG0039	1	Ribeirão Peixoto - Ribeirão Santa Luzia	A	110,400	114,300	3,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	497CMG0042	1	Ribeirão Santa Luzia - Entr p/ Monjolinhos	A	114,300	131,900	17,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	497CMG0046	1	Entr p/ Monjolinhos - Entr BR364 A (Campina Verde)	A	131,900	149,400	17,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	497CMG0052	1	Entr BR364 B (Campina Verde) - Córrego Piter	A	158,900	164,500	5,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	497CMG0054	1	Córrego Piter - Córrego Trairas	A	164,500	170,300	5,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	497CMG0056	1	Córrego Trairas - Córrego Fazendinha	A	170,300	176,800	6,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	497CMG0058	1	Córrego Fazendinha - Córrego Inhumas	A	176,800	186,800	10,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	497CMG0060	1	Córrego Inhumas - Córrego João Fonte	A	186,800	202,900	16,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
31	DERMG	497CMG0062	1	Córrego João Fonte - Entr p/ Honorópolis	A	202,900	210,700	7,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	497CMG0064	1	Entr p/ Honorópolis - Córrego Alazão	A	210,700	213,700	3,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	497CMG0066	1	Córrego Alazão - Córrego Bonito	A	213,700	231,200	17,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	497CMG0068	1	Córrego Bonito - Entr MG255/426 (Iturama)	A	231,200	238,800	7,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	497CMG0074	1	Entr MG255/426 (Iturama) - Entr p/ Água Vermelha	A	238,800	246,500	7,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	497CMG0077	1	Entr p/ Água Vermelha - Entr p/ Alexandrita	A	246,500	267,000	20,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	497CMG0080	1	Entr p/ Alexandrita - Entr p/ Carneirinho	A	267,000	291,400	24,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	497CMG0090	1	Entr p/ Carneirinho - Córrego da Melancia	A	291,400	298,400	7,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	497CMG0110	1	Córrego da Melancia - Entr p/ São Sebastião do Pontal	A	298,400	319,500	21,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	497CMG0115	1	Entr p/ São Sebastião do Pontal - Porto Alencastro	A	319,500	328,100	8,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	497CMG0120	1	Porto Alencastro - Divisa MG/Ms (Rio Paranaíba)	A	328,100	329,000	0,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	864LMG0010	1	Entr MGC497 - Entr LMG865 p/ Limeira do Oeste	A	0,000	2,800	2,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	864LMG0020	1	Entr LMG865 p/ Limeira do Oeste - União de Minas	A	2,800	21,600	18,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	865LMG0010	1	Entr LMG864 p/ União de Minas - Entr AMG3120 (p/ Limeira do Oeste)	A	0,000	33,000	33,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	865LMG0020	1	Entr AMG3120 (p/ Limeira do Oeste) - Usina de Coruripe	A	33,000	45,400	12,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	865LMG0030	1	Usina de Coruripe - Entr MGC497	A	45,400	66,000	20,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	900AMG3105	1	Entr BR365 - Santa Vitória	A	0,000	2,500	2,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	900AMG3110	1	Entr MGC497 - Carneirinho	A	0,000	2,000	2,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
31	DERMG	900AMG3115	1	Entr MGC497 - Alexandrita	A	0,000	0,700	0,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
31	DERMG	900AMG3120	1	Entr LMG865 - Limeira do Oeste	A	0,000	1,200	1,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
32	OUTROS	120EMG0205	1	Porteirinha - Entr MGC122 (Porteirinha)	A	0,000	1,700	1,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
32	OUTROS	120EMG0265	1	Entr p/ Riacho Dos Machados A - Entr p/ Riacho Dos Machados B	A	30,400	32,400	2,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
32	DERMG	120EMG0280	1	Entr p/ Riacho Dos Machados B - Entr p/ Bem Querer	A	32,400	51,700	19,300	PAV	bom	bom	bom	regular	bom
32	DERMG	120EMG0300	1	Entr p/ Bem Querer - Córrego Três Barras	A	51,700	59,600	7,900	PAV	bom	bom	bom	regular	bom
32	DERMG	120EMG0320	1	Córrego Três Barras - Entr BR251	A	59,600	67,200	7,600	PAV	bom	bom	regular	regular	bom
32	DERMG	122BMG0590	1	Div Ba/MG - Entr BR342 (Espinosa)	A	0,000	14,600	14,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	122CMG0590	1	Divisa Ba/MG - Entr BR342 (p/ Espinosa) (A)	A	0,000	10,500	10,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	122CMG0605	1	Entr BR342 (p/ Espinosa) (A) - Entr BR342 (p/ Espinosa) (B)	A	10,500	14,400	3,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	122CMG0610	1	Entr BR342 (p/ Espinosa) (B) - Entr p/ Dourados	A	14,400	28,000	13,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	122CMG0612	1	Entr p/ Dourados - Entr p/ Mamonas	A	28,000	32,400	4,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	122CMG0616	1	Entr p/ Mamonas - Entr p/ Monte Azul A	A	32,400	41,400	9,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	122CMG0625	1	Entr p/ Monte Azul A - Entr p/ Monte Azul B	A	41,400	45,400	4,000	PAV	bom	regular	regular	bom	bom
32	DERMG	122CMG0630	1	Entr p/ Monte Azul B - Entr p/ Pajeú	A	45,400	59,900	14,500	PAV	bom	bom	regular	bom	bom
32	DERMG	122CMG0632	1	Entr p/ Pajeú - Entr p/ Riacho Quente	A	59,900	64,000	4,100	PAV	bom	bom	regular	bom	bom
32	DERMG	122CMG0634	1	Entr p/ Riacho Quente - Entr p/ Mato Verde A	A	64,000	70,500	6,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	122CMG0635	1	Entr p/ Mato Verde A - Entr p/ Mato Verde B	A	70,500	73,300	2,800	PAV	regular	regular	bom	regular	regular
32	DERMG	122CMG0637	1	Entr p/ Mato Verde B - Entr p/ Mato Verde C	A	73,300	74,600	1,300	PAV	bom	regular	bom	regular	bom
32	DERMG	122CMG0640	1	Entr p/ Mato Verde C - Entr p/ Serra BRanca	A	74,600	103,800	29,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	122CMG0641	1	Entr p/ Serra BRanca - Porteirinha	A	103,800	116,700	12,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	OUTROS	122CMG0642	1	Porteirinha - Rio Sítio Novo (Porteirinha)	A	116,700	121,900	5,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
32	DERMG	122CMG0643	1	Rio Sítio Novo (Porteirinha) - Entr MG120 (Porteirinha)	A	121,900	122,100	0,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	122CMG0644	1	Entr MG120 (Porteirinha) - Entr p/ Bom Jesus	A	122,100	133,400	11,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	122CMG0645	1	Entr p/ Bom Jesus - Entr p/ Tocandira	A	133,400	144,000	10,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	122CMG0646	1	Entr p/ Tocandira - Rio Gorutuba (Janaúba)	A	144,000	156,100	12,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	122CMG0648	1	Rio Gorutuba (Janaúba) - Janaúba (Sede da 32CRG)	A	156,100	159,800	3,700	PAV	bom	regular	regular	bom	bom
32	DERMG	122CMG0650	1	Janaúba (Sede da 32CRG) - Entr p/ Barreiro da Raiz	A	159,800	176,100	16,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	122CMG0651	1	Entr p/ Barreiro da Raiz - Entr p/ Maromba	A	176,100	177,800	1,700	PAV	regular	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	122CMG0653	1	Entr p/ Maromba - Entr p/ Quem Quem	A	177,800	190,500	12,700	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	122CMG0655	1	Entr p/ Quem Quem - Entr p/ Caçarema	A	190,500	192,500	2,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	122CMG0657	1	Entr p/ Caçarema - Entr p/ Orion	A	192,500	212,900	20,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	122CMG0659	1	Entr p/ Orion - Entr p/ Cap Enéas (Div 32/06 CRG)	A	212,900	231,300	18,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	OUTROS	401EMG0205	1	Entr MGC135 (Manga) - Porto Matias Cardoso	A	0,000	1,500	1,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
32	DERMG	401EMG0220	1	Porto Matias Cardoso - Matias Cardoso	A	1,500	12,800	11,300	PAV	bom	regular	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

Região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
32	DERMG	401EMG0240	1	Matias Cardoso - Entr p/ Mocambinho A	A	12,800	18,900	6,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	401EMG0260	1	Entr p/ Mocambinho A - Entr p/ Mocambinho B	A	18,900	57,700	38,800	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	401EMG0280	1	Entr p/ Mocambinho B - Jaíba	A	57,700	75,300	17,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	401EMG0300	1	Jaíba - Entr p/ Amargoso	A	75,300	92,300	17,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	401EMG0320	1	Entr p/ Amargoso - Entr p/ Verdelandia	A	92,300	105,200	12,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	401EMG0340	1	Entr p/ Verdelandia - Entr p/ Pajeú	A	105,200	134,900	29,700	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	401EMG0360	1	Entr p/ Pajeú - Janaúba	A	134,900	143,300	8,400	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
32	OUTROS	401EMG0365	1	Janaúba - Entr MGC122 (Janaúba)	A	143,300	148,800	5,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
32	OUTROS	631LMG0025	1	São João da Ponte - São João da Ponte	A	0,000	0,800	0,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
32	OUTROS	631LMG0225	1	Capitão Enêas - Capitão Enêas	A	60,000	62,300	2,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
32	DERMG	633LMG0020	1	Entr MG401 - Mocambinho	A	0,000	35,000	35,000	PAV	bom	regular	regular	bom	bom
32	OUTROS	635LMG0010	1	Gameleiras - Gameleiras	A	0,000	0,200	0,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
32	DERMG	635LMG0020	1	Gameleiras - Boa Vista	A	0,200	2,400	2,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	635LMG0030	1	Boa Vista - Boa Vista	A	2,400	2,700	0,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	635LMG0040	1	Boa Vista - Engenho Velho	A	2,700	9,800	7,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	635LMG0050	1	Engenho Velho - Engenho Velho	A	9,800	10,700	0,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	635LMG0060	1	Engenho Velho - Engenho Novo	A	10,700	11,300	0,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	635LMG0080	1	Engenho Novo - Boqueirão do Encantado	A	11,300	11,800	0,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	635LMG0090	1	Boqueirão do Encantado - Boqueirão do Encantado	A	11,800	12,700	0,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	635LMG0100	1	Boqueirão do Encantado - Saco Velho	A	12,700	15,500	2,800	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	635LMG0110	1	Saco Velho - Saco Velho	A	15,500	16,700	1,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	635LMG0120	1	Saco Velho - Laranjeiras	A	16,700	20,700	4,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	635LMG0130	1	Laranjeiras - Laranjeiras	A	20,700	21,800	1,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	635LMG0140	1	Laranjeiras - Brejo Velho	A	21,800	24,600	2,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
32	DERMG	635LMG0150	1	Brejo Velho - Brejo Velho	A	24,600	24,900	0,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
32	DERMG	635LMG0160	1	Brejo Velho - Riachinho	A	24,900	28,700	3,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
32	DERMG	635LMG0170	1	Riachinho - Riachinho	A	28,700	30,700	2,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
32	DERMG	635LMG0180	1	Riachinho - Catuti	A	30,700	40,400	9,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
32	DERMG	635LMG0190	1	Catuti - Catuti	A	40,400	41,200	0,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
32	OUTROS	635LMG0195	1	Catuti - Catuti	A	41,200	42,200	1,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
32	DERMG	635LMG0200	1	Catuti - Mato Verde	A	42,200	53,100	10,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdicção	Rodovia	subtrecho	descriçã	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horiz	sinal.vertic	conservaçã
32	OUTROS	635LMG0210	1	Mato Verde - Entr MGC122 C (p/ Mato Verde)	A	53,100	53,600	0,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
32	DERMG	635LMG0220	1	Entr MGC122 C (p/ Mato Verde) - Entr MGC122 A (p/ Mato Verde)	A	53,600	55,700	2,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	635LMG0230	1	Entr MGC122 A (p/ Mato Verde) - Santo Antônio do Retiro (Div 32/34 CRG)	A	55,700	91,700	36,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	900AMG3205	1	Entr MGC122 - Capitão Enéas	A	0,000	4,000	4,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	900AMG3210	1	Entr MGC122 - Mamonas	A	0,000	4,800	4,800	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	900AMG3215	1	Entr MGC122 (Porteirinha) - Serranópolis de Minas	A	0,000	19,700	19,700	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	900AMG3220	1	Entr MGC122 (Janaúba) - Represa Bico da Pedra	A	0,000	10,800	10,800	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
32	DERMG	900AMG3225	1	Entr MGC122 - Pai Pedro	A	0,000	25,000	25,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legião	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
33	DERMG	161EMG0325	1	Rio São Francisco (Div 13/33 CRG) - São Romão	A	122,900	123,700	0,800	PAV	bom	bom	regular	regular	bom
33	DERMG	496BMG0010	1	Entr BR365 (Pirapora) - Várzea da Palma	A	0,000	5,000	5,000	PAV	regular	mau	regular	regular	bom
33	DERMG	496BMG0010	2	Entr BR365 (Pirapora) - Várzea da Palma	A	5,000	6,800	1,800	PAV	bom	regular	bom	regular	bom
33	DERMG	496BMG0010	3	Entr BR365 (Pirapora) - Várzea da Palma	A	6,800	7,000	0,200	PAV	mau	péssimo	mau	regular	bom
33	DERMG	496BMG0010	4	Entr BR365 (Pirapora) - Várzea da Palma	A	7,000	7,400	0,400	PAV	mau	péssimo	regular	regular	bom
33	DERMG	496BMG0010	5	Entr BR365 (Pirapora) - Várzea da Palma	A	7,400	8,300	0,900	PAV	mau	péssimo	regular	regular	mau
33	DERMG	496BMG0010	6	Entr BR365 (Pirapora) - Várzea da Palma	A	8,300	18,700	10,400	PAV	bom	bom	regular	regular	bom
33	DERMG	496BMG0010	7	Entr BR365 (Pirapora) - Várzea da Palma	A	18,700	22,300	3,600	PAV	regular	mau	regular	regular	bom
33	DERMG	496BMG0010	8	Entr BR365 (Pirapora) - Várzea da Palma	A	22,300	25,100	2,800	PAV	regular	regular	regular	regular	bom
33	DERMG	496BMG0010	9	Entr BR365 (Pirapora) - Várzea da Palma	A	25,100	35,000	9,900	PAV	bom	bom	regular	regular	bom
33	DERMG	496BMG0030	1	Várzea da Palma - Acesso Contria	A	35,000	42,500	7,500	PAV	regular	regular	regular	regular	bom
33	DERMG	496BMG0030	2	Várzea da Palma - Acesso Contria	A	42,500	52,000	9,500	PAV	bom	bom	regular	regular	bom
33	DERMG	496BMG0030	3	Várzea da Palma - Acesso Contria	A	52,000	52,500	0,500	PAV	mau	péssimo	regular	regular	bom
33	DERMG	496BMG0030	4	Várzea da Palma - Acesso Contria	A	52,500	54,800	2,300	PAV	bom	bom	regular	regular	bom
33	DERMG	496BMG0030	5	Várzea da Palma - Acesso Contria	A	54,800	56,000	1,200	PAV	regular	mau	regular	regular	bom
33	DERMG	496BMG0030	6	Várzea da Palma - Acesso Contria	A	56,000	59,400	3,400	PAV	regular	regular	regular	regular	bom
33	DERMG	496BMG0030	7	Várzea da Palma - Acesso Contria	A	59,400	76,500	17,100	PAV	mau	mau	regular	regular	bom
33	DERMG	496BMG0030	8	Várzea da Palma - Acesso Contria	A	76,500	84,000	7,500	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
33	DERMG	496BMG0030	9	Várzea da Palma - Acesso Contria	A	84,000	110,900	26,900	PAV	mau	mau	regular	regular	bom
33	DERMG	674LMG0020	1	Entr BR365 - Rio Jequitaiá	A	0,000	7,700	7,700	PAV	bom	bom	regular	regular	bom
33	DERMG	674LMG0040	1	Rio Jequitaiá - Riacho do Barro	A	7,700	20,200	12,500	PAV	bom	bom	bom	regular	bom
33	DERMG	674LMG0060	1	Riacho do Barro - Ibiaí	A	20,200	30,200	10,000	PAV	bom	bom	bom	regular	bom
33	DERMG	674LMG0060	2	Riacho do Barro - Ibiaí	A	30,200	40,700	10,500	PAV	bom	regular	bom	regular	bom
33	DERMG	674LMG0080	1	Ibiaí - Ponto Chique	A	40,700	75,700	35,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
33	DERMG	900AMG3305	1	Entr BR365 - Pirapora	A	0,000	1,000	1,000	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
33	DERMG	900AMG3310	1	Entr BR496 - Várzea da Palma	A	0,000	1,000	1,000	PAV	bom	regular	bom	regular	bom
33	DERMG	900AMG3315	1	Entr BR365 - Buritzeiro	A	0,000	3,000	3,000	PAV	bom	bom	bom	em obra	bom
33	DERMG	900AMG3320	1	Entr BR496 - Lassance	A	0,000	0,700	0,700	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
33	DERMG	900AMG3325	1	Entr BR365 - Aeroporto de Pirapora	A	0,000	3,700	3,700	PAV	regular	regular	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

egião	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
34	OUTROS	342CMG0068	1	Salinas (Ter Rod) (Div 32/34 CRG) - Salinas	A	270,500	273,400	2,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
34	DERMG	342CMG0068	2	Salinas (Ter Rod) (Div 32/34 CRG) - Salinas	A	273,400	274,700	1,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
34	DERMG	342CMG0070	1	Salinas - Rubelita	A	274,700	301,300	26,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
34	DERMG	342CMG0074	1	Rubelita - Rubelita	A	301,300	302,200	0,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
34	DERMG	342CMG0076	1	Rubelita - Coronel Murta	A	302,200	303,500	1,300	PAV	bom	bom	regular	regular	bom
34	DERMG	342CMG0076	2	Rubelita - Coronel Murta	A	303,500	319,500	16,000	PAV	mau	péssimo	mau	mau	bom
34	DERMG	342CMG0076	3	Rubelita - Coronel Murta	A	319,500	338,600	19,100	PAV	bom	bom	regular	regular	bom
34	DERMG	342CMG0078	1	Coronel Murta - Coronel Murta (Div 34/22 CRG)	A	338,600	339,400	0,800	PAV	bom	bom	regular	regular	bom
34	DERMG	404EMG0200	1	Salinas - Ferreirópolis	A	0,000	25,400	25,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
34	DERMG	404EMG0220	1	Ferreirópolis - Taiobeiras	A	25,400	44,500	19,100	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
34	OUTROS	404EMG0225	1	Taiobeiras - Taiobeiras	A	44,500	47,800	3,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
34	OUTROS	602LMG0005	1	Taiobeiras (Ter Rod) - Taiobeiras	A	0,000	2,600	2,600	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
34	DERMG	602LMG0020	1	Taiobeiras - Entr p/ Indaiabira	A	2,600	36,900	34,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
34	DERMG	602LMG0040	1	Entr p/ Indaiabira - Barra da Alegria	A	36,900	49,600	12,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
34	DERMG	602LMG0060	1	Barra da Alegria - São João do Paraíso	A	49,600	73,000	23,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
34	DERMG	623LMG0040	1	Entr. LMG602 (São João Paraíso) - Ninheira	A	0,000	30,100	30,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
34	DERMG	624LMG0020	1	Entr. LMG635 - Vargem Grande do Rio Pardo	A	0,000	28,400	28,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
34	DERMG	624LMG0060	1	Indaiabira - Entr LMG602 (p/ Taiobeiras)	A	49,400	55,600	6,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
34	DERMG	625LMG0040	1	Entr LMG626 (Mirandópolis) - Berizal	A	0,000	40,700	40,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
34	DERMG	626LMG0020	1	Entr BR251 (p/ BR116) - Curral de Dentro	A	0,000	5,200	5,200	PAV	bom	ótimo	bom	regular	bom
34	DERMG	626LMG0060	1	Entr p/ Berizal - Taiobeiras	A	25,800	49,300	23,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
34	OUTROS	626LMG0075	1	Taiobeiras - Taiobeiras	A	49,300	51,400	2,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
34	OUTROS	626LMG0090	1	Taiobeiras - Entr LMG629 (p/ Rio Pardo de Minas)	A	51,400	52,600	1,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
34	DERMG	626LMG0090	2	Taiobeiras - Entr LMG629 (p/ Rio Pardo de Minas)	A	52,600	56,400	3,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
34	DERMG	626LMG0130	1	Fruta de Leite - Entr BR251 (p/ Montes Claros)	A	107,000	128,000	21,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
34	DERMG	627LMG0010	1	Entr BR251 - Padre Carvalho	A	0,000	16,300	16,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
34	DERMG	627LMG0030	1	Padre Carvalho - Josenópolis	A	16,300	42,100	25,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
34	DERMG	629LMG0010	1	Entr LMG626 (Taiobeiras) - Rio Pardo de Minas	A	0,000	42,000	42,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
34	DERMG	635LMG0240	1	Santo Antônio do Retiro (Div 32/34 CRG) - Montezuma	A	91,700	124,000	32,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
34	DERMG	900AMG3405	1	Entr MG404 - Novorizonte	A	0,000	19,600	19,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
34	DERMG	900AMG3410	1	Entr BR251 - Santa Cruz de Salinas	A	0,000	11,900	11,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
35	DERMG	060EMG0260	1	Agropéu - Entr MG420 (Pompéu)	A	192,100	194,900	2,800	PAV	regular	regular	mau	mau	bom
35	OUTROS	060EMG0265	1	Entr MG420 (Pompéu) - Pompéu	A	194,900	197,900	3,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
35	OUTROS	060EMG0365	1	Entr MG176/Br352 B (Abaeté) - Abaeté	A	245,400	251,400	6,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
35	DERMG	060EMG0380	1	Abaeté - Rio São Vicente	A	251,400	268,200	16,800	PAV	bom	bom	bom	mau	bom
35	DERMG	060EMG0400	1	Rio São Vicente - Patos de Abaeté	A	268,200	273,700	5,500	PAV	bom	bom	bom	mau	bom
35	DERMG	060EMG0420	1	Patos de Abaeté - Paineiras	A	273,700	284,600	10,900	PAV	bom	bom	bom	mau	bom
35	OUTROS	060EMG0425	1	Paineiras - Paineiras	A	284,600	286,400	1,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
35	DERMG	060EMG0440	1	Paineiras - Biquinhas	A	286,400	302,200	15,800	PAV	bom	bom	bom	mau	bom
35	OUTROS	060EMG0450	1	Biquinhas - Biquinhas	A	302,200	302,400	0,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
35	OUTROS	060EMG0455	1	Biquinhas - Entr MG415 (Biquinhas)	A	302,400	302,900	0,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
35	OUTROS	164EMG0335	1	Entr MG060/420 (Pompéu) - Pompéu	A	65,800	67,000	1,200	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
35	DERMG	164EMG0360	1	Pompéu - Rio Pará	A	67,000	82,000	15,000	PAV	regular	mau	regular	mau	bom
35	DERMG	164EMG0380	1	Rio Pará - Entr BR352 (Martinho Campos)	A	82,000	94,600	12,600	PAV	regular	mau	regular	mau	bom
35	OUTROS	164EMG0395	1	Entr BR352 (Martinho Campos) - Martinho Campos	A	94,600	97,500	2,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
35	DERMG	164EMG0420	1	Martinho Campos - Entr p/ Buriiti Grande	A	97,500	115,800	18,300	PAV	bom	regular	regular	mau	bom
35	DERMG	164EMG0440	1	Entr p/ Buriiti Grande - Engenho do Ribeiro	A	115,800	127,100	11,300	PAV	bom	regular	regular	mau	bom
35	DERMG	164EMG0460	1	Engenho do Ribeiro - Bom Despacho	A	127,100	144,700	17,600	PAV	bom	regular	regular	mau	bom
35	OUTROS	164EMG0485	1	Bom Despacho - Bom Despacho	A	144,700	149,500	4,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
35	DERMG	164EMG0510	1	Bom Despacho - Entr BR262 (Div 35/20 CRG)	A	149,500	151,600	2,100	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
35	DERMG	176EMG0205	1	Entr BR352 - Entr Acesso A p/ Quartel Geral	A	0,000	17,200	17,200	PAV	regular	regular	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
35	DERMG	176EMG0220	1	Entr Acesso A p/ Quartel Geral - Entr Acesso B p/ Quartel Geral	A	17,200	19,700	2,500	PAV	regular	regular	bom	bom	bom
35	DERMG	176EMG0230	1	Entr Acesso B p/ Quartel Geral - Ribeirão Dos Veados	A	19,700	28,300	8,600	PAV	regular	regular	bom	bom	bom
35	DERMG	176EMG0240	1	Ribeirão Dos Veados - Entr p/ Dores do Indaiá A	A	28,300	40,700	12,400	PAV	regular	regular	bom	bom	bom
35	DERMG	176EMG0245	1	Entr p/ Dores do Indaiá A - Entr p/ Dores do Indaiá B	A	40,700	47,100	6,400	PAV	regular	regular	regular	mau	bom
35	DERMG	176EMG0260	1	Entr p/ Dores do Indaiá B - Entr p/ Estrela do Indaiá	A	47,100	53,000	5,900	PAV	regular	regular	regular	mau	bom
35	DERMG	176EMG0280	1	Entr p/ Estrela do Indaiá - Entr MG235	A	53,000	64,500	11,500	PAV	regular	regular	regular	mau	bom
35	DERMG	176EMG0300	1	Entr MG235 - Entr BR262 (Div 35/20CRG) (Luz)	A	64,500	83,100	18,600	PAV	regular	regular	regular	mau	bom
35	DERMG	235EMG0210	1	Entr LMG794 A (p/ E Indaiá) - - Entr LMG794 B	A	17,200	18,100	0,900	PAV	regular	regular	bom	mau	bom
35	DERMG	235EMG0240	1	Entr LMG794 B - Serra da Saudade	A	18,100	30,300	12,200	PAV	regular	regular	bom	mau	bom
35	OUTROS	235EMG0245	1	Serra da Saudade - Serra da Saudade	A	30,300	31,200	0,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
35	OUTROS	352CMG0260	1	Cedro do Abaeté (Div 14/35 CRG) - Cedro do Abaeté	A	347,200	349,000	1,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
35	DERMG	352CMG0280	1	Cedro do Abaeté - Entr LMG793	A	349,000	374,600	25,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
35	DERMG	352BMG0270	1	Entr MG176 (Abaeté) - Entr MG060	A	367,700	374,800	7,100	PAV	regular	regular	bom	bom	bom
35	DERMG	352BMG0290	1	Entr MG060 - Entr MG164 (Martinho Campos)	A	374,800	395,100	20,300	PAV	mau	péssimo	regular	mau	bom
35	DERMG	352CMG0285	1	Entr LMG793 - Abaeté	A	374,600	381,200	6,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
35	OUTROS	352CMG0286	1	Abaeté - Abaeté	A	381,200	385,700	4,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
35	DERMG	352BMG0310	1	Entr MG164 (Martinho Campos) - Ponte S/ Rio Pará	A	395,100	428,600	33,500	PAV	mau	péssimo	regular	mau	bom
35	OUTROS	415EMG0205	1	Entr MG060 (Biquinhas) - Biquinhas	A	0,000	2,000	2,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
35	DERMG	415EMG0220	1	Biquinhas - Ribeirão Dona Joana	A	2,000	18,300	16,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
35	DERMG	415EMG0240	1	Ribeirão Dona Joana - Morada Nova de Minas	A	18,300	29,200	10,900	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
35	OUTROS	415EMG0255	1	Morada Nova de Minas - Morada Nova de Minas	A	29,200	31,100	1,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
35	DERMG	420EMG0200	1	Entr BR040 (p/ Paraopeba) - Rio Paraopeba	A	0,000	9,900	9,900	PAV	bom	bom	bom	mau	bom
35	DERMG	420EMG0202	1	Rio Paraopeba - Entr MG060 (Pompéu)	A	9,900	42,900	33,000	PAV	bom	bom	bom	mau	bom



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SERVIÇO DE GERÊNCIA DE PAVIMENTO

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdicção	Rodovia	subtrecho	descriçã	lado	km inicial	km final	extensã	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizontal	sinal.vertical	conservaçã
35	DERMG	794LMG0020	1	Entr MG176 - Entr MG235 A	A	0,000	15,900	15,900	PAV	bom	bom	bom	mau	bom
35	DERMG	794LMG0040	1	Entr MG235 B - Estrela do Indaiã	A	16,800	19,900	3,100	PAV	bom	bom	bom	mau	bom
35	DERMG	900AMG3505	1	Entr MG060/Br352 - Abaeté	A	0,000	3,000	3,000	PAV	bom	bom	bom	regular	bom
35	DERMG	900AMG3510	1	Entr BR352 - Albert Isaacson	A	0,000	1,900	1,900	PAV	bom	regula r	bom	mau	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizontal	sinal.vertical	conservação
36	DERMG	030CMG0160	1	Divisa GO/MG - Entr MG202 (Farofão)	A	0,000	25,700	25,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
	DERMG	030CMG0165	1	Entr MG202 (Farofão) - Entr MG202 (Buritis)	A	25,700	59,000	33,300	PAV	regular	regular	bom	bom	bom
36	DERMG	181EMG0200	1	Entr MG202 (p/ Arinos) - Rio Uruçuia	A	0,000	5,900	5,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
36	DERMG	181EMG0220	1	Rio Uruçuia - Riachinho (Div 36/39 CRG)	A	5,900	22,000	16,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
36	DERMG	202EMG0400	1	Entr MG402 (Uruçuia) - Entr MG181 (p/ Riachinho)	A	343,000	357,000	14,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
36	DERMG	202EMG0420	1	Entr MG181 (p/ Riachinho) - Entr p/ Morrinhos	A	357,000	377,000	20,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
36	DERMG	202EMG0440	1	Entr p/ Morrinhos - Entr p/ Serra das Araras	A	377,000	392,000	15,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
36	DERMG	202EMG0460	1	Entr p/ Serra das Araras - Arinos	A	392,000	397,000	5,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
36	DERMG	202EMG0465	1	Arinos - Arinos	A	397,000	399,000	2,000	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
36	DERMG	202EMG0480	1	Arinos - Entr p/ Uruana	A	399,000	423,600	24,600	PAV	regular	regular	regular	bom	bom
36	DERMG	202EMG0500	1	Entr p/ Uruana - Entr p/ Garapuava (Farofa)	A	423,600	443,700	20,100	PAV	regular	regular	bom	bom	bom
36	DERMG	202EMG0520	1	Entr p/ Garapuava (Farofa) - Entr MG400 (Farofão)	A	443,700	464,000	20,300	PAV	regular	regular	bom	bom	bom
36	DERMG	400EMG0240	1	Buritis - Entr p/ Serra Bonita	A	33,000	36,400	3,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
36	DERMG	400EMG0260	1	Entr p/ Serra Bonita - Vila Passa Sede	A	36,400	54,400	18,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
36	DERMG	400EMG0280	1	Vila Passa Sede - Vila São Pedro	A	54,400	75,500	21,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
36	DERMG	400EMG0300	1	Vila São Pedro - Ribeirão Manda Saia	A	75,500	96,000	20,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
36	DERMG	400EMG0320	1	Ribeirão Manda Saia - Goiáminas	A	96,000	121,900	25,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
36	DERMG	400EMG0360	1	Goiáminas - Rio Ponte Grande	A	121,900	132,600	10,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
36	DERMG	400EMG0380	1	Rio Ponte Grande - Rio Piratinga	A	132,600	147,700	15,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
36	DERMG	400EMG0400	1	Rio Piratinga - Entr p/ Serra das Araras	A	147,700	160,000	12,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
36	DERMG	400EMG0420	1	Entr p/ Serra das Araras - Formoso	A	160,000	161,300	1,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
36	DERMG	479CMG0035	1	Chapada Gaúcha (Div 37/36 CRG) - Rio Extrema	A	168,400	241,800	73,400	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
36	DERMG	479CMG0040	1	Rio Extrema - Entr MG202 A (Arinos)	A	241,800	259,700	17,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
36	OUTROS	479CMG0045	1	Entr MG202 A (Arinos) - Arinos	A	259,700	264,700	5,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
36	DERMG	628LMG0020	1	Entr MG202 (Farofa) - Rio São Miguel	A	0,000	20,000	20,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
36	DERMG	628LMG0040	1	Rio São Miguel - Entr p/ Cabeceira da Mata	A	20,000	32,700	12,700	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
36	DERMG	628LMG0060	1	Entr p/ Cabeceira da Mata - Garapuava	A	32,700	34,000	1,300	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
36	DERMG	628LMG0080	1	Garapuava - Entr p/ Bonfinópolis de Minas	A	34,000	51,000	17,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
36	DERMG	628LMG0100	1	Entr p/ Bonfinópolis de Minas - Entr p/ Natalândia	A	51,000	62,400	11,400	PAV	bom	regular	bom	bom	bom
36	DERMG	628LMG0120	1	Entr p/ Natalândia - Entr p/ Palmeirinha	A	62,400	76,500	14,100	PAV	regular	regular	bom	bom	bom
36	DERMG	628LMG0140	1	Entr p/ Palmeirinha - Entr MG188	A	76,500	95,600	19,100	PAV	regular	regular	bom	bom	bom
36	DERMG	638LMG0080	1	Uruana - Serra do Pingo D'Água	A	36,700	54,000	17,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
36	DERMG	638LMG0100	1	Serra do Pingo D'Água - Garapuava	A	54,000	74,300	20,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

Região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
37	DERMG	030BMG0220	1	Entr BR135 (Montalvânia) - Div MG/Ba	A	311,200	341,200	30,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
37	DERMG	135BMG0680	1	Itacarambi - Entr p/ Levinópolis	A	131,000	162,000	31,000	PAV	bom	bom	bom	regular	bom
37	DERMG	135BMG0685	1	Entr p/ Levinópolis - Entr p/ BR479 (Januária)	A	162,000	191,900	29,900	PAV	bom	bom	bom	regular	bom
37	DERMG	135BMG0690	1	Entr p/ BR479 (Januária) - Entr MG161 (Pedra de Maria da Cruz)	A	191,900	211,600	19,700	PAV	regular	regular	bom	regular	bom
37	DERMG	135BMG0695	1	Entr MG161 (Pedra de Maria da Cruz) - Entr MG202 (A) (Japonvar)	A	211,600	248,000	36,400	PAV	bom	bom	bom	regular	bom
37	OUTROS	479CMG0010	1	Entr BR135 (Januária) - Januária	A	0,000	5,400	5,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
37	DERMG	603LMG0010	1	Januária - Brejo do Amparo	A	0,000	3,300	3,300	PAV	bom	ótimo	regular	regular	bom
37	OUTROS	603LMG0020	1	Brejo do Amparo - Brejo do Amparo	A	3,300	4,100	0,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
37	DERMG	603LMG0030	1	Brejo do Amparo - Entr LMG604 (p/ Bonito de Minas)	A	4,100	11,000	6,900	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
37	DERMG	603LMG0040	1	Entr LMG604 (p/ Bonito de Minas) - Cônego Marinho	A	11,000	28,600	17,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
37	OUTROS	603LMG0050	1	Cônego Marinho - Miravânia	A	28,600	29,400	0,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
37	DERMG	603LMG0050	2	Cônego Marinho - Miravânia	A	29,400	67,400	38,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
37	OUTROS	603LMG0050	3	Cônego Marinho - Miravânia	A	67,400	78,800	11,400	LEN	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
37	DERMG	603LMG0050	4	Cônego Marinho - Miravânia	A	78,800	95,000	16,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
37	DERMG	604LMG0010	1	Entr. LMG603 (p/ Januária) - Bonito de Minas	A	0,000	34,000	34,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
37	DERMG	605LMG0010	1	Entr. BR135 (Norte) - Entr. p/ Cefet	A	0,000	3,700	3,700	PAV	bom	bom	regular	regular	bom
37	DERMG	605LMG0020	1	Entr. p/ Cefet - Entr. LMG603	A	3,700	5,300	1,600	PAV	bom	bom	regular	regular	bom
37	DERMG	605LMG0030	1	Entr. LMG603 - Entr. p/ Barreiro	A	5,300	7,200	1,900	PAV	bom	bom	regular	regular	bom
37	DERMG	605LMG0040	1	Entr. p/ Barreiro - Entr. MGC479	A	7,200	8,000	0,800	PAV	bom	bom	regular	regular	bom
37	DERMG	605LMG0050	1	Entr. MGC479 - Entr. BR135 (Sul)	A	8,000	11,500	3,500	PAV	bom	bom	regular	regular	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	signal.horizontal	signal.vertical	conservação
38	DERMG	117EMG0200	1	Itamarandiba - Rio Itamarandiba (Div 38/02 CRG)	A	0,000	32,500	32,500	PAV	regular	regular	bom	mau	regular
38	OUTROS	120CMG0030	1	Entr MG214/308 (Capelinha) - Capelinha	A	110,000	117,900	7,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
38	DERMG	120CMG0040	1	Capelinha - Paiol Velho	A	117,900	127,000	9,100	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
38	DERMG	120CMG0046	1	Paiol Velho - Povoado de Resplendor	A	127,000	135,000	8,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
38	DERMG	120CMG0050	1	Povoado de Resplendor - Água Boa	A	135,000	163,800	28,800	PAV	bom	ótimo	bom	mau	bom
38	OUTROS	120CMG0065	1	Água Boa - Água Boa	A	163,800	165,200	1,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
38	DERMG	120CMG0070	1	Água Boa - Santa Maria do Suaçuí	A	165,200	190,400	25,200	PAV	bom	ótimo	bom	mau	bom
38	OUTROS	120CMG0080	1	Santa Maria do Suaçuí - Santa Maria do Suaçuí	A	190,400	193,000	2,600	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
38	DERMG	120CMG0090	1	Santa Maria do Suaçuí - Vila José Raydan	A	193,000	201,300	8,300	PAV	bom	ótimo	bom	mau	bom
38	DERMG	120CMG0094	1	Vila José Raydan - Povoado Córrego Danta	A	201,300	208,700	7,400	PAV	bom	ótimo	bom	mau	bom
38	DERMG	120CMG0098	1	Povoado Córrego Danta - Entr p/ M Dos Homens (Div 38/02 CRG)	A	208,700	219,100	10,400	PAV	bom	ótimo	bom	mau	bom
38	DERMG	211EMG0120	1	Novo Cruzeiro (Div 28/38 CRG) - Córrego Palmeiras	A	52,800	84,300	31,500	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
38	DERMG	211EMG0140	1	Córrego Palmeiras - Setubinha	A	84,300	90,100	5,800	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
38	OUTROS	214EMG0225	1	Itamarandiba - Itamarandiba	A	50,500	54,400	3,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
38	OUTROS	214EMG0265	1	Senador Modestino Gonçalves - Senador M Gonçalves (Div 38/08 CRG)	A	100,000	104,300	4,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
38	OUTROS	217EMG0325	1	Malacacheta (Div 28/38 CRG) - Malacacheta	A	81,400	82,800	1,400	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
38	OUTROS	217EMG0335	1	Malacacheta - Malacacheta	A	82,800	83,900	1,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
38	DERMG	217EMG0340	1	Malacacheta - Entr p/ Junco de Minas	A	83,900	105,000	21,100	PAV	bom	ótimo	em obra	em obra	em obra
38	DERMG	217EMG0360	1	Entr p/ Junco de Minas - Entr p/ Catequese	A	105,000	130,000	25,000	NPV					
38	DERMG	217EMG0380	1	Entr p/ Catequese - Água Boa	A	130,000	131,600	1,600	NPV					
38	OUTROS	217EMG0385	1	Água Boa - Entr BR120 (Água Boa)	A	131,600	134,500	2,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
38	OUTROS	308EMG0300	1	Entr LMG677 - Entr p/ Turmalina	A	170,000	200,500	30,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
38	DERMG	308EMG0360	1	Entr MGC367 B (p/ Minas Novas) - Entr p/ Veredinha	A	205,800	218,900	13,100	PAV	bom	bom	bom	mau	regular
38	DERMG	308EMG0380	1	Entr p/ Veredinha - Vendinha	A	218,900	230,400	11,500	PAV	bom	bom	bom	mau	regular
38	DERMG	308EMG0400	1	Vendinha - Capelinha	A	230,400	252,500	22,100	PAV	bom	bom	bom	mau	regular
38	OUTROS	367BMG0220	1	Turmalina - Entr MG114 (p/ Catutiba)	A	422,600	452,900	30,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
38	DERMG	367BMG0250	1	Entr MG308(B) - Entr BR451(A)	A	460,000	512,400	52,400	PAV	bom	bom	bom	mau	bom
38	DERMG	451CMG0060	1	Entr BR367 B (Div 08/38 CRG) - Carbonita	A	122,100	148,800	26,700	PAV	bom	bom	bom	mau	regular
38	DERMG	451CMG0070	1	Carbonita - Carbonita	A	148,800	149,500	0,700	PAV	bom	bom	bom	mau	regular
38	DERMG	451CMG0080	1	Carbonita - Rio Araçuaí	A	149,500	157,000	7,500	PAV	bom	bom	bom	mau	regular
38	DERMG	451CMG0090	1	Rio Araçuaí - Entr MG214 (Itamarandiba)	A	157,000	194,100	37,100	PAV	bom	bom	bom	mau	regular
38	DERMG	451CMG0100	1	Entr MG214 (Itamarandiba) - Itamarandiba (Div 23CRG)	A	194,100	197,700	3,600	PAV	bom	bom	bom	mau	bom
38	DERMG	720LMG0025	1	São Sebastião do Maranhão - São Sebastião do Maranhão	A	0,000	0,200	0,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
38	DERMG	720LMG0040	1	São Sebastião do Maranhão - Mãe Dos Homens	A	0,200	6,600	6,400	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
38	DERMG	720LMG0060	1	Mãe Dos Homens - Entr p/ São José do Jacuri	A	6,600	21,800	15,200	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
38	DERMG	720LMG0080	1	Entr p/ São José do Jacuri - Entr MGC120	A	21,800	30,800	9,000	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
38	DERMG	721LMG0040	1	Entr BR120 (Capelinha) - Angelândia	A	0,000	25,600	25,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
38	DERMG	723LMG0020	1	Entr MGC120 (Capelinha) - Aricanduva	A	0,000	23,800	23,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
38	DERMG	900AMG3805	1	Entr MGC367 (Turmalina) - Veredinha	A	0,000	8,800	8,800	PAV	bom	bom	bom	regular	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

Região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
39	DERMG	181EMG0240	1	Riachinho (Div 36/39 CRG) - Entr p/ Cercado	A	22,000	39,000	17,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
39	DERMG	181EMG0260	1	Entr p/ Cercado - Entr p/ Canabrava	A	39,000	51,000	12,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
39	DERMG	181EMG0280	1	Entr p/ Canabrava - Bonfinópolis de Minas	A	51,000	60,000	9,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
39	DERMG	181EMG0285	1	Bonfinópolis de Minas - Bonfinópolis de Minas	A	60,000	61,800	1,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
39	DERMG	181EMG0300	1	Bonfinópolis de Minas - Ribeirão Canastra	A	61,800	67,500	5,700	PAV	regular	mau	bom	bom	bom
39	DERMG	181EMG0320	1	Ribeirão Canastra - Entr BR251 (Boqueirão)	A	67,500	83,200	15,700	PAV	regular	mau	regular	bom	bom
39	DERMG	181EMG0340	1	Entr BR251 (Boqueirão) - Entr p/ Gado BRavo	A	83,200	93,700	10,500	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
39	DERMG	181EMG0360	1	Entr p/ Gado BRavo - BRasilândia	A	93,700	114,500	20,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
39	DERMG	181EMG0380	1	Brasilândia - Entr MG408	A	114,500	119,300	4,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
39	DERMG	181EMG0400	1	Entr MG408 - Entr p/ Retiro da Bocaina	A	119,300	160,000	40,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
39	DERMG	181EMG0420	1	Entr p/ Retiro da Bocaina - Ribeirão Retiro	A	160,000	174,700	14,700	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
39	DERMG	181EMG0440	1	Ribeirão Retiro - Entr p/ Canabrava	A	174,700	187,400	12,700	PAV	regular	regular	regular	bom	regular
39	DERMG	181EMG0460	1	Entr p/ Canabrava - Entr BR040	A	187,400	203,400	16,000	PAV	regular	regular	regular	bom	bom
39	DNIT	251BMG0390	1	Entr MG181 (Boqueirão) - Km 800,4	A	916,900	953,900	37,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
39	DNIT	251BMG0410	1	Km 800,4 - Início da Pavimentação	A	953,900	957,700	3,800	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
39	DNIT	251BMG0420	1	Início da Pavimentação - Entr MG188(A) (Cangalha)	A	957,700	1001,200	43,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
39	DERMG	410EMG0200	1	Entr BR040 (p/ João Pinheiro) - Entr p/ Bela Vista (Div 39/14 CRG)	A	0,000	27,400	27,400	PAV	bom	regular	regular	bom	bom
39	DERMG	662LMG0020	1	Entr LMG664 (p/ Bonfinópolis) - Natalândia	A	0,000	18,700	18,700	PAV	regular	regular	regular	bom	bom
39	DERMG	664LMG0040	1	Entr p/ Natalândia - Entr LMG628	A	66,800	97,400	30,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
39	DERMG	667LMG0010	1	Entr MG181 (Brasilândia) - Ribeirão Cotovelo	A	0,000	10,000	10,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
39	DERMG	667LMG0030	1	Ribeirão do Cotovelo - Ribeirão Santa Fé	A	10,000	42,200	32,200	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
39	DERMG	667LMG0050	1	Ribeirão Santa Fé - Santa Fé de Minas	A	42,200	90,000	47,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom
39	DERMG	900AMG3905	1	Entr BR251 - Dom Bosco	A	0,000	10,000	10,000	PAV	bom	ótimo	bom	bom	bom

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

legiã	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
40	DERMG	120CMG0199	1	Entr BR381 A (Div 12/40 CRG) - Entr BR381 B (p/ Belo Horizonte)	A	474,900	475,900	1,000	PAV	bom	bom	regular	regular	bom
40	DERMG	120CMG0250	1	Entr MG123 (p/ Alvinópolis) - Dom Silvério	A	533,000	536,000	3,000	PAV	bom	regular	regular	mau	mau
40	OUTROS	120CMG0251	1	Dom Silvério - Dom Silvério (Div 40/17 CRG)	A	536,000	537,000	1,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
40	OUTROS	120CMG0253	1	Dom Silvério (Div 40/17 CRG) - Dom Silvério	A	537,000	538,500	1,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
40	DERMG	123EMG0200	1	Entr BR381 (João Monlevade) - Rio Piracicaba	A	0,000	9,800	9,800	PAV	bom	bom	regular	regular	bom
40	OUTROS	123EMG0205	1	Rio Piracicaba - Rio Piracicaba	A	9,800	11,500	1,700	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
40	DERMG	123EMG0220	1	Rio Piracicaba - Entr p/ Padre Pinto	A	11,500	26,000	14,500	PAV	bom	bom	bom	mau	mau
40	DERMG	123EMG0240	1	Entr p/ Padre Pinto - Entr p/ Major Esequiel	A	26,000	35,000	9,000	PAV	bom	bom	bom	mau	mau
40	DERMG	123EMG0260	1	Entr p/ Major Esequiel - Alvinópolis	A	35,000	42,300	7,300	PAV	bom	bom	bom	mau	mau
40	OUTROS	123EMG0265	1	Alvinópolis - Alvinópolis	A	42,300	45,400	3,100	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
40	DERMG	123EMG0280	1	Alvinópolis - Entr MGC120	A	45,400	54,800	9,400	PAV	bom	bom	regular	mau	mau
40	OUTROS	232EMG0205	1	Entr BR381 (Ipatinga) - Ipatinga	A	0,000	6,900	6,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
40	DERMG	232EMG0220	1	Ipatinga - Santana do Paraíso	A	6,900	12,800	5,900	PAV	bom	regular	regular	mau	mau
40	OUTROS	232EMG0230	1	Santana do Paraíso - Santana do Paraíso	A	12,800	14,800	2,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
40	DERMG	232EMG0240	1	Santana do Paraíso - Mesquita	A	14,800	35,200	20,400	PAV	bom	bom	regular	bom	mau
40	OUTROS	232EMG0245	1	Mesquita - Mesquita	A	35,200	37,800	2,600	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
40	DERMG	232EMG0260	1	Mesquita - Joanésia	A	37,800	50,900	13,100	PAV	bom	bom	bom	regular	mau
40	OUTROS	232EMG0265	1	Joanésia - Joanésia	A	50,900	52,400	1,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
40	DERMG	232EMG0280	1	Joanésia - Rio Santo Antônio	A	52,400	63,200	10,800	PAV	bom	bom	regular	regular	mau
40	DERMG	232EMG0290	1	Rio Santo Antônio - BRAúnas (Div 40/02 CRG)	A	63,200	76,000	12,800	PAV	bom	bom	bom	bom	mau
40	DERMG	320EMG0200	1	Entr BR381 (p/ Cel Fabriciano) - Jaguaraçu	A	0,000	5,300	5,300	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

egião	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
40	OUTROS	320EMG0205	1	Jaguaraçu - Jaguaraçu	A	5,300	6,900	1,600	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
40	DERMG	320EMG0220	1	Jaguaraçu - Marliéria	A	6,900	13,000	6,100	PAV	bom	regular	mau	mau	regular
40	OUTROS	320EMG0225	1	Marliéria - Marliéria	A	13,000	15,300	2,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
40	OUTROS	320EMG0275	1	São José do Goiabal - São José do Goiabal	A	52,600	54,500	1,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
40	DERMG	320EMG0290	1	São José do Goiabal - Entr BR262 (p/ Rio Casca)	A	54,500	66,400	11,900	PAV	bom	bom	regular	mau	mau
40	DERMG	329EMG0200	1	Entr BR116 (Caratinga) - Bom Jesus do Galho (Div 40/17 CRG)	A	0,000	25,100	25,100	PAV	bom	regular	mau	mau	mau
40	OUTROS	425EMG0205	1	Entr BR381 (Timóteo) - Timóteo	A	0,000	8,300	8,300	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
40	DERMG	425EMG0210	1	Timóteo - Cava Grande	A	8,300	16,700	8,400	PAV	bom	regular	regular	mau	mau
40	DERMG	425EMG0240	1	Vargem Alegre - Entr BR116	A	47,200	74,700	27,500	PAV	bom	bom	bom	bom	mau
40	DERMG	474BGM0050	1	Piedade de Caratinga - Entr BR116 (Caratinga)	A	152,600	161,200	8,600	PAV	regular	regular	mau	mau	regular
40	DERMG	758LMG0020	1	Entr MGC259 - Entr p/ Sapucaia de Guanhões A	A	0,000	15,100	15,100	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
40	DERMG	758LMG0030	1	Entr p/ Sapucaia de Guanhões A - Entr p/ Sapucaia de Guanhões B	A	15,100	16,200	1,100	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
40	DERMG	758LMG0040	1	Entr p/ Sapucaia de Guanhões B - Entr p/ Açucena A	A	16,200	39,600	23,400	PAV	bom	bom	bom	bom	mau
40	DERMG	758LMG0045	1	Entr p/ Açucena A - Entr p/ Açucena B	A	39,600	41,800	2,200	PAV	bom	bom	bom	bom	mau
40	DERMG	758LMG0050	1	Entr p/ Açucena B - Belo Oriente	A	41,800	64,400	22,600	PAV	bom	bom	bom	bom	mau
40	DERMG	758LMG0100	1	Belo Oriente - Entr BR381	A	64,400	79,300	14,900	PAV	bom	bom	bom	bom	mau
40	DERMG	759LMG0040	1	Córrego Novo - Pingo D'Água	A	15,000	31,600	16,600	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
40	DERMG	759LMG0060	1	Pingo D'Água - Entr BR458	A	31,600	67,400	35,800	PAV	bom	ótimo	bom	bom	regular
40	DERMG	820LMG0020	1	Entr BR262 - São Domingos do Prata	A	0,000	9,200	9,200	PAV	bom	bom	bom	bom	mau
40	OUTROS	820LMG0025	1	São Domingos do Prata - São Domingos do Prata	A	9,200	12,700	3,500	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
40	DERMG	820LMG0030	1	São Domingos do Prata - Dionísio	A	12,700	36,300	23,600	PAV	regular	regular	mau	mau	regular
40	OUTROS	820LMG0040	1	Dionísio - Dionísio	A	36,300	40,200	3,900	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
40	OUTROS	823LMG0010	1	Entr BR116 (Inhapim) - Inhapim	A	0,000	1,600	1,600	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado

Levantamento das Condições das Rodovias Conservadas Pavimentadas

AVALIAÇÃO GERAL - Dezembro/2014

região	Jurisdição	Rodovia	subtrecho	descrição	lado	km inicial	km final	extensão	categoria	trafegabilidade	pista	sinal.horizantal	sinal.vertical	conservação
40	DERMG	823LMG0020	1	Inhapim - São Domingos das Dores	A	1,600	15,700	14,100	PAV	bom	bom	bom	bom	regular
	OUTROS	823LMG0030	1	São Domingos das Dores - São Domingos das Dores	A	15,700	16,700	1,000	PAV	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado	não conservado
40	DERMG	823LMG0040	1	São Domingos das Dores - São Sebastião do Anta	A	16,700	22,000	5,300	PAV	bom	bom	regular	regular	regular
40	DERMG	900AMG4005	1	Entr BR381 - Antônio Dias	A	0,000	4,800	4,800	PAV	bom	regular	mau	mau	mau
40	DERMG	900AMG4010	1	Entr BR458 - Bugre	A	0,000	3,200	3,200	PAV	mau	mau	mau	mau	regular
40	DERMG	900AMG4015	1	Entr BR458 - Ipaba	A	0,000	5,000	5,000	PAV	bom	regular	mau	mau	regular
40	DERMG	900AMG4020	1	Entr BR458 - São João do Oriente	A	0,000	12,300	12,300	PAV	bom	regular	regular	regular	regular
40	DERMG	900AMG4025	1	Entr BR116 - Imbé de Minas	A	0,000	22,000	22,000	PAV	bom	bom	bom	bom	mau
40	DERMG	900AMG4030	1	Entr MG320(Marliéria) - Parque Estadual do Rio Doce	A	0,000	8,600	8,600	PAV	bom	bom	bom	bom	bom
40	DERMG	900AMG4030	2	Entr MG320(Marliéria) - Parque Estadual do Rio Doce	A	8,600	16,000	7,400	LEN					

DNIT

0017	3602300	20145
DATA:	RUBRICA	MATRICULA:
11/05/2014	Ke	400848
Belo Horizonte, 30 de abril de 2014.		

Ofício nº 346/2014 – GAB/SREMG/DNIT

Ao Senhor
José Elcio Santos Monteze
Diretor Geral do DER/MG
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
Avenida dos Andradas, 1120 – Centro
30120-010 – Belo Horizonte/MG

Dr. Luis Abato (DD)

Dr. Moleiro (DD)

Para conhecimento

Danilson

Assunto: Aplicação de recursos na malha rodoviária transferida pela União

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o, e considerando o que dispõe a Lei 12.872 de 24 de outubro de 2013 e a Lei 12.833 de 20 de junho de 2013, que autoriza o DNIT, em apoio a transferência definitiva da malha rodoviária federal para os Estados objeto da Medida Provisória nº 82, de 7 de dezembro de 2002, a utilizar até 31 de dezembro de 2015, recursos federais para executar obras e serviços de conservação, manutenção, recuperação, restauração, construção, sinalização, supervisão, elaboração de estudos e projetos de engenharia, bem como a tutela do uso comum das respectivas faixas de domínio, compreendendo a fiscalização, regulação, operação, cobrança pelo uso da faixa e ressarcimento pelos danos causados nos trechos transferidos, vimos comunicar à Vossa Senhoria a relação de segmentos rodoviários do Estado de Minas Gerais – Anexo A - onde haverá utilização de recursos federais pelo DNIT até a data prevista na legislação.

De forma a não haver solução de continuidade e com o objetivo de permitir a interrupção das atividades de execução de obras, conservação, operação e fiscalização por parte do Departamento de Estradas de Rodagem-DER/MG em alguns segmentos atualmente sob sua gestão, apresentamos no Anexo A as datas nas quais o DNIT estará apto a iniciar a aplicação de recursos federais nos termos da legislação anteriormente citada.

No Anexo B, apresentamos, juntamente com os segmentos das rodovias transferidas ao Estado de Minas Gerais e atualmente sob administração do DER/MG, o cronograma de entrega dos segmentos que se encontram sob administração do DNIT, nos termos da Lei 12.833/2013, e deverão ser assumidos pelo órgão rodoviário estadual.

Acrescentamos que os segmentos a serem assumidos pelo DER/MG e relacionados no Anexo B, que possuem cobertura do programa de sinalização e segurança viária - BR LEGAL, terão seus serviços interrompidos em 01/05/2014 na fase de apresentação de Projeto Básico.

Caso haja algum impedimento por parte do Governo de Estado de Minas Gerais, solicitamos manifestação até 20/05/2014.

Atenciosamente,

[Assinatura]
Engº Álvaro Campos de Carvalho
Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais

Superintendência Regional no Estado de Minas Gerais
Rua Martim de Carvalho, 635 – Bairro Santo Agostinho
Tel: (31) 30571500
CEP 30190-090– Belo Horizonte/MG – www.dnit.gov.br

BR	Código	Local de Início	Local de Fim	km inicial	km final	Extensão	Superfície Federal	GESTÃO	CRONOGRAMA(*)
120	120BMG0267	ENTR MG-262 (PONTE NOVA)	ACESSO AMPARO DA SERRA	587,5	596,3	8,8	PAV	DNIT	
120	120BMG0270	ACESSO AMPARO DA SERRA	ENTR MG-445	596,3	602,0	5,7	PAV	DNIT	
120	120BMG0290	ENTR MG-445	ACESSO TEIXEIRAS	602,0	618,7	16,7	PAV	DNIT	
120	120BMG0295	ACESSO TEIXEIRAS	ENTR BR-356(A)/482 (VIÇOSA)	618,7	632,1	13,4	PAV	DNIT	
120	120BMG0310	ENTR BR-356(A)/482 (VIÇOSA)	ACESSO CAJURÍ	632,1	642,1	10,0	PAV	DNIT	
120	120BMG0320	ACESSO CAJURÍ	ENTR BR-356(B) (COIMBRA)	642,1	648,1	6,0	PAV	DNIT	
120	120BMG0330	ENTR BR-356(B) (COIMBRA)	ENTR MG-447 (VISCONDE DO RIO BRANCO)	648,1	671,3	23,2	PAV	DNIT	
120	120BMG0410	ENTR MG-447	ENTR BR-116 (LEOPOLDINA)	744,8	759,9	15,1	PAV	DNIT	
135	135BMG0655	ENTR BR-030(B) (MONTALVÂNIA)	MONTE REI	18,1	36,5	18,4	EOP	DNIT	
135	135BMG0660	MONTE REI	MANGA	36,5	82,0	45,5	PAV	DNIT	
135	135BMG0665	MANGA	SÃO JOÃO DAS MISSÕES	82,0	108,4	24,4	IMP	DNIT	
135	135BMG0670	SÃO JOÃO DAS MISSÕES	INÍCIO DO TRECHO PAVIMENTADO	106,4	125,4	19,0	IMP	DNIT	
135	135BMG0675	INÍCIO DO TRECHO PAVIMENTADO	FIM DO TRECHO PAVIMENTADO	125,4	135,4	10,0	PAV	DNIT	
135	135BMG0750	ENTR BR-122/251/365 (MONTES CLAROS)	ENTR BR-451 (BOCAIÚVA)	368,0	417,3	49,3	PAV	DNIT	
135	135BMG0770	ENTR BR-451 (BOCAIÚVA)	ENTR MG-208 (ENGENHEIRO NAVARRO)	417,3	441,5	24,2	PAV	DNIT	
135	135BMG0790	ENTR MG-208 (ENGENHEIRO NAVARRO)	JOAQUIM FELÍCIO	441,5	501,4	59,9	PAV	DNIT	
135	135BMG0800	JOAQUIM FELÍCIO	ENTR BR-496 (CORINTO)	501,4	583,7	82,3	PAV	DNIT	
135	135BMG0810	ENTR BR-496 (CORINTO)	P/MORRO DA GARÇA	583,7	602,0	18,3	PAV	DNIT	
135	135BMG0820	P/MORRO DA GARÇA	ENTR BR-259(A)	602,0	623,7	21,7	PAV	DNIT	
135	135BMG0830	ENTR BR-259(A)	ENTR BR-259(B) (CURVELO)	623,7	624,4	0,7	PAV	DNIT	
135	135BMG0850	ENTR BR-259(B) (CURVELO)	ENTR BR-040(A)	624,4	669,2	44,8	PAV	DNIT	
146	146BMG0050	ENTR BR-365(B)	SANTANA DOS PATOS	29,2	39,3	10,1	PAV	DNIT	
146	146BMG0055	SANTANA DOS PATOS	ENTR MG-230 (SERRA DO SALITRE)	39,3	79,4	40,1	PAV	DNIT	
146	146BMG0060	ENTR MG-230 (SERRA DO SALITRE)	ENTR MG-187	79,4	99,8	20,4	PAV	DNIT	
146	146BMG0070	ENTR MG-187	ENTR BR-262	99,8	152,8	53,0	PAV	DNIT	
146	146BMG0190	ENTR BR-265/MG-050 (PASSOS)	BOM JESUS DA PENHA	329,8	374,1	44,3	EOP	DNIT	
146	146BMG0253	ENTR BR-491(B)	ENTR BR-369 (BOTELHOS)	455,2	491,2	36,0	PAV	DNIT	
146	146BMG0270	ENTR BR-369 (BOTELHOS)	ENTR BR-267(A) (P/BANDEIRA DO SUL)	491,2	506,2	15,0	PAV	DNIT	
146	146BMG0290	ENTR BR-267(A) (P/BANDEIRA DO SUL)	ENTR BR-459(A)	506,2	518,0	11,8	PAV	DNIT	
146	146BMG0295	ENTR BR-459(A)	INÍCIO TRECHO DUP (POÇOS DE CALDAS) *TRECHO URBANO*	518,0	520,8	2,8	PAV	DNIT	
146	146BMG0300	INÍCIO TRECHO DUP (POÇOS DE CALDAS)	ENTR BR-267(B)/459(B) (POÇOS DE CALDAS) *TRECHO MUNICIPAL*	520,8	525,8	5,0	DUP	DNIT	
146	146BMG0305	ENTR BR-267(B)/459(B) (POÇOS DE CALDAS)	(M. BMG310) *TRECHO MUNICIPAL*	525,8	531,0	5,2	PAV	DNIT	
146	146BMG0310	FIM PER URB POÇOS DE CALDAS (M. BMG310)	ENTR RODOVIA DO CONTORNO	531,0	534,2	3,2	PAV	DNIT	
146	146BMG0315	ENTR RODOVIA DO CONTORNO	INÍCIO DO PERÍMETRO URBANO DE ANDRADAS	534,2	569,2	35,0	PAV	DNIT	
146	146BMG0320	INÍCIO DO PERÍMETRO URBANO DE ANDRADAS	URBANO DE ANDRADAS) *TRECHO MUNICIPAL*	569,2	573,4	4,2	PAV	DNIT	
154	154BMG0110	ENTR BR-365(B)/461/464 (ITUJUBA)	ENTR BR-364(A) (CRUCILÂNDIA)	57,3	103,3	46,0	IMP	DNIT	
251	251BMG0420	ENTR MG-181 (BOQUEIRÃO)	ENTR MG-188(A) (CANGALHA)	795,9	880,1	84,2	PAV	DNIT	
265	265BMG0170	ENTR BR-040	ENTR MG-135/338 (BARBACENA)	194,7	198,5	3,8	PAV	DNIT	
265	265BMG0190	ENTR MG-135/338 (BARBACENA)	ACESSO TIRADENTES	198,5	245,3	46,8	PAV	DNIT	
265	265BMG0205	ACESSO TIRADENTES	ENTR BR-383/494 (SÃO JOÃO DEL REY)	245,3	257,6	12,3	PAV	DNIT	
265	265BMG0210	ENTR BR-383/494 (SÃO JOÃO DEL REY)	ENTR MG-332 (P/NAZARENO)	257,6	295,8	38,2	PAV	DNIT	
265	265BMG0225	ENTR MG-332 (P/NAZARENO)	ENTR MG-451 (ITUTINGA)	295,8	304,9	9,1	PAV	DNIT	
265	265BMG0230	ENTR MG-451 (ITUTINGA)	ENTR BR-354 (LAVRAS)	304,9	341,4	36,5	PAV	DNIT	
265	265BMG0250	ENTR BR-354 (LAVRAS)	ACESSO RIBEIRÃO VERMELHO	341,4	352,0	10,6	PAV	DNIT	

BR	Código	Local de Início	Local de Fim	km inicial	km final	Extensão	Superfície Federal	GESTÃO	CRONOGRAMA(*)
265	265BMG0265	ACESSO RIBEIRÃO VERMELHO	ENTR BR-381	352,0	359,3	7,3	PAV	DNIT	
265	265BMG0270	ENTR BR-381	NEPOMUCENO	359,3	371,3	12,0	PAV	DNIT	01/08/2014
265	265BMG0290	NEPOMUCENO	ACESSO COQUEIRAL	371,3	393,9	22,6	PAV	DNIT	
265	265BMG0305	ACESSO COQUEIRAL	ENTR MG-167 (SANTANA DO VARGEM)	393,9	404,0	10,1	PAV	DNIT	
265	265BMG0310	ENTR MG-167 (SANTANA DO VARGEM)	ENTR BR-369(A)	404,0	416,5	12,5	PAV	DNIT	
265	265BMG0311	ENTR BR-369(A)	BOA ESPERANÇA	416,5	424,9	8,4	PAV	DNIT	
265	265BMG0330	BOA ESPERANÇA	ENTR BR-369(B)	424,9	431,2	6,3	PAV	DNIT	
265	265BMG0350	ENTR BR-369(B)	ENTR MG-170 (INICIO TRAV URBANA DE ILCÍNEA)	431,2	465,9	34,7	PAV	DNIT	
265	265BMG0360	ENTR MG-170 (INICIO TRAV URBANA DE ILCÍNEA)	FIM TRAV URBANA DE ILCÍNEA *TRECHO MUNICIPAL*	465,9	469,9	4,0	PAV	DNIT	
265	265BMG0370	FIM TRAV URBANA DE ILCÍNEA	ENTR MG-265(A)	469,9	513,7	43,8	EOP	DNIT	
267	267BMG0030	ENTR BR-116(B)	ENTR MG-126 (BICAS)	7,7	62,0	54,3	PAV	DNIT	
267	267BMG0050	ENTR MG-126 (BICAS)	ENTR ANTIGA ESTRADA UNIÃO E INDÚSTRIA(B)	62,0	93,2	31,2	PAV	DNIT	
267	267BMG0060	ENTR ANTIGA ESTRADA UNIÃO E INDÚSTRIA(B)	INÍCIO PERÍMETRO URBANO DE JUIZ DE FORA	93,2	98,7	5,5	PAV	DNIT	
267	267BMG0065	INÍCIO PERÍMETRO URBANO DE JUIZ DE FORA	ENTR BR-440	98,7	102,4	3,7	PAV	DNIT	
267	267BMG0070	ENTR BR-440	ENTR MG-353 (JUIZ DE FORA) *TRECHO MUNICIPAL*	102,4	103,0	0,6	PAV	DNIT	
267	267BMG0090	ENTR MG-353 (JUIZ DE FORA)	INDÚSTRIA(A) *TRECHO MUNICIPAL*	103,0	111,9	8,9	PAV	DNIT	
267	267BMG0110	ENTR ANTIGA ESTRADA UNIÃO E INDÚSTRIA(A)	ENTR BR-040(A)	111,9	115,5	3,6	PAV	DNIT	
267	267BMG0130	ENTR BR-040(B)	ENTR MG-135	118,7	138,4	19,7	PAV	DNIT	
267	267BMG0140	ENTR MG-135	ACESSO LIMA DUARTE	138,4	162,6	24,2	PAV	DNIT	
267	267BMG0150	ACESSO LIMA DUARTE	ENTR MG-457 (BOM JARDIM DE MINAS)	162,6	213,6	51,0	PAV	DNIT	
267	267BMG0165	ENTR MG-457 (BOM JARDIM DE MINAS)	ENTR BR-494 (ARANTINA)	213,6	216,6	3,0	PAV	DNIT	
267	267BMG0170	ENTR BR-494 (ARANTINA)	AIURUOCA	216,6	270,6	54,0	PAV	DNIT	
267	267BMG0190	AIURUOCA	ENTR BR-354(A)/383(A)	270,6	291,0	20,4	PAV	DNIT	
267	267BMG0210	ENTR BR-354(A)/383(A)	ACESSO BAEPENDI	291,0	297,0	6,0	PAV	DNIT	01/08/2014
267	267BMG0230	ACESSO BAEPENDI	ENTR BR-354(B) (CAXAMBÚ)	297,0	304,0	7,0	PAV	DNIT	01/08/2014
267	267BMG0390	ENTR MG-179/453 (MACHADO)	ACESSO SERRANIA	435,8	452,3	16,5	PAV	DNIT	
267	267BMG0393	ACESSO SERRANIA	ENTR BR-146(A)	452,3	499,9	47,6	PAV	DNIT	
352	352BMG0130	DIV GO/MG (PONTE SOBRE O RIO PARANAÍBA)	ENTR MG-190 (ABADIA DOS DOURADOS)		39,7	39,7	PAV	DNIT	
352	352BMG0160	ENTR MG-190 (ABADIA DOS DOURADOS)	ENTR MG-188(A) (COROMANDEL)	39,7	63,7	24,0	PAV	DNIT	01/09/2014
352	352BMG0170	ENTR MG-188(A) (COROMANDEL)	ENTR MG-188(B)	63,7	68,2	4,5	PAV	DNIT	01/09/2014
352	352BMG0173	ENTR MG-188(B)	ACESSO LAGAMAR (ROCINHA)	68,2	102,5	34,3	IMP	DNIT	01/09/2014
352	352BMG0180	ACESSO LAGAMAR (ROCINHA)	ENTR BR-146(A)/365(A)	102,5	167,5	65,0	IMP	DNIT	01/09/2014
354	354BMG0110	ENTR BR-146(A) (PATOS DE MINAS)	ENTR BR-146(B)/352(A)/365	232,3	237,4	5,1	PAV	DNIT	
354	354BMG0130	ENTR BR-146(B)/352(A)/365	ACESSO LAGOA FORMOSA	237,4	254,7	17,3	PAV	DNIT	
354	354BMG0135	ACESSO LAGOA FORMOSA	ACESSO CARMO DO PARANAÍBA	254,7	287,5	32,8	PAV	DNIT	
354	354BMG0140	ACESSO CARMO DO PARANAÍBA	ENTR MG-230	287,5	299,5	12,0	PAV	DNIT	
354	354BMG0145	ENTR MG-230	ENTR BR-352(B) (PIRAPUÁ)	299,5	303,9	4,4	PAV	DNIT	
354	354BMG0150	ENTR BR-352(B) (PIRAPUÁ)	ACESSO RIO PARANAÍBA	303,9	320,8	16,9	PAV	DNIT	
354	354BMG0170	ACESSO RIO PARANAÍBA	ENTR MG-235(A) (GUARDA DOS FERREIROS)	320,8	336,7	15,9	PAV	DNIT	
354	354BMG0190	ENTR MG-235(A) (GUARDA DOS FERREIROS)	ENTR MG-235(B)	336,7	342,0	5,3	PAV	DNIT	
354	354BMG0210	ENTR MG-235(B)	ENTR BR-262(A)	342,0	373,6	31,6	PAV	DNIT	
354	354BMG0250	ENTR BR-262(B)	ENTR MG-176 (P/BAMBUÍ)	386,1	424,9	38,8	PAV	DNIT	
354	354BMG0270	ENTR MG-176 (P/BAMBUÍ)	IGUATAMA	424,9	457,8	32,9	PAV	DNIT	
354	354BMG0290	IGUATAMA	ENTR MG-170 (ARCOS)	457,8	481,0	23,2	PAV	DNIT	

2

BR	Código	Local de Início	Local de Fim	km inicial	km final	Extensão	Superfície Federal	GESTÃO	CRONOGRAMA(*)
354	354BMG0310	ENTR MG-170 (ARCOS)	ENTR MG-439	481,0	493,2	12,2	PAV	DNIT	
354	354BMG0320	ENTR MG-439	ENTR MG-050	493,2	503,1	9,9	PAV	DNIT	
354	354BMG0330	ENTR MG-050	ACESSO FORMIGA	503,1	515,7	12,6	PAV	DNIT	
354	354BMG0350	ACESSO FORMIGA	ENTR MG-164 (CANDEIAS)	515,7	551,8	36,1	PAV	DNIT	
354	354BMG0370	ENTR MG-164 (CANDEIAS)	ENTR BR-369(A)	551,8	562,8	11,0	PAV	DNIT	
354	354BMG0380	ENTR BR-369(A)	ENTR BR-369(B) (CAMPO BELO)	562,8	566,3	3,5	PAV	DNIT	
354	354BMG0390	ENTR BR-369(B) (CAMPO BELO)	ENTR BR-381 (PERDÕES)	566,3	598,5	32,2	PAV	DNIT	
354	354BMG0510	ENTR BR-267(B)/383(B) (CAXAMBÚ)	ENTR BR-460 (P/SÃO LOURENÇO)	702,5	727,5	25,0	PAV	DNIT	
354	354BMG0530	ENTR BR-460 (P/SÃO LOURENÇO)	ENTR MG-350 (POUSO ALTO)	727,5	735,9	8,4	PAV	DNIT	
354	354BMG0550	ENTR MG-350 (POUSO ALTO)	ENTR MG-158 (P/ITANHANDÚ)	735,9	745,6	9,7	PAV	DNIT	
354	354BMG0570	ENTR MG-158 (P/ITANHANDÚ)	ITAMONTE	745,6	753,7	8,1	PAV	DNIT	
354	354BMG0590	ITAMONTE	ENTR BR-485 (GARGANTA DO REGISTRO)	753,7	773,9	20,2	PAV	DNIT	
354	354BMG0595	ENTR BR-485 (GARGANTA DO REGISTRO)	DIV MG/RJ	773,9	774,1	0,2	PAV	DNIT	
356	356BMG0050	ENTR BR-040(B)	ENTR MG-030 (ITABIRITO)	27,6	50,2	22,6	PAV	DNIT	
356	356BMG0070	ENTR MG-030 (ITABIRITO)	ENTR MG-440 (CACHOEIRA DO CAMPO)	50,2	75,2	25,0	PAV	DNIT	
356	356BMG0090	ENTR MG-440 (CACHOEIRA DO CAMPO)	ENTR MG-502 (OURO PRETO)	75,2	90,2	15,0	PAV	DNIT	
356	356BMG0110	ENTR MG-502 (OURO PRETO)	ENTR MG-129/262 (MARIANA)	90,2	108,2	18,0	PAV	DNIT	
356	356BMG0200	ERVÁLIA	ENTR BR-116/265 (MURIAÉ)	211,8	263,8	52,0	PAV	DNIT	
356	356BMG0210	ENTR BR-116/265 (MURIAÉ)	DIV MG/RJ	263,8	287,8	24,0	PAV	DNIT	
364	364BMG0310	ENTR BR-153(B)/262(B)	ENTR BR-154(A)	65,3	129,3	64,0	PAV	DNIT	
364	364BMG0330	ENTR BR-497(A) (CAMPINA VERDE)	ENTR BR-497(B)	135,0	144,4	9,4	PAV	DNIT	
364	364BMG0332	ENTR BR-497(B)	ENTR BR-154(B) (CRUCILÂNDIA)	144,4	171,0	26,6	PAV	DNIT	
364	364BMG0335	ENTR BR-154(B) (CRUCILÂNDIA)	ACESSO A GURINHATÁ	171,0	185,8	14,8	PAV	DNIT	
364	364BMG0350	ACESSO A GURINHATÁ	ENTR BR-365(A)	185,8	275,7	89,9	EOP	DNIT	
367	367BMG0070	DIV BA/MG (SALTO DA DIVISA)	ENTR MG-405 (JACINTO)	-	48,9	48,9	IMP	DNIT	26/03/2014
367	367BMG0080	ENTR MG-405 (JACINTO)	INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO	48,9	61,6	12,7	IMP	DNIT	26/03/2014
367	367BMG0090	INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO	ENTR MG-406 (ALMENARA)	61,6	102,6	41,0	PAV	DNIT	20/10/2014
367	367BMG0100	ENTR MG-406 (ALMENARA)	ENTR MG-105 (JEQUITINHONHA)	102,6	152,9	50,3	PAV	DNIT	20/10/2014
367	367BMG0110	ENTR MG-105 (JEQUITINHONHA)	ENTR BR-116	152,9	217,6	64,7	PAV	DNIT	
367	367BMG0130	ENTR BR-116	ENTR BR-120/342(A) (ARAÇUAÍ)	217,6	291,6	74,0	PAV	DNIT	20/10/2014
367	367BMG0150	ENTR BR-120/342(A) (ARAÇUAÍ)	ENTR BR-342(B)	291,6	299,4	7,8	PAV	DNIT	20/10/2014
367	367BMG0183	ENTR MG-114(A)	BERILO	332,9	358,9	26,0	IMP	DNIT	
367	367BMG0190	BERILO	CHAPADA DO NORTE	358,9	380,6	21,7	IMP	DNIT	
367	367BMG0196	CHAPADA DO NORTE	MINAS NOVAS	380,6	400,7	20,1	IMP	DNIT	
367	367BMG0200	MINAS NOVAS	ENTR MG-114(B)/308(A)	400,7	420,3	19,6	PAV	DNIT	
367	367BMG0210	ENTR MG-114(B)/308(A)	TURMALINA	420,3	425,7	5,4	PAV	DNIT	
367	367BMG0220	TURMALINA	ENTR MG-114 (P/CATUTIBA)	425,7	456,7	31,0	PAV	DNIT	
369	369BMG0070	ENTR BR-265(B)	CAMPOS GERAIS	120,5	145,2	24,7	PAV	DNIT	
369	369BMG0090	CAMPOS GERAIS	ENTR BR-491 (ALFENAS)	145,2	177,9	32,7	PAV	DNIT	
383	383BMG0270	ENTR BR-459 (ITAJUBÁ)	PIRANGUÇÚ	372,7	384,5	11,8	PAV	DNIT	
393	393BMG0230	DIV RJ/MG (PIRAPETINGA)	ENTR BR-120 (VOLTA GRANDE)	-	27,4	27,4	PAV	DNIT	
393	393BMG0250	ENTR BR-120 (VOLTA GRANDE)	ENTR BR-116(A)	27,4	45,7	18,3	PAV	DNIT	
452	452BMG0130	ENTR MG-223/452(B) (TUPACIGUARA)	ENTR BR-365(A) (XAPETUBA)	58,4	91,8	33,4	PAV	DNIT	

BR	Código	Local de Início	Local de Fim	km inicial	km final	Extensão	Superfície Federal	GESTÃO	CRONOGRAMA(*)
458	458BMG0070	ENTR BR-116(B)	ENTR BR-381 (IPATINGA)	97,2	147,2	50,0	PAV	DNIT	
459	459BMG0015	ENTR BR-146(B)/267(B)	CALDAS	7,8	26,7	18,9	PAV	DNIT	
459	459BMG0020	CALDAS	ACESSO SANTA RITA DAS CALDAS	26,7	42,7	16,0	PAV	DNIT	
459	459BMG0023	ACESSO SANTA RITA DAS CALDAS	ENTR MG-179 (POUSO ALEGRE)	42,7	97,6	54,9	PAV	DNIT	
459	459BMG0030	ENTR MG-179 (POUSO ALEGRE)	ENTR BR-381	97,6	105,8	8,2	PAV	DNIT	
459	459BMG0050	ENTR BR-381	ENTR MG-173 (P/CACHOEIRA DE MINAS)	105,8	118,8	13,0	PAV	DNIT	
459	459BMG0070	ENTR MG-173 (P/CACHOEIRA DE MINAS)	ENTR MG-347 (P/SÃO JOÃO DO ALEGRE)	118,8	150,3	31,5	PAV	DNIT	
459	459BMG0090	ENTR MG-347 (P/SÃO JOÃO DO ALEGRE)	ENTR MG-295 (PIRANGUINHO)	150,3	155,6	5,3	PAV	DNIT	
459	459BMG0110	ENTR MG-295 (PIRANGUINHO)	ENTR BR-383	155,6	162,8	7,2	PAV	DNIT	
459	459BMG0115	ENTR BR-383	INÍCIO PER URB DE ITAJUBÁ	162,8	166,1	3,3	PAV	DNIT	
459	459BMG0120	INÍCIO PER URB DE ITAJUBÁ	FIM PER URBANO DE ITAJUBÁ "TRECHO MUNICIPAL"	166,1	168,5	2,4	PAV	DNIT	
459	459BMG0125	FIM PER URBANO DE ITAJUBÁ	ACESSO À IMBEL "TRECHO URBANO"	168,5	170,4	1,9	PAV	DNIT	
459	459BMG0130	ACESSO À IMBEL	ENTR MG-350 (P/DELFIM MOREIRA)	170,4	177,7	7,3	PAV	DNIT	
459	459BMG0150	ENTR MG-350 (P/DELFIM MOREIRA)	DIV MG/SP	177,7	215,4	37,7	PAV	DNIT	
460	460BMG0010	ENTR BR-267	ENTR MG-456 (LAMBARI)	-	15,1	15,1	PAV	DNIT	
460	460BMG0030	ENTR MG-456 (LAMBARI)	ENTR MG-347 (CARMO DE MINAS)	15,1	59,0	43,9	PAV	DNIT	
460	460BMG0050	ENTR MG-347 (CARMO DE MINAS)	ENTR BR-383 (SÃO LOURENÇO)	59,0	69,8	10,8	PAV	DNIT	
460	460BMG0070	ENTR BR-383 (SÃO LOURENÇO)	ENTR BR-354 (P/POUSO ALTO)	69,8	84,3	14,5	PAV	DNIT	
485	485BMG0060	DIV RJ/MG	ENTR BR-354 (GARGANTA DO REGISTRO)	-	13,5	13,5	IMP	DNIT	
491	491BMG0010	ENTR BR-265/MG-050 (SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO)	ACESSO ITAMOJÍ	-	23,0	23,0	PAV	DNIT	
491	491BMG0023	ACESSO ITAMOJÍ	ACESSO MONTE SANTO DE MINAS	23,0	37,8	14,8	PAV	DNIT	
491	491BMG0030	ACESSO MONTE SANTO DE MINAS	ENTR MG-449	37,8	54,7	16,9	PAV	DNIT	
491	491BMG0110	ENTR MG-184 (PIAREADO)	ENTR BR-369 (ALFENAS)	150,6	178,5	27,9	PAV	DNIT	
491	491BMG0130	ENTR BR-369 (ALFENAS)	ENTR MG-453 (PARAGUAÇU)	178,5	203,7	25,2	PAV	DNIT	
491	491BMG0150	ENTR MG-453 (PARAGUAÇU)	ACESSO ELÓI MENDES	203,7	226,8	23,1	PAV	DNIT	
491	491BMG0170	ACESSO ELÓI MENDES	ENTR MG-167(A) (VARGINHA)	226,8	241,8	15,0	PAV	DNIT	
491	491BMG0190	ENTR MG-167(A) (VARGINHA)	INÍCIO PISTA DUPLA	241,8	244,8	3,0	PAV	DNIT	
491	491BMG0210	INÍCIO PISTA DUPLA	FIM PISTA DUPLA	244,8	247,0	2,2	DUP	DNIT	
494	494BMG0010	ENTR BR-262	ENTR MG-252 (P/SÃO GONÇALO DO PARÁ)	-	12,6	12,6	PAV	DNIT	
494	494BMG0030	ENTR MG-252 (P/SÃO GONÇALO DO PARÁ)	ENTR MG-050(A)	12,6	30,2	17,6	PAV	DNIT	
494	494BMG0050	ENTR MG-050(B) (P/DIVINÓPOLIS)	ENTR MG-260 (P/CLÁUDIO)	34,8	71,1	36,3	PAV	DNIT	
494	494BMG0060	ENTR MG-260 (P/CLÁUDIO)	ENTR BR-369 (OLIVEIRA)	71,1	99,2	28,1	PAV	DNIT	
494	494BMG0075	ENTR BR-369 (OLIVEIRA)	ENTR BR-381(A)	99,2	108,4	9,2	DUP	DNIT	
499	499BMG0020	ENTR ACESSO SANTOS DUMONT	CABANGÚ	4,9	18,2	13,3	PAV	DNIT	
499	499BMG9000	ENTR BR-040	ENTR BR-499 (KM 4,9 - TRAV URB DE SANTOS DUMONT)	-	1,6	1,6	PAV	DNIT	
TOTAL			TOTAL GERAL			3.760,7			

(*) OS SEGMENTOS SEM DATA NA COLUNA "CRONOGRAMA" JÁ SE ENCONTRAM SOB GESTÃO DO ÓRGÃO RODOVIÁRIO IDENTIFICADO NA COLUNA "GESTÃO"

BR	Código	Local de Início	Local de Fim	km inicial	km final	Extensão	Superfície Federal	GESTÃO	CRONOGRAMA(*)
120	120BMG0130	ENTR MG-117 (SÃO JOÃO EVANGELISTA)	ENTR BR-259 (GUANHÃES)	267,5	310,4	42,9	PAV	DER	
120	120BMG0150	ENTR BR-259 (GUANHÃES)	ENTR MG-229 (P/SENHORA DO PORTO)	310,4	332,9	22,5	PAV	DER	
120	120BMG0170	ENTR MG-229 (P/SENHORA DO PORTO)	ENTR MG-232 (P/CARMESIA)	332,9	357,5	24,6	PAV	DER	
120	120BMG0175	ENTR MG-232 (P/CARMESIA)	ACESSO FERROS	357,5	384,3	26,8	PAV	DER	
120	120BMG0177	ACESSO FERROS	SANTA MARIA DE ITABIRA	384,3	417,7	33,4	PAV	DER	
120	120BMG0185	SANTA MARIA DE ITABIRA	ENTR MG-129(A) (ITABIRA)	417,7	433,2	15,5	PAV	DER	
120	120BMG0210	ENTR BR-381(B) (P/NOVA ERA)	SÃO DOMINGOS DO PRATA	481,9	496,3	14,4	PAV	DER	
120	120BMG0215	SÃO DOMINGOS DO PRATA	ENTR BR-262	496,3	508,0	11,7	LEN	DER	
120	120BMG0230	ENTR BR-262	ENTR MG-123 (P/ALVINÓPOLIS)	508,0	537,0	29,0	LEN	DER	
120	120BMG0250	ENTR MG-123 (P/ALVINÓPOLIS)	DOM SILVÉRIO	537,0	541,5	4,5	PAV	DER	
120	120BMG0255	DOM SILVÉRIO	ENTR MG-326 (P/BARRA LONGA)	541,5	584,5	43,0	PAV	DER	
120	120BMG0260	ENTR MG-326 (P/BARRA LONGA)	ENTR MG-262 (PONTE NOVA)	584,5	587,5	3,0	PAV	DER	
122	122BMG0590	DIV BA/MG	ENTR BR-342 (ESPINOSA)	-	14,8	14,8	PAV	DER	
135	135BMG0680	FIM DO TRECHO PAVIMENTADO	ITACARAMBI	135,4	137,8	2,4	IMP	DER	
135	135BMG0685	ITACARAMBI	ACESSO LEVINÓPOLIS	137,8	173,8	36,0	PAV	DER	
135	135BMG0690	ACESSO LEVINÓPOLIS	ENTR BR-479 (JANUÁRIA)	173,8	200,4	26,6	PAV	DER	
135	135BMG0695	ENTR BR-479 (JANUÁRIA)	ENTR MG-161 (PEDRAS DE MARIA DA CRUZ)	200,4	218,4	18,0	PAV	DER	
135	135BMG0700	ENTR MG-161 (PEDRAS DE MARIA DA CRUZ)	ENTR MG-202(A) (JAPONVAR)	218,4	266,1	47,7	PAV	DER	
135	135BMG0710	ENTR MG-202(A) (JAPONVAR)	ENTR MG-202(B)	266,1	289,8	23,7	PAV	DER	
135	135BMG0730	ENTR MG-202(B)	ENTR BR-122/251/365 (MONTES CLAROS)	289,8	368,0	78,2	PAV	DER	
135	135BMG9000	INÍCIO CONTORNO CURVELO	FIM CONTORNO CURVELO	-	11,6	11,6	PAV	DER	01/05/2014
146	146BMG0140	TAPIRA	SÃO ROQUE DE MINAS	215,9	268,6	52,7	LEN	DER	01/05/2014
146	146BMG0150	SÃO ROQUE DE MINAS	VARGEM BONITA	268,6	283,6	15,0	LEN	DER	01/05/2014
146	146BMG0160	VARGEM BONITA	SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA	283,6	318,6	35,0	LEN	DER	01/05/2014
251	251BMG0210	ACESSO PEDRA AZUL	ENTR BR-116(A)	167,2	182,0	14,8	PAV	DER	
259	259BMG0250	SABINÓPOLIS	ENTR MG-010(A) (SERRO)	345,4	385,4	40,0	PAV	DER	01/05/2014
259	259BMG0310	ENTR BR-367(A)	ENTR BR-367(B) (GOUVEIA)	449,8	456,9	7,1	PAV	DER	01/05/2014
259	259BMG0330	ENTR BR-367(B) (GOUVEIA)	ACESSO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	456,9	534,4	77,5	PAV	DER	01/05/2014
259	259BMG0345	ACESSO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	ENTR BR-135(A) (CURVELO)	534,4	547,1	12,7	PAV	DER	01/05/2014
267	267BMG0240	ENTR BR-354(B) (CAXAMBÚ)	ENTR BR-383(B)	304,0	310,1	6,1	PAV	DER	01/05/2014
267	267BMG0250	ENTR BR-383(B)	ACESSO CONCEIÇÃO DO RIO VERDE	310,1	327,3	17,2	PAV	DER	01/05/2014
267	267BMG0270	ACESSO CONCEIÇÃO DO RIO VERDE	ENTR BR-460	327,3	344,7	17,4	PAV	DER	01/05/2014
267	267BMG0290	ENTR BR-460	ENTR MG-167 (CAMBUQUIRA)	344,7	353,9	9,2	PAV	DER	01/05/2014
267	267BMG0310	ENTR MG-167 (CAMBUQUIRA)	CAMPANHA	353,9	365,7	11,8	PAV	DER	01/05/2014
267	267BMG0330	CAMPANHA	ENTR BR-381 (PALMELA)	365,7	372,8	7,1	PAV	DER	01/05/2014
267	267BMG0430	ENTR BR-146(B)/459(B) (POÇOS DE CALDAS)	DIV MG/SP	519,5	532,6	13,1	DUP	DER	01/05/2014
352	352BMG0270	ENTR MG-176 (ABAETÉ)	ENTR MG-060	357,2	366,1	8,9	PAV	DER	01/05/2014
352	352BMG0290	ENTR MG-060	ENTR MG-164 (MARTINHO CAMPOS)	366,1	391,9	25,8	PAV	DER	01/05/2014
352	352BMG0310	ENTR MG-164 (MARTINHO CAMPOS)	PONTE S/ RIO PARÁ	391,9	429,4	37,5	PAV	DER	01/05/2014
352	352BMG0315	PONTE S/ RIO PARÁ	ENTR MG-423(A) (PITANGUI)	429,4	453,9	24,5	PAV	DER	01/05/2014
352	352BMG0330	ENTR MG-423(A) (PITANGUI)	ENTR MG-423(B)	453,9	461,3	7,4	PAV	DER	01/05/2014
352	352BMG0331	ENTR MG-423(B)	ENTR BR-262 (PARÁ DE MINAS)	461,3	495,3	34,0	PAV	DER	01/05/2014
356	356BMG0010	ENTR AVENIDA CONTORNO	ENTR MG-030 (NOVA LIMA) *TRECHO URBANO*	-	4,7	4,7	DUP	DER	01/05/2014
356	356BMG0022	ENTR MG-030 (NOVA LIMA)	RODOVIÁRIO DE BELO HORIZONTE *TRECHO URBANO*	4,7	8,0	3,3	DUP	DER	01/05/2014

BR	Código	Local de início	Local de fim	km inicial	km final	Extensão	Superfície Federal	GESTÃO	CRONOGRAMA(*)
364	364BMG0250	ENTR BR-455 (DIV SP/MG) (PLANURA)	ENTR MG-255 (FRUTAL)	-	32,1	32,1	PAV	DER	01/05/2014
364	364BMG0270	ENTR MG-255 (FRUTAL)	ENTR BR-153(A)/262(A)	32,1	40,7	8,6	PAV	DER	01/05/2014
367	367BMG0310	DIAMANTINA	ENTR MG-220 (GUINDA)	620,1	629,3	9,2	PAV	DER	
367	367BMG0330	ENTR MG-220 (GUINDA)	ENTR BR-259(A)	629,3	647,7	18,4	PAV	DER	
369	369BMG0010	ENTR BR-494 (OLIVEIRA)	SÃO FRANCISCO DE PAULA	-	14,4	14,4	PAV	DER	
369	369BMG0015	SÃO FRANCISCO DE PAULA	ENTR BR-354(A) (CAMPO BELO)	14,4	53,2	38,8	PAV	DER	31/08/2014
381	381BMG0110	ENTR MG-311	ENTR MG-417 (DIVINO DAS LARANJEIRAS)	9,2	82,9	73,7	PAV	DER	
381	381BMG0130	ENTR MG-417 (DIVINO DAS LARANJEIRAS)	ENTR BR-259(A) (SÃO VITOR)	82,9	116,4	33,5	PAV	DER	
383	383BMG0030	ENTR BR-040(B)	ENTR MG-155 (SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ)	12,1	27,1	15,0	PAV	DER	
383	383BMG0050	ENTR MG-155 (SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ)	ENTR MG-270	27,1	44,6	17,5	PAV	DER	
383	383BMG0070	ENTR MG-270	ACESSO ENTRE RIOS DE MINAS	44,6	45,2	0,6	PAV	DER	
383	383BMG0073	ACESSO ENTRE RIOS DE MINAS	ENTR MG-275 (LAGOA DOURADA)	45,2	75,9	30,7	PAV	DER	
383	383BMG0090	ENTR MG-275 (LAGOA DOURADA)	ACESSO RESENDE COSTA	75,9	90,9	15,0	PAV	DER	
383	383BMG0100	ACESSO RESENDE COSTA	ACESSO CORONEL XAVIER CHAVES	90,9	101,1	10,2	PAV	DER	
383	383BMG0105	ACESSO CORONEL XAVIER CHAVES	ENTR BR-494(A) (SÃO JOÃO DEL REY)	101,1	109,6	8,5	PAV	DER	
383	383BMG0110	ENTR BR-494(A) (SÃO JOÃO DEL REY)	ENTR BR-265	109,6	114,5	4,9	PAV	DER	
418	418BMG0070	DIV BA/MG	ACESSO SERRA DOS AIMORÉS	-	11,8	11,8	PAV	DER	
418	418BMG0083	ACESSO SERRA DOS AIMORÉS	ACESSO NANUQUE	11,8	23,6	11,8	PAV	DER	
418	418BMG0090	ACESSO NANUQUE	ACESSO CARLOS CHAGAS	23,6	73,6	50,0	PAV	DER	
418	418BMG0110	ACESSO CARLOS CHAGAS	ENTR MG-412	73,6	126,8	53,2	PAV	DER	
418	418BMG0130	ENTR MG-412	SÃO JOÃO	126,8	136,2	9,4	PAV	DER	
418	418BMG0140	SÃO JOÃO	ACESSO PEDRO VERSIANI	136,2	149,9	13,7	PAV	DER	
418	418BMG0150	ACESSO PEDRO VERSIANI	ENTR BR-116/342 (TEÓFILO OTONI)	149,9	178,6	28,7	PAV	DER	
452	452BMG0210	ENTR BR-365(B)	ACESSO TAPUIRAMA	136,8	173,4	36,6	PAV	DER	
452	452BMG0220	ACESSO TAPUIRAMA	ACESSO ITIGUAPIRA	173,4	200,7	27,3	PAV	DER	01/05/2014
452	452BMG0225	ACESSO ITIGUAPIRA	ENTR MG-190 (P/NOVA PONTE)	200,7	202,3	1,6	PAV	DER	01/05/2014
452	452BMG0230	ENTR MG-190 (P/NOVA PONTE)	ACESSO SANTA JULIANA	202,3	224,4	22,1	PAV	DER	01/05/2014
452	452BMG0235	ACESSO SANTA JULIANA	ACESSO PEDRINÓPOLIS	224,4	233,2	8,8	PAV	DER	
452	452BMG0237	ACESSO PEDRINÓPOLIS	ENTR BR-462(A) (P/PERDIZES)	233,2	254,3	21,1	PAV	DER	
452	452BMG0240	ENTR BR-462(A) (P/PERDIZES)	ENTR BR-462(B)	254,3	258,9	4,6	PAV	DER	
452	452BMG0250	ENTR BR-462(B)	ENTR BR-262	258,9	298,2	39,3	PAV	DER	
452	452BMG0270	ENTR BR-262	ENTR BR-146 (ARAXÁ)	298,2	304,5	6,3	PAV	DER	
458	458BMG0035	TARUMIRIM	ENTR BR-116(A) (TARUAÇÚ)	68,7	81,2	12,5	PAV	DER	
474	474BMG0060	PIEDADE DE CARATINGA	ENTR BR-116 (CARATINGA)	152,5	160,5	8,0	PAV	DER	
482	482BMG0150	DIV ES/MG	ESPERA FELIZ	-	9,3	9,3	PAV	DER	
482	482BMG0160	ESPERA FELIZ	ENTR MG-111(A)	9,3	16,2	6,9	PAV	DER	
482	482BMG0170	ENTR MG-111(A)	ENTR MG-111(B) (CARANGOLA)	16,2	30,0	13,8	PAV	DER	
482	482BMG0190	ENTR MG-111(B) (CARANGOLA)	ENTR BR-116 (FERVEDOURO)	30,0	58,9	28,9	PAV	DER	19/05/2014
482	482BMG0250	ENTR BR-356(B) (PORTO FIRME)	PIRANGA	176,8	206,7	29,9	PAV	DER	
482	482BMG0270	PIRANGA	CATAS ALTAS DA NORUEGA	206,7	235,7	29,0	PAV	DER	01/04/2015
482	482BMG0295	ITAVERAVA	ENTR BR-040 (CONSELHEIRO LAFAIETE)	251,7	275,7	24,0	PAV	DER	
491	491BMG0050	ENTR MG-449	ENTR BR-146(A)/MG-450 (GUAXUPÉ)	54,7	82,1	27,4	PAV	DER	
491	491BMG0070	ENTR BR-146(A)/MG-450 (GUAXUPÉ)	ENTR MG-446 (P/MUZAMBINHO)	82,1	106,0	23,9	PAV	DER	
491	491BMG0085	ENTR MG-446 (P/MUZAMBINHO)	ENTR BR-146(B)	106,0	111,3	5,3	PAV	DER	01/05/2014

BR	Código	Local de Início	Local de Fim	km inicial	km final	Extensão	Superfície Federal	GESTÃO	CRONOGRAMA(*)
491	491BMG0090	ENTR BR-146(B)	ACESSO MONTE BELO	111,3	125,4	14,1	PAV	DER	01/05/2014
491	491BMG0100	ACESSO MONTE BELO	ENTR MG-184 (P/AREADO)	125,4	150,6	25,2	PAV	DER	01/05/2014
491	491BMG0230	FIM PISTA DUPLA	ENTR BR-381/MG-167(B)	247,0	263,6	16,6	PAV	DER	
494	494BMG0045	ENTR MG-050(A)	ENTR MG-050(B) (P/DIVINÓPOLIS)	30,2	34,8	4,6	DUP	DER	01/05/2014
494	494BMG0090	ENTR BR-381(B)	MORRO DO FERRO	111,4	135,0	23,6	PAV	DER	
494	494BMG0091	MORRO DO FERRO	ENTR MG-335 (SÃO TIAGO)	135,0	152,4	17,4	PAV	DER	
494	494BMG0100	ENTR MG-335 (SÃO TIAGO)	KM 171,0	152,4	171,0	18,6	PAV	DER	01/05/2015
494	494BMG0101	KM 171,0	KM 173,0	171,0	173,0	2,0	PAV	DER	01/05/2015
494	494BMG0102	KM 173,0	KM 185,0	173,0	185,0	12,0	PAV	DER	01/05/2015
494	494BMG0103	KM 185,0	KM 187,0	185,0	187,0	2,0	PAV	DER	01/05/2015
494	494BMG0104	KM 187,0	ENTR BR-383(A) (SÃO JOÃO DEL REI)	187,0	195,3	8,3	PAV	DER	01/05/2015
496	496BMG0010	ENTR BR-365 (PIRAPORA)	VÁRZEA DA PALMA	-	38,4	38,4	PAV	DER	
496	496BMG0030	VÁRZEA DA PALMA	ACESSO CONTRIA	38,4	112,0	73,6	PAV	DER	
496	496BMG0050	ACESSO CONTRIA	ENTR BR-135 (CORINTO)	112,0	135,7	23,7	PAV	DER	
497	497BMG0010	ENTR BR-050/365/452/455 (UBERLÂNDIA)	ENTR BR-153/464 (PRATA)	-	78,9	78,9	PAV	DER	
TOTAL			TOTAL GERAL			2.268,4			

(*) OS SEGMENTOS SEM DATA NA COLUNA "CRONOGRAMA" JÁ SE ENCONTRAM SOB GESTÃO DO ÓRGÃO RODOVIÁRIO IDENTIFICADO NA COLUNA "GESTÃO"